

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**“RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE
CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”**



**INFORME ANUAL TÉCNICO DE PRE LIQUIDACIÓN
COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
“PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOLOGICA: PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO”
META 0091**

RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Lic. Arqlga. Judith Ana Rodríguez Hurtado

RNA N° AR-1305

COARPE: 040927

Enero - 2015



INTRODUCCIÓN

La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en estricto cumplimiento a sus facultades formales y legales que le confiere la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296, tiene como función: investigar, inventariar, catastrar, conservar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, Arqueológico e Histórico, comprendiendo los Bienes Culturales Muebles e Inmuebles. Demostrando la sensibilidad de revalorar las evidencias de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, considerando que el Perú es un país con potencial Arqueológico en que existen evidencias culturales de grupos y sociedades prehispánicas ubicadas en todo su territorio.

El componente de Investigación Arqueológica, con presupuesto total de S/ 181,146.18 nuevos soles, como parte de la Obra RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA – CUSCO; el presupuesto asignado para el presente año fue de S/131.400.00 nuevos soles, con una ejecución de presupuestal de S/ 131,398.60 nuevos soles, teniendo un avance financiero porcentual acumulado de **87.44%**.

Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico considerado así bajo resolución Directoral N° 124-DDC/MC, de fecha 28 febrero del 2014, y dando inicio con los trabajos el día 03 de abril del presente con resolución de aprobación N° 185-DDC/MC, de fecha 31 de Marzo. El presente informe anual de pre liquidación **detalla todos los trabajos** que se han desarrollado cumpliendo las partidas programadas para el presente año llegándose a ejecutar la mayoríaa excepción de algunas que se van a especificar dentro del informe, como también la elaboración de partidas por mayor metrado y deductivos que fueron necesarios para el cumplimiento y desarrollo de las partidas.

En cuanto a los trabajos que se han realizado por parte del componente de Investigación Arqueológica se ha llegado a algunas conclusiones preliminares con referencia a la apertura de unidades de excavación, el análisis del material cultural arqueológico que ha recuperado (cerámica, osamentita y lítico) y los trabajos en las estructuras del templo, lo cual nos han dado una **breve cronología** y proceso de construcción por los que ha pasado el templo Santiago Apóstol de Ccorca.

Es así que el presente Informe fue elaborado de acuerdo a las normativas vigentes como la Directiva 004-2007-INC-DRC-C “Normas para la ejecución de Obras en la Dirección Regional de Cultura - Cusco” (Ley N° 28296- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación) y acorde a los términos de referencia del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S. N° 004-2000-ED) y su modificatoria.

CONTENIDO

1.00 INTRODUCCIÓN

2.00 DATOS GENERALES DE OBRA.

- Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
- Nombre del Proyecto
- Nombre de la Meta (Obra)
- Localización
- Ubicación
- Cuadro general de áreas
- Área total del predio
 - Área total construida
 - Área libre del predio
 - Área programada intervenida
 - Área de metas amplias
 - Área ejecutada total
- Avance porcentual acumulado anterior
- Avance porcentual ejecutado del año
- Metrado acumulado anterior
- Metrado ejecutado del año
- Fecha de inicio en el año
- Fecha de conclusión en el año
- Presupuesto total de la obra
- Presupuesto asignado en el año
- Presupuesto ampliado
- Presupuesto ejecutado en el año
- Presupuestos ejecutados por cada año de intervención anterior
- Fuente de financiamiento

3.00 EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE OBRA DEL AÑO.

Correspondiente a los meses de duración de obra.

4.00 VALORACION.

COSTO DIRECTO
Costo directo de las partidas
Imprevistos
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
Remuneración de Residente
Combustibles y lubricantes
Materiales de escritorio y otros
Alquiler de equipo
Repuestos
Alimentos para personal de apoyo
Viáticos
Vestuario
Enseres
Pasajes
Tarifas de servicios públicos



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Servicios de terceros
Costo pre-liquidación técnica y financiera
Costos de supervisión
TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL VALORIZACION
Saldo de existencia física de materiales valorizado
Todas las valorizaciones mensuales del año

- 5.00 ANTECEDENTES HISTORICOS (obtenidos durante el proceso de intervención)
- 6.00 ANALISIS ARQUITECTONICO (posterior a la intervención)
- 7.00 ANALISIS DE ESTADO ACTUAL (Después de la intervención)
- 8.00 CAUSAS DEL DETERIORO (de los análisis efectuados durante la intervención)
- 9.00 INTERVENCIONES ANTERIORES (ejecutadas durante el proceso de intervención)
- 10.00 OBJETIVOS (alcanzados durante el proceso de intervención).
- 11.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS
- 12.00 ANEXO N° 01 INFORME DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
- 13.00 ANEXO N° 02 INFORME DE INTERVENCION EN OBRAS DE ARTE
- 14.00 EJECUCION DE PROGRAMACION GENERAL DE OBRA, REFERIDA A LA PROGRAMACION APROBADA
- IMPREVISTOS
- GASTOS GENERALES
- 15.00 PLANOS
- 16.00 FOTOGRAFIAS
- 17.00 OTROS DOCUMENTOS
- 18.00 SEGUIMIENTO
- 19.00 SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
- 20.00 PRE-LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
- 21.00 OBRAS POR CONTRATA

2.0 DATOS GENERALES DE OBRA.

- **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**
RESOLUCION DIRECTORAL N° 152 DDC-CUS/MC.
- **RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO**
RESOLUCION DIRECTORAL N° 185 DDC-CUS/MC.
- **NOMBRE DEL PROYECTO**

“RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
“PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”

- **NOMBRE DE LA META (OBRA).**

“COMPONENTE DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA”. META – 0 091.

- **LOCALIZACIÓN**

El templo de Ccorca está localizado en la parte central donde se situa la plaza principal del poblado. El poblado se asienta en un terreno de pendiente moderada, en donde las manzanas se ubican en torno a esta plaza, por la parte central de este sector urbano pasa el camino principal conocido como HatunÑan, vía que articula la provincia del Cusco con la región del Contisuyo.

Linderos:

La manzana urbana que contiene el Templo se encuentra por él:

- Norte** : con el Mercado de Abastos
- Sur** : con la Plaza de Armas
- Este** : con la Av. María Jesús Gamarra
- Oeste** : con la calle Juan Antonio Manya




Localización del Templo de Ccorca

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

• UBICACIÓN

Ccorca está ubicado en el Departamento del Cusco, Provincia del Cusco, Distrito de Ccorca, y centro Poblado de Ccorca. El distrito de Ccorca se ubica a 21km al sub oeste de la ciudad del cusco, Las alturas fluctúan entre los 3,670 a 4,400 m.s.n.m., 13° 34'53" y longitud oeste 72° 03'32", cuyas coordenadas UTM son E: 818541 y N: 8496796. El distrito de Ccorcca, políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Cusco.

- Por el Norte : con la Provincia de Anta-Pucyura
- Por el Sur : con el distrito de Huanquite.
- Por el Este : con distritos de Cusco y Santiago.
- Por el Oeste : con el distrito de Chinchaypujio.



• CUADRO GENERAL DE ÁREAS DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA.

AREAS	ÁREAS (m ²)
Área total construida (templo torre y bardas).	418.898 m ²
Área Libre	662.63 m ²
Área programada intervenida	204.00 m ³
Área de metas ampliadas	0.00
Área ejecutada total	113.02 m ³

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

- **AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO ANTERIOR**
6.75
- **AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO DEL AÑO**
53.17%
- **METRADO ACUMULADO ANTERIOR**
4.56
- **METRADO EJECUTADO DEL AÑO**
108.46
- **FECHA DE INICIO EN EL AÑO**
13 DE ENERO 2014
- **FECHA DE CONCLUSIÓN EN EL AÑO**
31 DE DICIEMBRE 2014

- **PRESUPUESTO TOTAL DEL COMPONENTE DE LA OBRA**

	Monto Presupuestal	Costo Total
ARQUEOLOGIA	Costo Directo	S/ 146,085.63
	Imprevistos 5%	S/ 7,304.28
	Gasto General	S/ 27,756.27
	MONTO TOTAL	S/ 181,146.18

- **PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO**
El presupuesto asignado es de 131,400.00 nuevos soles.
- **PRESUPUESTO AMPLIADO**
No se realizó ningún tipo de ampliación.
- **PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO**
131,398.60 nuevos soles.
- **PRESUPUESTOS EJECUTADOS POR CADA AÑO DE INTERVENCIÓN ANTERIOR**

AÑOS DE EJECUCION	2012	2013	2014	2015	2016
Presupuesto Asignado	0.00	60,000.00	131,400.00		
Presupuesto Ejecutado	0.00	26,999.37	131,398.60		

- **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
El financiamiento es de **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

3.00 EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE OBRA DEL AÑO.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Correspondiente a los meses de duración de obra.

MESES	EJECUCION PRESUPUESTAL	VALORIZACION
Enero	S/ 4,484.06	S/ 4,484.06
Febrero	S/ 4,803.57	S/ 4,803.57
Marzo	S/ 4,803.57	S/ 4,803.57
Abril	S/ 11,032.91	S/ 6,899.16
Mayo	S/ 12,070.94	S/ 8,240.06
Junio	S/ 14,724.83	S/ 10,753.95
Julio	S/ 16,639.80	S/ 10,272.31
Agosto	S/ 14,665.06	S/ 10,130.70
Setiembre	S/ 14,319.52	S/ 9,586.12
Octubre	S/12,587.28	S/ 12,506.93
Noviembre	S/ 10,974.77	S/ 7,372.14
Diciembre	S/ 10,292.29	S/ 6,455.88

4.00 VALORACION FINAL.

Costo Directo

Abril

Costo Directo de las Partidas	6,899.16
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	6,899.16

Mayo

Costo Directo de las Partidas	8,240.06
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	8,240.06

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Junio

Costo Directo de las Partidas	10,753.95
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	10,753.95

Julio

Costo Directo de las Partidas	10,272.31
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	10,272.31

Agosto

Costo Directo de las Partidas	10,002.18
Imprevistos	128.52
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	10,130.70

Setiembre

Costo Directo de las Partidas	9,172.96
Imprevistos	413.16
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	9,586.12

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Octubre

Costo Directo de las Partidas	12,315.60
Imprevistos	191.34
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	12,506.93

Noviembre

Costo Directo de las Partidas	7,312.14
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	7.312.14

DICIEMBRE

Costo Directo de las Partidas	2,096.06
Imprevistos	0.00
Partidas Nuevas	4,359.82
TOTAL COSTO DIRECTO	6,455.88

VALORIZACION FINAL

Costo Directo de las Partidas	77,1223.93
Imprevistos	733.02
Partidas Nuevas	4,359.82
TOTAL COSTO DIRECTO	77,856.95



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Gastos Generales

GASTOS GENERALES	
Retribuciones y Complementos a plazo fijo	14,091.20
Aguinaldo	0.00
Obligaciones del empleador	0.00
Vestuario	0.00
Material de Escritorio	0.00
TOTAL GASTOS GENERALES	14,091.20

TOTAL VALORIZACION

S/ 14,0916.20



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

SALDO DE EXISTENCIA FÍSICA DE MATERIALES VALORIZADO.



Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

VALORIZACIONES MENSUALES DEL AÑO



Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

EXTRACTOS MENSUALES DE LOS PARTES DE ALMACEN



Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

PARTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OBRA MENSUALES DEL AÑO

5.00 ANTECEDENTES HISTORICOS.

Teniendo como base las referencias históricas sintetizadas en el proyecto sobre la localidad de Ccorca, se puntualiza que el emplazamiento geográfico de la capital del distrito, establece un punto intermedio entre las ciudades de Cusco y Paruro (Huanquite y áreas aledañas), donde se van a establecer asentamientos pertenecientes a periodos prehispánicos dentro de la zona de estudio, teniendo en cuenta que los alrededores del Templo Santiago Apóstol de Ccorca (centralizada en lo que es hoy la plaza principal del pueblo), han sufrido modificaciones urbanísticas a lo largo de su historia, que han generado movimientos importantes volúmenes de tierra que han disturbado significativamente la estratigrafía cultural de los alrededores del edificio.

Es interesante señalar investigaciones arqueológicas realizadas en el área como las realizadas por Claudio Cumpa P. y Dina Rueda S. (2008), quienes consideran a Ccorca como un asentamiento relevante dentro del camino real Kontisuyo, que a su vez se une a otros caseríos mediante una amplia red de caminos secundarios, por la existencia de pastos para el pastoreo de camélidos lo consideran como un posible tambo:

“TAMBO DE QORQA.-Se ubica en el camino troncal al Kontisuyo; actual población de Qorqa; en las época inka, colonial y republicana este camino tuvo mucha importancia socioeconómica, fue uno de los accesos principales hacia la ciudad del Cusco para los viajeros provenientes de los centros poblados Huancahuanca, Ccapi, Tambobamba, Santo Tomas, necesariamente tuvieron que pasar por Qorqa... ”.¹

Agregan, que por las características que presenta la antigua traza urbana de Ccorca, debió de existir un tambo de grandes dimensiones; al observarse claramente el trazo de calles y manzanas de definen calles secundarias miden 3.00 m. como promedio y la calle principal 6.00 m. Sumándose la articulación vial que parte del poblado hacia los cuatro suyos; el camino principal que se origina en el Cusco y se va a extender hacia las poblaciones de: “Ccapi, Cotabambas, Chumbivilcas y Arequipa” (Cumpa y Rueda 2008: 162).

El Lic. Carlos Werner Delgado Villanueva (2013), publica una síntesis de los resultados de las prospecciones del Proyecto QhapaqÑan desarrollado por la Dirección Regional Cusco en el camino troncal del Kontisuyo (2007-2008), precisando sobre esta vía:

¹Rueda Sosa, Dina, Cumpa Palacios, Claudio Víctor: “Capac -Ñan Al Kontisuyo”. 2008: 161.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

“Luego ingresar al pueblo “Nuestro señor de Santiago de Ccorca”, donde el camino está interrumpido por la cancha de fútbol, recorriendo de forma sinuosa proyectándose por la calle Paucarpata para ingresar a la plaza del distrito... A partir de dicho pueblo tenemos varios caminos que se bifurcan hacia el distrito de Chinchaypugio, y la Provincias de Anta y Cotabambas, Lugar de mucha importancia por información etnográfica se hace mención que fue un Tambo...”.²

Establecimiento, que muy probable se ubicó en la parte baja por las evidencias de material cultural de superficie como alfarería y material lítico, registrándose también elementos líticos reutilizados en construcciones modernas, que corresponderían al periodo Inka (Delgado 2013: 9), señalando que en la quebrada de Mayunbamba se aprecian aún los estribos del Puente Inka. Dentro de este contexto espacial y cultural, se construye el templo objeto de la investigación.

6.00 ANALISIS ARQUITECTONICO


Considerando su característica tipológica, el templo mantiene su originalidad estructural a pesar de las múltiples intervenciones a que ha sido expuesta, deduciendo que la primera intervención fue ejecutada para su conservación con la intervención de la población local organizada como mano de obra no calificada sin contar con un profesional a cargo.

Sin duda son notorias algunas modificaciones en sus muros exteriores como son el acondicionamiento de contrafuertes en las paredes laterales, pero que por ser adosados sin utilizar ninguna clase de amarre no ejercen presiones equilibradas, ya que durante la construcción del templo se han utilizado materiales similares como piedras de grandes a medianas, barro en cimientos y paredes de adobe que se adecuan a las medidas de conservación que fueron llevada a cabo durante el siglo XX, este detalle se observa en gran parte de templos y capillas rurales del ámbito Regional.

Se corroboraron algunos datos gracias a las evidencias resaltantes y tomando en cuenta las referencias históricas y con ayuda de apertura de unidades de excavación que se ejecutaron durante la intervención del templo, (parte interna y externa de este).

- **Evolución del proceso constructivo del templo:**

Hacia el año 1600 – Siglo XVI, se edifica inicialmente el templo en el que solo se construye posiblemente el sector de la Nave dejando el ingreso de las capillas del Baptisterio y Sacristía, para su posterior construcción.





INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Al año 1610, de acuerdo a las referencias ya se habría terminado de construir el templo con sus capillas respectivas (baptisterio y Sacristía), ubicadas en el muro del Evangelio. Al lado de la capilla del Baptisterio en el lado oeste, en superficie se evidencio estructuras arquitectónicas que posiblemente formaban parte de la capilla antigua (Baptisterio), que se edificó en ese siglo, y por el ancho de muro la estructura cumpliría también la función de un posible contrafuerte, el cual aparentemente colapso por los terremotos que se dieron, pero se define que posiblemente la capilla era de una estructura más grande. En el lado Noroeste del templo, de acuerdo con las excavaciones, se evidenciaron los cimientos de un posible torreón que pertenecería a una traza original del templo que también colapso, pero con las evidencias se demuestra que el torreón aparentemente era más grande de lo que actualmente se presenta.



235356 - 263366.
usco.gob.pe



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Hacia el año de 1689, se reportan daños a causa de movimientos sísmicos, lo cual podemos indicar que la traza de la posible capilla del baptisterio del torreón colapsaron, motivo por el cual de acuerdo a las referencias históricas que durante los periodos de 1689 a 1692, se emprende la reconstrucción del templo en donde intervienen las estructuras afectadas por causa de los movimientos sísmicos, y motivo por el cual refuerzan el templo con la construcción de los contrafuertes en los que posiblemente refuerzan las capillas y en el caso del baptisterio reducen el tamaño original, en las que estas simplemente son adosados a los muros originales ya que no presentan amarres lo mismo sucede con los contrafuertes y esto se demuestra al momento de levantar el revestimiento del yeso que cubría al templo.



Aparentemente los contrafuertes fueron contruidos bien ya que se notan externamente; pero al momento de realizar la calzadura de los muros es los contrafuertes se demuestra que fueron contruidos de una muy mala forma ya que se presenta en el interior a manera de un relleno de material lítico y barro, producto de estos malas construcciones los muros presentan fisuras los cuales han sido intervenidas durante los trabajos para evitar que estos colapsen.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Con respecto al nivel de piso del templo se evidencia también que inicialmente el piso era aproximadamente 1.00 debajo del actual, esto se determinó durante las excavaciones arqueológicas evidenciando que el umbral de la capilla del Baptisterio se encontraba por debajo del mismo.



Es en este entender que durante las excavaciones arqueológicas no se ha evidenciado inicialmente restos de ladrillos pasteleros, porque de acuerdo a las referencias históricas originalmente el piso presentaba este material, por lo cual podemos señalar que posiblemente la no existencia del ladrillo pastelero se deba a que haya sido reutilizado en el nuevo nivel de piso considerado actualmente. Podemos suponer que estos espacios han sido reutilizados con el mismo fin para enterrar a sus muertos en el interior del templo, posiblemente a personajes importantes y/o donantes de ese tiempo, esto hecho se pudo corroborar en la excavación que se realizó en el ingreso principal al templo en donde se observa a manera de gradas para poder llegar al nuevo nivel de piso que se ha establecido, lo cual no es propio de un templo.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Posteriormente en los años de 1753, 1948, 1868, 1869 y en la actualidad se realizaron refacciones en diferentes estructuras del templo.

7.00 ANALISIS DE ESTADO ACTUAL

Actualmente los muros del templo (evangelio y epístola), la intervención que corresponde a los trabajos de calzadura que se realizaron en el cimiento, sobrecimiento y muros permiten su estabilidad reemplazando algunos elementos líticos y adobes que se encontraron en muy mal estado, esto producto de la mala edificación ocasionando fisuras en los muros. Con respecto al revestimiento de la estructura de todo el templo cuenta con un enlucido de barro y paja que al parecer sería similar a la original y una delgada capa de yeso que la cubre definiendo su apariencia exterior.

En relación a los elementos de la cobertura del techo de la estructura, se esta manteniendo el mismo tamaño de tejas con el que originalmente se ha construido el templo; se tiene la referencia que el ultimo retejado completo se llevó cabo en el siglo XIX (1868), pero por el análisis realizado in situ de las tejas, se habrían realizado otras refacciones desde esa fecha, debido a la amplitud de superficie techada que ocasionarían desperfectos cada cierto tiempo por lo que se habría utilizado tejas republicanas y contemporáneas para reemplazar piezas dañadas o inservibles y evitar filtraciones en periodos de lluvias, sin que decir del maderamen que soporta el techo el templo. Fase de reparación que está contemplado dentro del proyecto.

En cuanto a la barda perimetral se ha realizado calzadura en sus cimientos de este y la restitución de los arcos de adobe que presenta la barda perimetral

Por tratarse de un complejo procedimiento, el análisis preliminar del estado actual desde la perspectiva arqueológica vemos que debido a factores naturales y antrópicos la unidad de investigación muestra a simple vista las condiciones exteriores e interiores de la estructura en toda su dimensión considerando que no han participado técnicos y mano de obra calificados, en las etapas de refacción a lo largo de su existencia, por lo tanto hasta el momento el templo



se encuentra en regular estado de conservación al observarse la presencia de filtraciones en el muro del Evangelio por no presentar drenajes, fracturas en algunos elementos líticos que presenta en la cimentación del templo.

Su intervención integral ha logrado identificar la problemática estructural desde sus bases que sustentara un mejor conocimiento del edificio tal como lo explica Ricardo Parenti (1980 al referirse a construcciones históricas:

*“... que las estructuras arquitectónicas no son restos de cultura material sin continuidad uso, sino estructuras vivas, dinámicas, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo”.*³

Interpretado, de esta manera al poseer un valor urbanístico, social y funcional tan importante como su papel histórico y objeto arqueológico, actualmente vienen realizando trabajos que permiten su conservación, como son trabajos de calzadura y emboquillado en los cimientos y sobre cimientos de los muros, como también la restitución de adobes en las paredes del templo.

8.00 CAUSAS DEL DETERIORO (de los análisis efectuados durante la intervención)

Los factores negativos se sintetizan básicamente **extrínsecos** e **intrínsecos**. Señalando, en los primeros la actuación antrópica generado por intervenciones sin dirección técnica, que definitivamente fueron hechos con un buen propósito de conservación, pero no logró sus metas posiblemente por faltas de recursos económicos y humanos.

Señalamos los factores ambientales, como las lluvias estacionales, el viento la temperatura que van deteriorando los materiales constructivos que generan alteraciones físico-mecánicas en su composición propiamente y acelerando también la actuación de agentes biológicos (hongos, líquenes, etc.), que originan el biodeterioro de los componentes constructivos de la unidad de investigación.

Tenemos además las alteraciones de la piedra, el adobe y la madera que estructuralmente componen las estructuras y el techo, muchas de las cuales no son percibidas a simple vista como la pérdida de cohesión y adherencia de los elementos líticos, mortero que va a ser percibidos como la acumulación de árido y/o arenilla en las rocas, pérdida de superficie en los adobes por humedad principalmente, como el ataque de hongos e insectos en las maderas existentes en la composición del templo, bastantes expuestos a los agentes ambientales.

9.00 INTERVENCIONES ANTERIORES (ejecutadas durante el proceso de intervención)

Intervenciones anteriores por parte de alguna institución pública o privada, no se tiene registrado como ya mencionamos líneas arriba solo intervenciones por parte de los pobladores de la zona sin tener algún conocimiento técnico; esto se dio a partir del año 1689, producto del terremoto hasta la actualidad.

³Delgado Villanueva, José Werner. *“Por el camino al Kuntisuyu: Cusco- Velille”*. 2013: 8.

Actualmente la Dirección Desconcentrada de cultura Cusco, realiza la primera intervención que es la recuperación integral del templo que se dio inicio en el año 2013, con tres componentes: Arquitectura, Investigación Arqueológica, Sensibilización y Obras de Arte.

10.00 OBJETIVOS (alcanzados durante el proceso de intervención).

- Se logró alcanzar algunos detalles de la evolución del proceso constructivo del templo, mediante las excavaciones arqueológicas; que probablemente son la traza original del templo y niveles de piso.
- Análisis del material cultural arqueológico que nos ayudaron a determinar una cronología relativa de ocupación y función.
- Se logró determinar problemas estructurales que han estado deteriorando la edificación del templo.

11.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

Las labores de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico, se desarrollaron con un registro minucioso de los trabajos de campo y gabinete, de forma escrita, fotográfica y grafica en forma continua y diaria así mismo el diario de campo ha sido llenado con los avances sustentados en el día. Las especificaciones técnicas se realizaron con el objetivo de sustentar la necesidad de personal, trabajos de campo y gabinete, así mismo conto con las herramientas y materiales que fueron necesarios para desarrollar el trabajo integral del Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico; a continuación se describe cada una de las partidas específicas que se consideran dentro del manejo presupuestal.

OE.9.1.1 ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION.

Actividad que correspondió a la liberación de la vegetación existente en el área de investigación que merecía considerando el tratamiento de la flora existente en superficie, la actividad se realizó mediante medios mecánicos y herramientas manuales; en el caso de no presentar vegetación se realizó la limpieza antes de intervenir en el área como el trazado de unidades,

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M2	100.00	3.78	378.00


INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



OE.9.1.2 APUNTALAMIENTO DE MUROS DE PIEDRA Y ADOBE CON PUNTALES DOBLES (h=4.00m).

Partida, que se ejecutó en los muros que presentan pérdida de verticalidad y estén a punto de colapsar, mientras se realizaba la apertura de unidades de excavación en los que se utilizó puntales de rollizos de eucalipto de 5"x3m y zapatas de madera corriente de 1/2x8"x10.00m apoyados sobre los muros deteriorados asegurando el espacio y dándole rigidez a la zapata de madera en el sector externo del templo.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
PZA	20.00	206.12	4,122.40



OE.9.1.3 TRAZO DE UNIDADES DE EXCAVACION Y NIVELES:

Partida que consiste en el trazo de las unidades de excavación antes de su excavación que tienen dimensiones de 2.00 x 1.00, trincheras de excavación con dimensiones de 3.00 x 1.00

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

así como también durante y después de la misma con el trazo de los diferentes niveles de las capas, estratos, contextos, detalles, etc. Esta partida es ejecutada con la ayuda de GPS, brújula, teodolito, plomada, escuadras, nivel aéreo, lienza, clavos o estacas y yeso.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M2	142.25	20.04	2,850.69



OE.9.1.4 TRANSPORTE VEHICULAR DE MATERIAL A OBRA (CUSCO –CCORCCA) DISTANCIA 21 KM (ida y retorno).

Partida que considero el transporte del material e insumos que se hizo uso en el campo, para ello se utilizara vehículos de la institución hacia la zona de trabajo. Ruta: Cusco – Ccorcca –ida y retorno -21km. Los materiales que se trasladaron a la zona de trabajo del componente de investigación arqueológica fueron: rollizos, madera corriente, triplay, vestuario y material de escritorio.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	3.00	100.92	302.76



OE.9.1.5 ACARREO DE MATERIALES EN OBRA con (peones a hombro 50m).

Acción que se consideró para el traslado de materiales que se usaron en el trabajo de campo y construcción como herramientas y otros insumos, desde el punto de descarga hacia la zona de trabajo, cuyas distancias serán variadas de acuerdo a la naturaleza del material que se traslade.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
VJE	149.10	2.28	339.95



OE.9.2 REGISTRO ARQUEOLOGICO.

Registro arqueológico que correspondió a la acción de registrar de manera (escrita, gráfica y fotográficamente) evaluando las actividades que se establezcan a partir de la investigación arqueológica con el uso de fichas técnicas de registro.

Registro Escrito:

Durante las Prospecciones superficiales e Iniciada la excavación Arqueológica se efectuó el registro escrito en forma minuciosa, para documentar técnicamente los operativos programados, para lo cual se usarán fichas como son: diario de Campo, Fichas de Registro de las Excavaciones, Fichas de Registro de Hallazgos, Fichas de Entierros (en caso de evidenciarse), ficha de arquitectura, etc.

Registro Grafico:

El Registro grafico se realizó en forma permanente y minuciosa en las diferentes etapas de la investigación arqueológica y la restauración, estos se realizaron con la finalidad de documentar gráficamente los hallazgos más representativos, así como los muros antes y después de su intervención para lo cual se realizaron planos de planta, alzados, secciones, reconstrucciones hipotéticas en diferentes escalas (1/20, 1/25, 1/50 y 1/100, en el caso de los hallazgos estos se dibujarán en escala 1/1 con sus respectivas secciones y reconstrucciones.

Registro Fotográfico:

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

El registro fotográfico es vital en el desarrollo de la investigación arqueológica y para la restaurativa, por lo que se realizará en forma permanente, para lo cual se usaran cámara digital con una escala de madera de 1m y 0.5 m con la finalidad de registrar a detalle los hallazgos, capas, niveles, pisos, etc. En el caso del material cultural los hallazgos más representativos serán registrados minuciosamente acompañados de una escala pequeña.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M2	1004.50	10.03	10,075.14



OE.9.2.1 RECUPERACION DE ELEMENTOS LITICOS ARQUITECTONICOS DISEMINADOS

Labor que se desarrolló con la recuperación de los elementos líticos que se evidencien diseminados soterrados antes y durante el proceso de la excavación arqueológica, los que generalmente son constituyentes de las estructuras, se debe de efectuar el registro grafico (previo el reticulado y codificado), fotográfico y escrito de los mismos, teniendo especial cuidado en su ubicación y orientación con la finalidad de determinar posteriormente su posible lugar en la estructura y su consecuente restitución (reintegración). Como también algunos elementos líticos que se evidenciaron durante el proceso de excavación y monitoreo arqueológico de mayor relevancia la gran mayoría de estos elementos líticos eran trabajados.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	5.00	178.50	624.75



OE.9.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

OE.9.3.1 RELLENO Y NIVELACIONES PARA LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA.

OE.9.3.1.1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS):

Al concluir con las excavaciones arqueológicas, así como la definición de los niveles originales de pisos y fundación y cimentación, se procedió a rellenar con el mismo material extraído de cada unidad de excavación este trabajo se procederá al acción de zarandeo, respetando las características estratigráficas para rescatar material cultural, semillas etc, para luego rellenar con el mismo material original extraído. Esta partida también comprende el relleno de las trincheras de excavación en los tras muros y pie de muro, luego de haberse realizado la intervención, devolviéndose el material respetando las características estratigráficas, para no alterar la composición del terreno. Esta partida es efectuada en forma manual con el apoyo de palas. Las cuales fueron ya tapadas al culminar con las excavaciones arqueológicas que fueron programadas.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	161.82	102.18	16,534.77



OE.9.3.1.2 NIVELACIÓN Y APISONADO DE LOS CUADROS DE EXCAVACION

La nivelación y apisonado de los cuadros de investigación arqueológica consistirá en horizontabilizar espacios que corresponden a áreas abiertas y/o recuperación de niveles de piso, áreas libres etc, labor que consistirá en el emplazamiento de los suelos de manera

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

sistemática con capas secuenciales de 0.20cm, para luego si el caso lo amerite realizar el riego de la zona trabajada para lograr un adecuado nivelado que sea coherente con el piso original.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M ²	150.00	4.64	696.00



OE.9.3.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

OE.9.3.1.3.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. (En boogües a 50m).

Actividad que durante los trabajos de investigación se procedió a la eliminación del material excedente fuera del contexto arqueológico dejando los espacios con áreas intervenidas libres de todo residuo que no signifiquen mayor alteración en su contexto con fines de dejar libre el área de trabajo. Material que será que fue retirado a una distancia considerable que posibilite su uso posterior, en la nivelación de los pisos originales, cubiertas de protección de cabeceras de recintos y relleno de las unidades aperturadas, así mismo contempla la eliminación del material que permanezca después de la intervención, de tal manera que estos excedentes, no sean obstáculos para transitar durante el proceso de trabajo dentro del área de intervención.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	3.00	15.51	46.53



OE.9.4 EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.

Las excavaciones arqueológicas tienen la finalidad de determinar usos y función de estructuras, situación y grado de deterioro a nivel de estructuras, nivel de pisos y otros aspectos técnicos, para la posterior liberación de contextos, cuyos resultados nos otorgaran el marco teórico referencial a la intervención restaurativa y aportaran el mejor conocimiento de las culturas que nos precedieron.

Del mismo modo las excavaciones Arqueológicas están orientada a la determinación de Secuencia ocupacional (cronología relativa) mediante el análisis minucioso de la arquitectura conformada por estructuras, recintos, canales, andenes, etc. (nos

Permitirá también conocer los diferentes aspectos constructivos, como cambios de trazos, etc.) y su asociación con el material cultural que se logre recuperar como son fragmentos de cerámica, lítica, osamenta, material orgánico, etc. cuyo análisis nos permitirá comprender mejor el desarrollo cultural en las diferentes épocas de ocupación y la función que cumplió a través del tiempo.

La excavación arqueológica consiste en la remoción de tierras con compromiso arqueológico en formas sistemática al interior y exterior del templo, en espacios abiertos como patios, plazas, etc.

La exploración de muros se realizarán siguiendo las pautas de las normas y tratados sobre la restauración, en las cuales se manifiestan de maneja conjunta la exploración y excavación arqueológica antes de las intervenciones restaurativas como una garantía para la explicación morfológica, cronológica y de contexto de las estructuras a restaurar.

OE.9.4.1 EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN MONUMENTOS HISTORICOS ARTISTICOS.

Los trabajos específicamente de excavaciones arqueológicas se dieron en 3 sectores: 14 unidades de excavación en el interior del templo, incluyendo las que se encuentran dentro de las capillas de la sacristía y baptisterio, 27 unidades en la parte externa del templo, y 08 unidades, en el sector de la barda perimetral, haciendo un total de 49 unidades de excavación de las cuales 15 son trincheras de excavación (3.00 x 1.00), y 34 unidades de excavación (2.00 x 1.00). Dentro de las técnica que se ha utilizado es de darle un nivel de 0.30 m a cada unidad de excavación para poder tener un registro detallado del trabajo, en

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

cuanto a la metodología se vio por conveniente excavar por capas naturales, para tener un registro de la estratigrafía y niveles de piso de acuerdo a la evidencia que se ha registrado en cada una de ellas.

Método de Ejecución.- La excavación se realizara con personal obrero calificado durante el proceso de decapado, en el cual se utilizaran picotas, badilejos, brochas, espátulas, zaranda entre otros equipos e instrumentos.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	155.03	165.00	25,579.95



OE.9.4.2 EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN SUELOS SUELTOS.

Las excavaciones serán necesarias de acuerdo a las normas de intervención existentes excavaciones que se realizaran para determinar usos y función de estructuras , situación y grado de deterioro a nivel de estructuras , nivel de pisos y otros aspectos técnicos como sondeos para su posterior liberación de sus contextos.

La investigación se realizara para poder **recuperar la información del tratamiento de pisos**, vías de acceso material cultural (cerámica, huesos, carbón material orgánico, metales etc elementos que servirán para determinar la función y uso por cada espacio y en todo su contexto. Las unidades que se desarrollaran son las siguientes:

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	74.25	38.65	2,869.76

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



OE.9.4.3 EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN SUELOS COMPACTOS.

Excavaciones necesarias para la ejecución de exploraciones arqueológicas en donde se determinara el uso y función de estructuras, situación y grado de deterioro a nivel de estructuras, nivel de piso, sondeos para posterior liberación de contextos.

En donde también se prevea soluciones que correspondan a definir **los elementos constructivos** que se encuentren soterrados. Las unidades que se desarrollaran son las siguientes:

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	18.74	93.98	1,761.19



OE.9.5. EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS.

OE.9.5.1 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CIMIENTOS.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Durante la remoción de suelos que corresponden al PIA: PMA, como también a los trabajos que realiza el componente de Restauración Arquitectónica se observa que cuando se llega a la cimentación del muro a una profundidad de 2.50 aproximadamente el estado de conservación de los cimientos de los muros, en donde en la mayoría de estas presenta un estado regular, en algunos casos se encuentran fracturados y también la constante humedad que presenta permite que se pandeen originando su desestabilidad de estas.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	84.00	53.09	4,459.56

Se realiza esta partida apertura durante la apertura de la trinchera N° 12, ubicada al OESTE del templo al pie del contrafuerte N° 08 y parte del atrio, presenta las dimensiones de 3.00 m x 1.00 m, en el perfil ESTE y superficie de esta se observa parte de un muro con una altura de 0.80 a 1.00, posiblemente era de un contrafuerte que fue destruido que servía de soporte del muro del templo, la cimentación de este posible contrafuerte presenta pandeamiento originado por filtraciones de agua, presenta 08 hileras de piedras de regular tamaño con presencia de mortero de barro, de aparejo rustico propio de cimentación. Por presentar estas condiciones se recomienda que se realicen los respectivos trabajos para consolidar y darle soporte ya que forma posiblemente parte del contrafuerte N° 08 que pudo haber existido.



La Unidad de excavación N° 22, ubicado en el interior del ambiente N° 02, se abrió para determinar si existe el cimiento original de la barda, realizados los trabajos y llegando a una profundidad de 1.00 se observa la presencia de un posible muro en el perfil Sur de este, que atraviesa pero a la vez no presenta cimentación solo 01 hilera debajo de este sugiriendo que posiblemente perteneció a una construcción antigua y simplemente este último fue construido apoyándose. En el perfil Este si se observa la cimentación del ambiente N° 01 conformado por concreto y piedras de regular tamaño.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Se realiza la apertura de la unidad de excavación N° 27 se ubica en el lado N-W del templo, al lado derecho de la puerta de ingreso principal del templo, presenta las dimensiones de 2.00 m x 1.00 m. En el perfil NORTE se observa la evidencia del muro del cimientado del contrafuerte n-01 donde se evidencia del muro realizados de piedra con mortero de concreto armado presenta 04 hileras de rocas de gran tamaño. En el perfil ESTE se evidencia el muro de la puerta de ingreso principal la zarpa de soporte del muro, de dos niveles de hileras de piedra con mortero de barro esta zarpa llega a una profundidad de 1.10 y la potencia es de con respecto al nivel general, de donde se realiza el monitoreo es de tierra semi compacta y compacta y con de coloración marrón oscuro.



OE.9.5.2 EXPLORACION E INTERPRETACIÓN DE MURO.

OE.9.5.2.1 EXPLORACION E INTERPRETACION DE MURO.

Determina el potencial arqueológico y arquitectónico del área de estudio con la recuperación estratigráfica y arquitectónica de espacios soterrados con evidencias de

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

muros que estiman el potencial arqueológico de posibles evidencias culturales que sean ubicadas *in-situ*.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	12.00	62.79	753.48



OE.9.5.2 EXPLORACION E INTERPRETACION CABECERAS DE MUROS.

OE.9.5.3 EXPLORACION E INTERPRETACION DE CABECERA DE MUROS.

Se prevé esta partida con la exploración y reconocimiento de las cabeceras de los muros que se encuentren soterrados para luego realizar la liberación arqueológica los cuales no excederán de 0.50m de altura lo cual significa que será una acción de poder evidenciar la estructura a nivel de cabecera de muro expuesto para su intervención arqueológica, siendo el objetivo evitar su destrucción luego de su liberación.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M3	2.00	62.79	125.58

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



OE.9.6 CLASIFICACION Y ANALISIS DE MATERIAL CULTURAL.

OE.9.6.1 LIMPIEZA DE MATERIAL CULTURAL.

Todo el material cultural procedente de las excavaciones arqueológicas, especialmente la cerámica recuperada se lavó con abundante agua, utilizando cepillos (dentales) de plástico con la finalidad de despojar toda la tierra que lo cubre y nos permita identificar el color de su pasta así como la iconografía y los colores de esta. De igual manera se aplicó el mismo mecanismo para otro tipo de materiales arqueológicos como los instrumentos líticos recuperados. Todo el material recuperado resultaron de las 34 unidades de excavación y 15 trincheras de excavación.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
Bls	50.00	19.32	966.00



OE.9.6.2.- CODIFICACION DE MATERIAL CULTURAL.

El codificado del material cultural es parte de las labores de la investigación durante el proceso del trabajo de campo, lo cual implica la codificación del material cultural ubicado en el proceso de la excavación (fragmento por fragmento) es decir la procedencia de cada una de estas que provienen de las tarjeta de las bolsas del material que fue recuperado, en donde se debe de indicar la nomenclatura correspondiente y el registro de muestras recuperadas para una posterior catalogación evaluación e interpretación del material cultura. Se La nomenclatura utilizada para este caso fue:

Templo de Ccorca
 U-01
 C I
 CC- 12/16/14

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
Bls	50.00	18.90	945.00



OE.9.6.3.- CLASIFICACIÓN DE MATERIAL CULTURAL.

Consiste en una clasificación taxonómica particularmente de la cerámica por su pasta, color, diseño y contexto de donde fue recuperado. Antes de proceder a la clasificación todo elemento cultural será codificado de acuerdo a su contexto con tinta china, esta labor es eminentemente de carácter técnico que lo llevara a cabo el responsable del proyecto de investigación (arqueólogo).



Calle Saphy N° 7

84) 2353
rc-cusco.

PRE
21.

OE.9.8 VARIOS LIMPIEZA Y JARDINERIA.

OE.9.8.1. LIMPIEZA FINAL DEL AREA INVESTIGADA.

Finalizados los trabajos programados se procederá a la limpieza general de todas las áreas intervenidas, dejando la zona totalmente limpia y expedita por los fines correspondientes. Partida que se reprograma considerándose el total para el presente año para cumplir con las metas programadas.

UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
M2	500.00	5.50	2,750.00

- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “BARDA PERIMETRAL INTERNA del Templo”.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “MURO DE LA EPISTOLA INTERIOR del Templo”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “MURO DEL EVANGELIO INTERIOR del Templo”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “CAPILLA DE BAPTISTERIO interior del Templo”.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “INGRESO PRINCIPAL Y EN EL AREA DEL ATRIO del Templo”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “CAPILLA DE LA SACRISTIA parte exterior del Templó”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “CAPILLA DEL BAPTISTERIO parte exterior del Templó”.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “AREA ABIERTA DEL EVANGELIO parte exterior del Templó”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “CONTRAFUERTE n°01 parte exterior del Templó”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “PRESBITERIO “altar mayor del Templó”.



- El sector de ubicación de la limpieza final del área investigada “NAVE “del Templó”.



6. - PROBLEMÁTICA DEL COMPONENTE DE LA OBRA

En la partida que se ha desarrollado que corresponde a OE.9.4.1EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN MONUMENTOS HISTORICO ARTISTICO, al inicio del presente año se programó un total de 204 m3, en el transcurso de la ejecución de esta partida se realizó la apertura de unidades y trincheras de excavación y de acuerdo al cuadro programado solo se alcanzó a ejecutar un total de 155.03 m3, esta diferencia que existe entre lo programado y lo ejecutado obedece a que en algunas unidades y trincheras de excavación se evidencio afloramiento rocoso, nivel de piso, la presencia de evidencia del camino Qhapaqñan y estructuras arquitectónicas que se evidenciaron durante el proceso de excavación. Todos estos inconvenientes género de que no se cumpla con el total del metrado programado de dicha partida, en las unidades que se presentaron estos inconvenientes como en las trincheras y unidades.

12.00 ANEXO N° 01 INFORME DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE EXCAVACION

Se da inicio con las unidades siguientes:

UNIDAD N°01

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Sotocoro

Superficie.

Se encuentra ubicado, en la parte interior de la iglesia, en el sector denominado Sotocoro, las dimensiones de esta unidad son de 2.00 x 1.00 m de longitud, esta superficie se presenta plana por la presencia de ladrillos pasteleros típicos de la colonia, de dimensiones de 0.20cm de largo por 0.13 de ancho, con un espesor de 2.5 cm, presenta un mortero de yeso de aprox. de 0.05 mm. Esta unidad presenta IV capas o niveles estratigráficos.



Capa I: Presencia de tierra de color marrón claro, suelta, de textura grumosa húmeda con una potencia de 0.5cm fácilmente se disgrega con el contacto superficial. En esta capa no se evidencia material cultural. La potencia de esta capa es de 0.5 cm.

Capa II: Se evidencia empedrado con piedras pequeñas con mortero barro de tierra zarandeada (fina). en esta capa no se evidencia material cultural. Esta capa tiene un potencial de, 0.14 cm. con este registro podemos mencionar que el piso primigenio del templo está conformado por este antes de colocar el ladrillo pastelero.



Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grumosa, con presencia de basura contemporánea en cantidad regular, y fragmento de telar contemporáneo, en donde

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

también se evidencian fragmentos de cerámica (Inka, colonial vidriado), acompañada de osamenta humana completamente disturbada a una profundidad de 0.45 cm. La potencia de esta capa es de 0.84cm

Capa IV: Se presenta tierra más clara que la anterior, textura compacta en esta capa se evidencian un conjunto de piedras una plana superpuesta por dos en forma de un posible canal a una profundidad de 0.50cm bordeado por tierra húmeda como base de este mismo. No se encontró material cultural, después de levantar los elementos líticos se realizó su respectivo registro. La potencia de esta capa es de 0.38 a 0.40cm. aprox.



UNIDAD N° 02

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro del Evangelio (Nave)

Objetivo: Esta registrada como unidad de excavación N° 02, el objetivo es registrar el material cultural arqueológico y llegar a la cimentación del muro para verificar si la construcción del Baptisterio fue edificada en la misma época que fue edificada el templo, para llegar al objetivo dispuesto realizamos el registro de superficie a nivel original y llegar a la profundidad suelo firme y la conclusión del muro.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Superficie: Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la templo, en el muro del evangelio, en la puerta de ingreso de Baptisterio, esta unidad presenta las dimensiones (2.00 x 1.00 m). La superficie se halla con tierra de desmonte seguidamente ladrillo pastelero de dimensiones de (0.14cm de largo por 0.10cm de ancho) y con un grosor de 0.03 cm, de tipo lomo de pescado con un mortero de yeso de 0.03 cm.



Capa I: Esta capa presenta tierra suelta de color marrón, grumoso que pierde rápidamente su morfología con una potencia en todo el cuadrante de 0.05 cm a 0.08 cm, no se evidencia material cultural.

Capa II: En esta capa se evidencia un empedrado con piedras pequeñas se presenta como si fuera el falso piso del Templo con una potencia de 0.15 cm, no se evidencia material cultural. Seguidamente se realiza el levantamiento del piso para continuar con la excavación.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa III: Esta capa presenta tierra suelta de color amarillo, con presencia de arcilla y grava con una potencia de 0.07 cm a 0.09 cm no se evidencia material cultural.



Capa IV: Esta capa presenta tierra de color marrón de textura suelta limosa, con una potencia de 0.50 se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y fragmentos de osamenta humana disturbada en mal estado de conservación en menor cantidad.

Capa V: Esta capa presenta tierra compacta de color marrón oscuro con una potencia de continuando con la excavación se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y fragmentos de osamenta.

Se considera esta capa la final ya que se llega al cimiento del muro y llegamos a suelo firme conformado por piedras de regular tamaño.



Conclusión:

Se concluye que las capas fueron disturbadas por intervenciones realizadas anteriormente ya que por este motivo el material cultural se halló cerámica fragmentada así como osamenta humana en muy mal estado de conservación realizada por trabajos que se dieron anteriormente.

Se realizó trabajo de apuntalamiento porque se presentó el deslice de la unidad hasta la capa III porque hallarse tierra suelta.

UNIDAD N° 03

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro de la Epístola (Nave)

Superficie.

Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la iglesia, en el sector de la nave al lado del muro de la epístola, esta unidad posee las dimensiones (2.00 x1.00 m).La superficie se presenta, plana con ladrillos pasteleros, de dimensiones de (0.20cm delargo por 0.13cm de ancho) y con un grosor de 2.5 cm.



Capa I: Presenta una capa compuesta de tierra suelta de textura grumosa, húmeda, que pierde rápidamente su morfología. Su potencia de esta capa es de (0.5cm),no se presenció evidencia de material cultural

Capa II: En esta capa se evidencio un empedrado con piedras de tamaño mediano, con tierra zarandead(fina) la potencia de esta capa es de (0.13cm).no se evidencio material cultural en esta capa.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grumoso, con presencia de material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, a una profundidad de (0.55cm), la potencia de esta capa es de (0.90cm)



Capa IV: En esta última capa se muestra que la tierra se presenta más compacta, se encuentra húmeda, en esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de (0.17 cm). Tenemos que indicar que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 aprox. después de la cuarta capa estratigráfica, esto con el objetivo de encontrar la cimentación del muro.



UNIDAD N° 04

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Muro del Evangelio

Superficie: Esta unidad se encuentra ubicada en el muro del evangelio, entre dos retablos del siglo XX aproximadamente, (Neoclásico), las dimensiones de esta son de 1.60m de longitud por 1m de ancho, situada entre las capillas del baptisterio y sacristía. La superficie se presenta plana con ladrillos pasteleros de dimensiones, (0.20cm de largo X 0.13cm de ancho y con un grosor de 0.02cm, presenta un mortero de yeso de aproximadamente de 0.02mm.



Capa I: Presenta tierra suelta, de textura grumosa húmeda con una potencia de 0.05cm de color marrón. La estructura de este tipo de tierra, rápidamente se desprende fácilmente. No se evidenció material cultural.

Capa II: Se evidenció empedrado compuesto por piedras de dimensiones pequeñas, con mortero de tierra zarandeada (fina).

Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grumoso, con presencia de material cultural, que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, también se halló material textil, contemporáneo, junto con una suela de zapato, a un nivel de 1.13 se evidenció 04 cráneos disturbados, asociados a fragmentos de osamenta humana, esto a manera de basura.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Capa IV: Presencia de tierra húmeda, compacta de morfología pareja no presenta, asociaciones de materiales propios. En esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de (0.20cm)después de esta capa se realizó una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 m, para identificar el nivel de suelo de esta unidad.



UNIDAD N° 05

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco


Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Capilla Sacristía (interior)

Superficie: Para realizar esta unidad que está ubicada exactamente en la esquina de la capilla se tuvo que desmontar bloques de adobe que servían aparentemente como (repisa de adobe).

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Unidad de excavación ubicada en el interior de la capilla de la sacristía, tiene las dimensiones de 2.00 x1.00 m de longitud, esta superficie se presenta relativamente plana, por la presencia de ladrillo pastelero (0.20cm de largo X 0.13cm de ancho y con un grosor de 2.5mm. después de levantar los ladrillos pasteleros, la unidad presenta 2 capas o niveles estratigráficos.



Capa I: Presenta tierra suelta de color marrón se presenta húmeda y su forma es fácilmente desprendible, tierra grumosa, en esta capa no se evidencia material cultural, esta capa tiene un potencial es de 0.43 cm

Capa II: Esta capa su morfología es compacta, de color marrón oscura, su textura es homogénea por no tener elementos contemporáneos (fragmentos de tejas, piedras, basura). Se evidencio un fragmento de cerámica colonial vidriado, que tiene la forma de base de ceramio, presenta decoración, esta se halló a una profundidad de 47 cm, se evidencio también un fragmento osamenta animal aparentemente tallado por la punta, en una profundidad de 0.50 cm la potencia de esta capa es de 1.00 m.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



UNIDAD N° 06

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro de la Epístola (Nave)

Superficie.

Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la iglesia, en el sector de la nave al lado del muro de la epístola, esta unidad posee las dimensiones (2.00 x1.00 m).La superficie se presenta, plana con ladrillos pasteleros, de dimensiones de (0.20cm delargo por 0.13cm de ancho) y con un grosor de 2.5 cm.



Capa I: Presenta una capa compuesta de tierra suelta de textura grumosa, húmeda, que pierde rápidamente su morfología. Supotencia de esta capa es de (0.5cm),no se presenció evidencia de material cultural

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa II: En esta capa se evidencio un empedrado con piedras de tamaño mediano, con tierra zarandeada(fina) la potencia de esta capa es de (0.13cm).no se evidencio material cultural en esta capa.

Capa III: Presenta tierra suelta de color marróngrumoso, con presencia de material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, a una profundidad de (0.55cm), la potencia de esta capa es de (0.90cm)

Capa IV: En esta última capa se muestra que la tierra se presenta más compacta, se encuentrahúmeda, en esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de (0.17 cm). Tenemos que indicar que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 aprox.después de la cuarta capa estratigráfica, esto con el objetivo de encontrar la cimentación del muro.

UNIDAD N° 07

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Baptisterio

Objetivo: Encontrar evidencia de material cultural. Descartar la posibilidad si la capilla del Baptisterio fue edificada al mismo tiempo o fue una edificación posterior al Templo.

Ubicación: Se ubica en la capilla del Baptisterio hacia el noreste del templo presenta las medidas de 2.00 m x 1.00 m.

Superficie: Se presenta relativamente plana con tierra suelta, con presencia de humedad y grumosa, realizamos la limpieza de maleza remarcado de la unidad y el inicio de la excavación:




A una profundidad de 0.11 se observa osamenta disturbada (mandíbula) aparentemente de niño por la forma y el tamaño en la mismo terreno se observa parte de cráneo al parecer

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

también de niño, siendo este registrado y fotografiado a escala a su vez a 0.10 centímetros de distancia se halla restos de prendas de menor tamaño.



Capa I: Encontrándonos en la capa I a 0.40 cm de profundidad tomada desde el terreno, se evidencia la indicio de un ataúd de madera agrietado, aparentemente de niño por el tamaño, realizando el registro arqueológico





*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Se profundiza la unidad llegando a 0.55 cm se aprecia la evidencia de una prenda tejida con finas laminillas entrecruzadas de oro, al pie del ataúd de madera se halla una cuenta redonda pequeña de color blanco, las cuales son registradas y archivadas para su estudio correspondiente.



A una profundidad de 0.60 cm se realiza el registro arqueológico del ataúd presentando una forma trapezoidal las medidas de 0.74 cm de longitud de largo, 0.25 de ancho de cabecera, y 0.15 cm de ancho de pie.



En la cabecera del ataúd a 0.03 cm se halla restos de franjas de telar con rombos de color turquesa con hilos amarillos y hiervas como si hubiera sido envuelto en un atado.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Se realiza el levantamiento del ataúd con el registro arqueológico limpieza con sumo cuidado y fotografiado a escala, el material cultural se halló en mal estado de conservación.



A su vez se realizó el registro arqueológico y el levantamiento y almacenamiento del atado encontrando franjas de telar y hiervas.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Se procede a la eliminación de material excedente y continuar con la excavación

Capa II: Presenta tierra compacta no se encuentra evidencia de material cultural, se profundiza hasta llegar al cemento de muro.



Conclusión:

Se llega a la conclusión que por el material cultural encontrado como la mayor parte restos de osamenta de niño el Baptisterio era parte de templo de suma importancia, al parecer estos niños fueron de nivel jerárquico importante, en su totalidad esta unidad se presentó disturbada algunos fragmentos menudos de osamenta

UNIDAD N° 08

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Baptisterio

Objetivo. El objetivo principal es encontrar evidencia de material cultural y descartar la posibilidad si la capilla del Baptisterio fue edificada conjuntamente con el Templo, haciendo esto posible con la excavación llegando hasta suelo firme.

Actualmente se encuentra en proceso de exploración arqueológica.

Ubicación: Se ubica en la capilla del Baptisterio hacia el noreste del templo presenta las medidas de 2.00 m x 1.00 m.

Superficie

Se realiza la eliminación de maleza presentando el terreno llano con bastante humedad.



Capa I: Se observa tierra suelta su color es la de un marrón claro, tiene una textura grumosa y seca, el cual fue rellenado en ciertas partes de esta unidad, definido así por su irregularidad estratigráfica, en la cual se observa disturbada, en la que se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta disturbada, en el perfil este y sur se observa como un lente semicircular, en donde se registró todo el material, Presenta una potencia que varía de 0.26m. a 0.54m.

CAPA II: Presenta tierra suelta de color marrón a rojo claro, con poca humedad y presenta una textura grumosa con inclusión de pequeños fragmentos de rocas. Esta capa llega a extenderse hasta la superficie tiene una potencia de 0.40m. a 0.70m.

CAPA III: Presenta una tierra semi-compacta de color marrón oscuro con inclusión de pequeños fragmentos de rocas de diámetros que varían de 0.02m. a 0.05m. su humedad es relativamente mayor que a la de la CAPA II. Tiene una potencia que varía de 0.50m. a 0.60m.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



CAPA IV: La tierra es compacta de color marrón oscuro, presenta mucha humedad y de textura semi-lisa. Tiene una potencia que varía de 0.50m. a 0.70m. En esta última capa no se evidencia material cultural de ningún tipo.

PISO FINAL I: este piso inicial final, se encuentra a una profundidad de 2.07 y contiene sobre su extensión (CAPA IV) un ordenamiento de piedras, a manera de entierro, ubicado en la esquina NW de la unidad, se realiza el respectivo registro y se procede a levantar para descartar posible entierro. Al ser desmontado no se llegó a evidenciar material cultural.

PISO FINAL II: Este segundo piso final, se encuentra a una profundidad de 2.56m. y contiene sobre su extensión (CAPA IV), con una cierta cantidad de piedras extendidas sobre esta superficie, el cual no tiene relación alguna con la pila de piedras que se encuentran en el PISO INICIAL FINAL, debido a que estas dos están separadas por tierra de un espesor de 0.53m.



Capa I, disturbada,
presencia de material
cultural.



Conclusión

La excavación realizada en este sector, nos indica que después de realizar la construcción de la capilla del baptisterio, no tuvo intervenciones ya que después de la primera capa disturbada que se identificó no se evidenció material cultural solo tejas coloniales y basura de esa época, que posiblemente corresponde a los trabajos iniciales de esta construcción, indicando que en los perfiles donde presenta este lente solo se realizó un pequeño hoyo para colocar el material encontrado, esto seguro procede de otro lugar del templo al realizar sus intervenciones y/o huaqueos en el interior del templo.

UNIDAD N° 09

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: (Contrafuerte del muro de la epístola)

Superficie

Está ubicado en la parte externa de uno de los contrafuertes del muro de la epístola, la superficie se presenta plana esta con la presencia de basura contemporánea tiene dimensiones de 2.00 x 1.00 m. la unidad se apertura con el objetivo de evidenciar la continuidad del contrafuerte que posiblemente se encuentra soterrado, como también la presencia de material cultural durante el proceso de remoción de suelos.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Capa I: En esta primera capa compuesta por tierra de color marrón suelta, de textura limosa se ha evidenciado material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica esta en menor cantidad, acompañado de basura contemporánea, en casi toda la unidad se observa la presencia de elementos líticos dispuestos por su disposición estos formarían parte del contrafuerte que se encuentra adosado, posiblemente fueron retirados algunos elementos para la instalación de agua. La potencia de la capa 0.40 m.



En la misma unidad N°9 se prolonga una longitud de 1 m x 1 m ubicada hacia el sur, con el objetivo de verificar la secuencia del cimiento en el terreno del atrio del templo. Se realiza la limpieza del terreno, remarcado en la superficie presenta tierra suelta y grama se llega a tierra firme a una profundidad de 0.20 cm en el cimiento del terreno se encuentran piedras colocadas a manera de relleno. No encontrando evidencia de que pudo ser el piso consecuente de piedras, llegando a la capa final.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Unidad N°9 se prolonga una longitud de 1 m x 1 m ubicada hacia el sur, con el objetivo de verificar la secuencia del cimiento en el terreno del atrio del templo. Se realiza la limpieza del terreno, remarcado en la superficie presenta tierra suelta y grama se llega a tierra firme a una profundidad de 0.20 cm en el cimiento del terreno se encuentran piedras colocadas a manera de relleno. No encontrando evidencia de que pudo ser el piso consecuente de piedras, llegando a la capa final.



Capa II: Presenta tierra compacta, donde se evidencia restos de cerámica fragmentada se realiza una cala en el muro del contrafuerte n° 03 con el objetivo de verificar la secuencia de este, donde se hallan rocas a manera de relleno.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Conclusión:

Realizando la excavación arqueológica muro del contrafuerte y de la profundización de cimiento se observa que el contrafuerte fue edificado posteriormente a la del templo. Al inicio de la excavación se podía apreciar la estructura de las piedras a manera de un canal de agua para descartar esta posibilidad se llegó hasta el suelo firme de tierra no encontrando el cimiento de roca.

UNIDAD N° 10

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: (Contrafuerte 03, del muro de la epístola)

Ubicación: Se encuentra ubicada en parte del muro de la epístola y el contrafuerte n° 03, presenta dimensiones de 2.00m x 1.00m. . El objetivo de la apertura de dicha unidad consiste en realizar una comparación en relación a la unidad N° 09, en el cual se determinó que este contrafuerte no presentaba cimiento profundo llegando a 0.50 m aprox. y a manera de relleno.

Se realizan 06 ampliaciones en el área de excavación arqueológica, presentan las siguientes dimensiones:

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

1° Ampliación: 2.00m x 1.00m, se realizó en la esquina SW, de la unidad para corroborar la presencia de cabeceras de muro que se halló fortuitamente durante la apertura de la excavación en el cual se observan que se prolongan hacia el lado sur de la unidad, esta primera ampliación para observar el cimiento del contrafuerte.



2° Ampliación: 2.50m x 1.00m, de igual dimensión pero en la esquina SE, para determinar el largo del muro y ver si este continua en la misma dirección



3° Ampliación: 1.00m x 0.50m, se trazó la ampliación de esta unidad en forma horizontal para poder cubrir casi todo el área de la unidad y determinar la continuidad del muro evidenciado.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

4° Ampliación: 2.00m x 1.00m, se realiza el mismo trazado para la cuarta ampliación y determinar la continuidad del muro



5° Ampliación: 2.00m x 0.50m, el mismo procedimiento pero con dimensiones solo de 0.50 m para determinar la continuidad del muro ya que se observa que este se prolonga a lo largo del contrafuerte N° 03.



6° Ampliación: 2.00m x
realiza porque ya se

1.00m, la última ampliación se
observa la esquina del muro

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

evidenciado con el que podemos deducir que posiblemente este esta continuando



Conclusión:

El muro evidenciado en las ampliaciones que se ha realizado en la Unidad N° 10, que corresponde a un número de 06, se ha determinado que el muro pertenecía a los cimientos de un recinto de forma rectangular contemporánea que formaba parte de una posible torre que ha sido construido en los año 80 aproximadamente, información recogida por parte de un comunero antiguo de la zona, y corroborada con las excavaciones arqueológicas

Superficie: Se halla en un área ligeramente plana, en el lugar de excavación se presenta una superficie llana.

Perfil Norte: Este presenta el cimiento del muro de la epístola, se hallan piedras de diámetros menores a 57 cm x 60 cm y piedras medianas de 30 cm x 35 cm, se observan 07 hileras de piedras las más grandes ocupan un lugar uniforme de soporte de las estructura del uro de la epístola. Se llega a observar una profundidad de 2.26 m desde la superficie del cimiento siendo esta la más honda en descripción de ciento de esta unidad



Perfil Sur: Se observa piedras de gran tamaño se observa el muro de una posible edificación anterior que quiso realizarse, no tiene conexión alguna con el muro que va en dirección SUR. Presenta dimensiones de la piedras de diámetros menores a 76 cm x 44cm, se observa una profundidad en el muro de 1.72 cm desde la superficie.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Perfil Oeste: Se presenta el muro del cimiento del contrafuerte n° 03, con una estructura rustica se observan 08 hileras de piedras edificadas. Su profundidad llega a 1.53 m desde la superficie.

Perfil Este: Se presenta la cara externa del muro hallado se observan 09 hileras de piedras edificadas, todas de un similar diámetro con una orden aparente, su profundidad llega a 1.60 m de la superficie.

En esta unidad denominada como UE-10 se llega a evidenciar un muro donde posiblemente se quiso realizar una torre o alguna estructura arquitectónica, el cimiento del muro se presenta con una longitud tomada desde el muro de la epístola dirigido hacia el SUR del Templo de 4.52 m, donde continua su estructura para cerrar un muro interno dirigido hacia el OESTE del Templo con una dimensión de 2.52 m. Presenta una potencia de muro que varía de 1.26m a 0.71m, el muro se presenta y edifica dirigida desde el contrafuerte n° 03 hacia la cara interna del muro con una dimensión de 0.85 m.

Se evidencia material cultural correspondiente a osamenta humana de cráneos fracturados y extremidades superiores.



UNIDAD N° 11

REGISTRO DE EXCAVACION

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: contrafuerte N° 04, Muro de la epístola.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el hacia el Sur del Templo presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m. Unidad que se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del contrafuerte ya que estas estructuras fueron construidas posteriormente y con relación a otras solo presentan un cimiento de 0.60 a 0.80 aprox.

Superficie: Se ubica en un área de terreno llano con tierra, donde nuestro objetivo principal como componente de arqueología es observar la cimentación del contrafuerte y poder hallar la evidencia de material cultural en referencia arquitectónica o arqueológica.

Perfil Norte: Se encuentra ubicada el cimiento del contrafuerte N°04 con rocas de mediano tamaño sin orden aparente, en su superficie presenta el mínimo comportamiento del trabajo de excavación arqueológico realizado en el contrafuerte N° 05.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.15 a 0.40 correspondiente a tierra semi compacta de color marrón oscuro, con presencia de humedad en los perfiles, donde se observa material cultural que corresponde a cerámica fragmentada en un número de 14 fragmentos (13 fragmentos sin decoración-01 fragmento con decoración).

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.80m. a 1.05m. Donde se observa tierra compacta, de color marrón oscuro, con mayor humedad en relación a la anterior donde evidenciamos material cultural de fragmentos de cerámica.

Llegamos a una profundidad total de 1.20m.

Observaciones: En la unidad se observa que el tubo de agua atraviesa la unidad de OESTE a ESTE, el cual limita y dificulta el trabajo de investigación arqueológica.

UNIDAD N°12

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Objetivo: Si existe la continuidad del muro y el cimiento del contrafuerte y si podría hallarse este sobre alguna edificación anterior pudiendo hallar así evidencia de material cultural, a su vez al estructura arquitectónica del contrafuerte.

Superficie: Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Sur de la unidad de 0.15 cm, debido a trabajos de restauración la unidad está ubicado al Sureste del Templo.

Capa I: Presenta piedras en cimiento y mortero de barro en medio de la unidad atraviesa un tubo de agua de 1/2 pulgada, esta fue hecha posterior a la construcción, esta capa presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil desprendimiento, se evidencio material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica disturbada en menor cantidad, el cual no presentaba orden alguno paso por el registro fotográfico y grafico de esta misma, La potencia de esta capa es de



Capa II: Se realiza una cala de 1m x 1m presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil retiro de algunas piedras profundidad de 1.60m, con lo que se observa la capa final.



Calle Saphy N° 723 Cercado

- 263366.
b.pe



Conclusión:

Realizando la excavación arqueológica muro del contrafuerte y de la profundización de cimiento se observa que el contrafuerte fue edificado posteriormente a la del templo. El trabajo de construcción del contrafuerte no fue realizado por personal profesional, por la forma estructural que presenta en parte central del contrafuerte se tiene un relleno de piedras pequeñas y el mortero de barro de textura suelta, para la fecha tiene un desprendimiento dentro del muro.

UNIDAD N° 13

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Esta ubicada al exterior del templo, entre el contrafuerte N°05 y el muro de la epístola, las dimensiones de la unidad son de 2.00 X 1.00m. de longitud, con una profundidad de 2.28m. y adicionándole una cala hacia el lado OESTE de la unidad con dimensiones de 1.00 X 0.50m. con una profundidad de 0.50m. Se apertura la unidad con el objetivo de ver la cimentación del muro, porque las unidades que fueron aperturados al pie de los contrafuertes no presentan cimentaciones.

SUPERFICIE: la superficie es plana, con tierra de desmonte y con presencia de un rollizo el cual sostiene el techo de calamina que fue construido temporalmente.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



CAPA I: Se observa tierra suelta, con poca humedad, también se observa en el perfil Sur raíces acompañado de bloques de roca que llegan a sobre salir hacia adentro de la unidad y, el cual llega a extenderse hasta la CAPA II, presenta una potencia de 0.34m.

CAPA II: Se trata de tierra semi-compacta, de color marrón claro, húmedo, su textura es grumosa con inclusión de piedras de menor dimensión, en esta capa se evidencia y recupera osamenta (cráneo fragmentado) como también fragmentos de cerámica. Tiene una potencia de 1.13m

CAPA III: Tierra compacta, de textura grumosa, de color marrón oscuro y con una humedad mayor a la de la CAPA II. Presenta una potencia de 0.48m.

CAPA IV: se observa tierra limosa, de textura semi-fina, con exceso de humedad, de color marrón oscuro a negro. Tiene una potencia de 0.30m.,



Durante la apertura de zanjas, se determinó que en el muro de la Epístola si presenta cimentación con una profundidad de 2.00 m. En los dos perfil Norte la cimentación presenta un pandeamiento de 0.05 a 0.15 m. de regular estado de conservación, en el perfil Oeste presenta un pandeamiento 0.10 m. en regular estado, en los dos perfiles presenta humedad por presentar filtración de agua. La arquitectura presenta un aparejo rustico conformado

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

por piedras de regular tamaño y mortero de barro, posteriormente se procederán a realizar trabajos de calzada.

UNIDAD N°14

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca


Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Muro Testero (Parte posterior del Templo)

Objetivo:

Para registrar la evidencia de material cultural, esta se ubicó en el muro testero para observar el cimiento original de la edificación del templo o alguna modificación que hubo ya que en la reseña histórica se menciona que en la estructura del muro se realizó una apertura de un vano dirigida hacia el tabernáculo y posiblemente pudo realizarse una modificación en el muro del cimiento. A su vez profundizar y llegar a suelo firme y observar las capas para observar el grado de incidencia en el terreno que hubo al realizar la vereda contemporánea.

Superficie. Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m),¹⁴ ubicada en el muro testero parte exterior de templo en la vereda esta presenta un desnivel de 0.09 cm de altura se presenta plana con piso de concreto armado de 0.80 cm de ancho y una altura de 0.10 cm, y 0.20 cm de parte de la pista es se halla con tierra de desmonte de los trabajos de obras.



Capa I: Presenta
0.10 cm de



una potencia de
concreto armado.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa II: Se observa un empedrado de rocas de menor tamaño con mortero de cemento está realizada en una época contemporánea, en medio de la unidad se halla un tubo de agua a 0.80 cm del muro hacia la vereda.



Capa III: Presenta tierra húmeda de color marrón compacta no se halla evidencia de material cultural ya que esta la vereda fue realizada en la actualidad realizando trabajos de obras donde disturbaron todo el terreno, finalizando la capa III se observa el indicio de una roca de gran tamaño de forma trapezoidal de 0.75 cm x 0.78 cm.





*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Al parecer esta roca no es original de lugar ya que se encuentra encima de otras rocas más pequeñas, pudo ser ubicada de manera fortuita.

Para proseguir y llegar a la profundidad total se realizara una cala dirigida hacia el sur de la unidad para tener el espacio adecuado para la excavación y poder llegar al cimiento del muro y suelo firme.



Conclusión:

Por los trabajos contemporáneos realizados tipo, vereda y pista de asfalto el terreno fue disturbado y removido no hallando ninguna evidencia de material cultural.

En la conclusión del muro se profundizo hasta el cimiento se observó un desprendimiento mínimo en el material lítico por la humedad que se observa en mayor parte del muro.

UNIDAD N° 15

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado al interior del templo al lado izquierdo de la puerta de ingreso de la capilla de la Sacristía, presenta dimensiones 2.00m x 1.00m.

El objetivo de la apertura de la unidad de excavación es determinar la profundidad del cimiento con relación al ingreso de la capilla del Baptisterio, el cual se encuentra a una profundidad de 1.00 m. del que posiblemente el nivel del piso original se encuentre a esa profundidad.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

SUPERFICIE: Se halla en un área ligeramente plana, de superficie llana, dirigida al oeste de la unidad se observa evidencia de material cultural lítico el cual corresponde al soporte del pulpito de dimensiones 0.23 x 0.21m presentando en el medio un hoyo donde va encajado el pulpito con 1 diámetro de 0.23m.



CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.04m de tierra suelta combinada con ladrillo pastelero.

El ladrillo pastelero abarca un área de 2.00m x 0.59m y el resto de la unidad presenta tierra de dimensiones de 2.00m x 0.41m.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

CAPA II: Presenta una potencia que varía de 0.06m a 0.12 m, presenta un empedrado de rocas medianas y pequeñas, la capa II ocupa de empedrado de 0.59 m x 2.00 m el resto se presenta como un relleno de tierra.



Observaciones:

En superficie se realizó el registro de la base del pulpito, llegando a la capa II del empedrado para poder proseguir con la excavación se procede a levantar el material lítico para luego ser evaluado.

Se observa el cimiento del muro de la epístola que también pertenece parte de la capilla de la Sacristía, se presentan piedras medianas de 10 cm y 30 cm las más grande con dimensiones de 45 cm a 60 cm, ubicadas de manera rustica con mortero de barro, donde se observan 07 hileras de piedras, donde llegamos a una profundidad de 1.96 cm culminado el cimiento.




INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.07m a 0.66m de tierra suelta de coloración marrón claro .donde en el perfil se hallan restos de tallos relativamente gruesos y una concentración de osamenta que abarca una de 0.18m y 0.44 m de tallos y material cultural de osamenta esta se encuentra fragmentada y en muy mal estado de conservación.

CAPA IV: Presenta una potencia de 0.75m. a 1.53m correspondiente a tierra semi compacta de color marrón claro , con presencia de humedad en esta capa no se evidencia material cultural de ningún tipo solo se observa la presencia de acumulaciones pequeñas de cloración rijo ocre y piedrecillas menudas.

CAPA V: Presenta una potencia que varía de 0.16 m a 0.58 m, correspondiente a tierra compacta marrón oscuro, con mayor humedad en relación con la capa anterior, no se evidencia material cultural de ningún tipo.



UNIDAD N°16

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Sacristía (parte externa)

Superficie.

Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Sur de la unidadde 0.15 cm, debido a trabajos de restauración la

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

unidad está ubicado al Noroeste de la iglesia en la parte externa y esquina de la capilla de la sacristía, presente 3 capas o niveles estratigráficos.



Capa I: Esta capa presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil desprendimiento, se evidencio material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica disturbada en menor cantidad a una profundidad de 0.25 m, lítico, un número promedio de 07 elementos a 0.47cm de profundidad, el cual no presentaba orden alguno paso por el registro fotográfico y grafico de esta misma, como también fragmentos de teja colonial. La potencia de esta capa es de 0.60cm



Capa II: Esta capa presenta tierra mezclada de color más oscura por estar húmeda, con fragmentos de tejas y piedras dentro de este estrato en esta capa se evidencio material lítico, fragmentos de cerámica, osamenta y tejas coloniales disturbado en poca cantidad a un profundidad de (0.32 cm) y la potencia de esta capa es de (0.56cm). La presencia del material lítico no corresponde a algún ordenamiento de piedras que represente a un muro, simplemente son piedras que han sido colocadas o han colapsado posteriormente durante la construcción del muro de adobe que se encuentra al lado ya que este conjunto de piedras no presenta mortero ni mucho menos una continuidad.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Capa III: La tierra se observa que posee un color marrón oscuro (humedad) su morfología es compacta en esta capa se observa la presencia de 2 elementos líticos de dimensiones considerables (grandes), su morfología son semicirculares, y su diámetro promedio es de 0.60cm y están a una profundidad de 1.04m. Estas piedras no presentan orden alguno. Lapotencia de esta capa es de 0.50cm.



UNIDAD N°17

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Sacristía (parte externa)

Superficie: Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Oeste de la unidad, por la presencia de tierra acumulada de los trabajos de restauración la unidad está ubicado al Noreste de la iglesia en la parte externa de la capilla de la sacristía.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Capa III: Unidad explorada el mes de Abril se continúa con la excavación llegando a suelo firme la capa continua con el mismo orden del terreno de tierra compacta de color marrón oscura, no se halla evidencia de material cultural.



Conclusión:

La unidad fue ubicada en este área por presentar un desnivel alto en el contrafuerte donde se halló abundante material de relleno y basura contemporánea se profundizó hasta llegar al cimiento donde el terreno se presentaba húmedo.

El personal de obras de arquitectura realizando los trabajos de calzadura de cimientos ubicados en la misma área de excavación, en un área de ampliación de 1.00m. x 0.30m. dirigida al ESTE de la unidad, se registra parte del material lítico, siendo estas piedras ubicadas secuencialmente a manera de muro.

Se realiza la ampliación dirigida de la misma manera al ESTE de la unidad tomando las dimensiones 1.00m. x 1.00m.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

SUPERFICIE: Se presenta el terreno en un área de desnivel de 0.05m. con tierra de desmonte y material de relleno, teja fragmentadas, adobe dispersos alrededor de la ampliación y basura contemporánea.



PERFIL ESTE

CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.30m. a 0.53m. con tierra semi-compacta, de color marrón claro, en esta capa se llega a observar osamenta de animal a una profundidad de 0.50m.

CAPA II: Presenta una potencia de 0.60m. a 0.70m. tierra compacta de color marrón oscuro, a una profundidad de 0.70m. se evidencia material cultural contemporáneo fragmentado perteneciente al cuello y parte de la asa de una jarrón de barro.

En la misma profundidad de 0.70m. se observa osamenta fragmentada perteneciente a una costilla.



PERFIL SUR

CAPA I: Se observa el muro y parte del cimiento de la capilla de la sacristía. Iniciado el trabajo de excavación, se llega a una profundidad de 0.54m. se halla evidencia cultural lítico

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

observándose la secuencia del muro hallado por el personal del componente de arquitectura.

Se observa un muro de una posible barda de ancho de 0.90m. a 0.85m y de una profundidad de 1.18m. de cimiento del muro.

Se realiza una segunda ampliación para seguir la secuencia del muro, posterior a la conclusión de la ampliación se observa la continuación de la posible barda.

Se realiza una tercera ampliación dirigida hacia el perfil OESTE de la segunda ampliación de dimensiones 1.00m. x 0.30m. estas dos llegan a una profundidad de 0.40m. y 0.45m. Que llegan hacia la base del cimiento del muro, esta segunda ampliación confirma la secuencia del muro.

La tercera ampliación se realiza con el objetivo de observar la potencia y ancho del muro.

La ampliación realizada y dirigida hacia el perfil OESTE, de la tercera ampliación, se evidencia en la CAPA II abundante restos de carbón vegetal con una potencia de 0.50m.

La ampliación registra que el muro hallado es de construcción anterior, debido a que este muro se entrecruza por debajo del muro de la capilla de la sacristía.



Con relación al muro que presenta una hilera de piedras se puede indicar que posiblemente pertenece a una cimentación de una terraza que fue construida anteriormente esto para adecuarse a la morfología del terreno, este mismo patrón se observa en la cimentación de la capilla de la sacristía lo que construyeron sobre un cimiento preexistente.

UNIDAD N°18

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Capilla de baptisterio (parte externa)

Superficie.

Presenta una superficie medianamente plana, está ubicada al lado del muro del baptisterio, en la parte externa sus dimensiones de esta unidad son de 1.00 x3.00 m de longitud.

Capa I: Esta capa presenta un color marrón (húmeda) tierra grumosa, que se disgrega fácilmente, en esta capa se evidencio material lítico, conglomerado, a una profundidad de 15 cm, superpuesta unas con otras, en esta capa no se evidencio material cultural, la potencia de esta capa es de 0.20cm.

Capa II: Esta capa presenta un tierra de color marrón oscuro (húmeda) y su textura es más fina, y compacta, en esta capa se evidencio nuevamente material líticos disturbados, de tamaño regular, en cantidad de 5 y 7 elementos a una profundidad de 0.49cm. En esta capa se evidenció fragmentos de cerámica disturbada, en cantidad regular de tipo colonial, a una profundidad de 0.57cm. La potencia de esta capa es de 0.70cm



Capa III: Presenta tierra de color aparentemente marrón oscuro, compacta ya que se llegó hasta la cimentación de este, en esta última capa no se evidencia material cultural de ningún tipo. La potencia de esta capa es de 1.19m.

UNIDAD N° 19

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Capilla de la Sacristía (parte exterior del Templo)

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado al exterior del templo y de la capilla del baptisterio, la unidad de excavación por su ubicación se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del muro ya que con relación a otras unidades ubicadas en asociación a esta se evidencio un cimiento de aprox 1.60 a 1.80 m, la unidad de excavación presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m. y llega a alcanzar una dimensión total de 2.00m. x 2.00m. Incluidas las ampliaciones realizadas en ella por la presencia de material lítico que posiblemente corresponde a un muro.



SUPERFICIE: Se encuentra en un área que presenta una pendiente moderada que varía de 0.55m. a 0.65m.


CAPA I: Presenta una potencia que varía de 1.10m. a 1.35m. se observa tierra de coloración marrón claro, en los perfiles se observa la inclusión de basura contemporánea como son; restos de plástico, teja contemporánea fragmentada, piedras pequeñas con diámetros menores a 0.10m, también se observa raíces de gras, este último en gran porcentaje en el perfil norte.

Por debajo de los 1.03 del nivel se evidencia piedras grandes, medianas y de pequeño tamaño que van en dirección de ESTE a OESTE, piedras que pertenecen a un muro y con una variabilidad en cuanto a su inclinación y ancho de muro.

La cimentación de este muro presenta 05 hileras de piedras de variado tamaño.

Cabe mencionar que la cara SUR del muro muestra una inclinación pronunciada superior a 0.20m. la cara norte del muro, no muestra la misma inclinación que el de la cara sur.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



CAPA II: Tiene una potencia que varía de 0.59m. a 0.77m. consta de tierra de coloración más oscura que la de la capa anterior, contiene mínima inclusión de basura contemporánea (teja) tiene una humedad media, debido por la cual se observa filtración proveniente del perfil ESTE.



PERFIL SUR:

El perfil sur viene a ser la cara externa del muro de la capilla del baptisterio, se observa 06 hileras de piedras en su cimentación, enumeradas desde el nivel de superficie, se observa piedras de diferentes tamaños, los cuales no mantienen un nivel en plomada, posiblemente se calzo tomando en cuenta la cara interna del muro del baptisterio, en el perfil se observa una piedra de diámetro 0.75m. que muestra fisura, debido posiblemente a la carga por encima de ella.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



PERFIL NORTE

Se presenta la cara externa del muro, esta fue una posible edificación para una estructura de un ambiente que sería habilitado para uso del Templo o edificaciones anteriores.



**UNIDAD N°20**

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: templo de Ccorcca

Sector: Al lado del muro del evangelio (parte externa)

Superficie.

Esta unidad se encuentra en la parte N.W del templo en la parte externa de la capilla del baptisterio, sus dimensiones son de 2.00 X1.00 m la superficie de esta unidad es irregular por presentar material de relleno durante el proceso de restauración de la iglesia.

Capa I: Presenta tierra suelta de color marrón ligeramente, clara, con presencia de elementos líticos y fragmentos de tejas en dimensiones pequeñas, en esta capa no se evidencio material cultural. la potencia de esta capa es de (0.30cm)

Capa II: Presenta tierra más consolidada en su morfología, es semi compacta, es de color marrón oscuro. En esta capa se halló fragmentos de cerámica disturbada aun nivel de (0.51 cm) de profundidad esta capa tiene una potencia de 1.07m. También mencionaremos que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con de profundidad de 0.50 m aprox. con el objetivo de determinar la cimentación del muro.

UNIDAD N° 21

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral

Objetivo: Se realiza con el objetivo de observar si existe aún evidencia de cimiento de la barda perimetral que presentaba el templo.

Ubicación: Está encuentra ubicada al sur este de templo, pertenece a la vereda de la barda perimetral, específicamente en el cimiento de la edificación contemporánea, presenta las medidas de 2 m x 1 m. La unidad abarca el ancho del perímetro de la vereda.

Superficie: Presenta llana con lajas de concreto de 0.30 x .030 con un espesor de 0.02 a 0.05 y una altura vereda de 0.20 cm.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Capa I: Lajas de concreto con relleno de concreto armado de cemento no se halla ninguna evidencia de material cultural.



Capa II: Esta capa su morfología es suelta con restos de grava y arenilla, presenta evidencia de material cultural de cerámica fragmentada y osamenta fragmentada





INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Capa III: Se realiza un cala de 0.50 x 1.00 m con el objetivo de profundizar y llegar al cimiento de la edificación contemporánea y poder observar si aún podemos hallar evidencia de la barda perimetral que antiguamente se encontraba.



Conclusión: El terreno se encontró disturbado y solo presenta cimentación de construcción de la edificación contemporánea mas no de la barda perimetral original.

UNIDAD N° 22

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Ambiente N° 02 (interior)

Ubicación: Se encuentra ubicado al Sur-Este del templo. En el interior de una edificación contemporánea denominada ambiente N°02. Presenta dimensiones de 2.00mt x 1.00m. El objetivo de la apertura de la unidad de excavación es el de evidenciar si existe la cimentación de la barda perimetral y determinar si la construcción contemporánea se realizó por encima de cimentación preexistente si existiera.

Superficie: Se presenta llana, en el perfil sur se observa una roca adherida al muro con dimensiones 0.33 m x 0.20m. Alrededor se observa material de trabajo del componente de arquitectura.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Capas:

CAPA I: Presenta un potencia que varía de 0.06m a 0.21m con tierra suelta de fácil desprendimiento de color marrón claro de textura seca con inclusión de piedras medianas ubicadas sin un orden aparente con diámetros menores a 0.28m también se observa basura contemporánea (plásticos, tejas) y fragmentos de ladrillo pastelero.

CAPA II: Presenta una potencia que varía de 0.58m a 0.80m, de tierra semicompacta con una mínima presencia de humedad de color marrón claro con dimensiones de piedra menuda, ladrillo pastelero, teja y fragmentos de osamenta humana disturbada de extremidades superiores e inferiores en muy mal estado de conservación. Se observa por debajo de los 0.03 m de la superficie 02 piedras de diámetros 0.39 y 0.31 m, los cuales pertenecen al muro que tiene una potencia 0.37 m. muro el cual sale hacia el interior de la unidad.

CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.48m a 0.79m, de tierra compacta con una fuerte presencia de humedad en relación con la capa II, con tierra de coloración marrón oscuro, con inclusión de pequeñas piedras con diámetro menores a 0.06 m. no se evidencia presencia de material cultural siendo esta la capa final llegando a una profundidad de 1.73m. Se observa también fragmentos de tejas a una profundidad de 0.48 m del nivel, se observa una hilera que contiene 03 piedras orientadas en posición horizontal, el cual tiene un diámetro de extremo a extremo de 0.37, que viene a ser el ancho del muro, se dirige viene hacia el interior de la unidad, y que vendría a conformar la primera hilera de la cimentación del muro.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Perfil Este:

Se observa el cimiento del ambiente N° 01 con una profundidad de 0.78 m. esta corresponde a una edificación contemporánea, se presentan de manera rustica y con piedras de regular tamaño, con mortero de barro. Se observa 3 hileras de piedra. A una profundidad de 0.82m entre la primera y segunda hilera se halla incrustada la evidencia de material óseo correspondiente a dos fragmentos de menor tamaño, este elemento óseo posiblemente pertenece a la extremidad superior (cubito, radio) o extremidades inferiores (tibia, peroné).



Perfil Norte:

Capa I: Tiene una potencia que varía de 0.06 a 0.21 m. contiene tierra suelta de color marrón claro, con inclusión de piedra con diámetros menores a 0.26 m también se observa teja fragmentada 04 y restos de osamenta animal.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa II: Tiene una potencia que varía de 0.50 a 0.68 m, con tierra de color marrón claro, presenta humedad mínima la capa contiene inclusiones de teja colonial fragmentada e incluso de pequeñas piedras con menores a 0.06 m.

Se evidencia asentada, en mal estado de conservación fragmentos de osamenta humana perteneciente posiblemente a radio, cubito, peroné y radio.

Perfil Oeste

CAPA I: Tiene una potencia de 0.07 a 0.01m. Tierra suelta de color marrón claro.

CAPA II: tiene una potencia que varía de 0.70 a 0.75 m.

Esta capa contiene 02 piedras de diámetros 0.28 y 0.22 m que se encuentran por debajo de los 0.47 m de nivel la capa contiene incluso de teja fragmentada y pequeñas piedras

Tiene un color marrón oscuro, grumoso con humedad mínima.

Con la apertura de la unidad de excavación primero se determinó que la presencia de teja colonial se observa hasta la capa II, indicando que hasta esa altura se produjo remoción de tierra para realizar la construcción contemporánea evidenciándose junto con eso basura contemporánea como también osamenta humana y de animal encontrándose la capa disturbada. La hilera de piedras que se observa solo presenta 01 hilera sin registros de cimentación propio de un muro pero este se presenta orientado en forma horizontal con la culminación de la excavación se determinara su origen.



Perfil Sur: En la superficie se muestra adosado al perfil la evidencia de material lítico de piedra no trabajada de 0.32m de ancho por 0.19m de altura, el material lítico forma parte del perfil del muro, profundizando se halla el cimientado del muro donde se halla a 0.64m del nivel, este cimientado posiblemente pudo pertenecer a la barda o tal vez a otro tramo sur-norte que atravesaría el templo.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



UNIDAD N° 23

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Parte Interna de la Barda perimetral.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el templo interna, presenta las dimensiones de 2.00m x 1.00 m. Realizamos la ejecución de la unidad para concluir si existe alguna evidencia del cimiento de la barda del Templo , o poder hallar alguna evidencia de construcción arquitectónica anterior o más antigua y alguna evidencia de material cultural

Superficie: Se ubica en un terreno ligeramente inclinado con una pendiente que varía de 0.09m a 0.15m, hacia el extremo SUR de la unidad trazada se encuentra ubicado un tramo consecuente de rocas apiladas a manera de banquillo con una altura de 0.32 en la superficie.




Capa

I:Presenta una potencia que varía de 0.22m a 0.42m, correspondiente a tierra compacta de

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

coloración marrón claro, no presenta humedad en el perfil se observa evidencia de inclusión de piedras, cal, plástico y teja fragmentada hacia el perfil NORTE se observan mínima cantidad de raíces.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.29m a 0.44m consta de tierra semicompacta de coloración marrón oscuro presenta humedad relativa en relación a la capa II, presenta inclusión mínima de pequeñas piedras de coloración rojizo las cuales se encuentran ubicadas indistintamente, donde se halla evidencia de material cultural de fragmentos de osamenta, disgregadas en el S-E de la unidad encima de unas rocas sin un orden aparente.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.23m a 0.39m consta de tierra semi arcillosa presenta una coloración marrón oscuro a negro, debido a la presencia de tierra limo, se evidencia material cultural correspondiente a 01 cráneo humano, descontextualizado.



Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.23m a 0.39m consta de tierra semiarcillosa presenta una coloración marrón oscuro a negro, debido a la presencia de tierra y limo.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Realizando una cala de exploración ubicada hacia la barda donde hallamos el cimiento no encontramos evidencia de material cultural solo parte del cimiento de la barda.



UNIDAD N° 24

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 04

Ubicación: Se encuentra ubicado al sur del templo en el sector contrafuerte N° 04, y al Este de la Unidad N° 10, Para este caso con relación la Unidad N° 10 se apertura con el objetivo de presenciar y determinar el cimiento del contrafuerte N° 04, la unidad de excavación presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se encuentra en un área ligeramente plana, con un desnivel que varía de 0.03m. a 0.05m. en toda el área a excavar



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa I: Presenta tierra semi compacta de coloración marrón claro, en la tierra se observa la inclusión de basura contemporánea, como teja y restos de plástico en mínima cantidad, la CAPA I, contiene también pequeñas piedras con diámetros menores a 0.05m.

En esta capa se evidencia material cultural que corresponde a cerámica en un número de 22 fragmentos, así como también material óseo en un número de 04 fragmentos.

Capa II: Presenta tierra semi compacta de coloración marrón oscuro, se evidencia la inclusión de piedrecillas y en mínimo porcentaje de teja fragmentada, esta CAPA contiene también fragmentos de cerámica y osamenta en mínima cantidad. El material óseo se encuentra en mal estado de conservación por encontrarse disturbada.



En planta se observa piedras grandes, medianas y de pequeño tamaño, en un número total de 42, con diámetros menores a 0.66m. dispersas en todo el área excavada, cuyas cuales no mantiene un orden lógico con la construcción del templo, por lo que se concluye que estas pudieron haber colapsado del muro en la etapa de construcción o posiblemente fue material lítico que no llegó a ser utilizado en la construcción, pero el cual estaba dispuesta para el mismo fin.



UNIDAD N° 25

REGISTRO DE EXCAVACION



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral (parte interna).

Ubicación: Se encuentra ubicado en la barda interna del Templo, frente al contrafuerte n° - 03, con dimensiones de 2.00 x 1.00. Se realiza la ejecución de la unidad para concluir si existe alguna evidencia del cimiento de la barda del Templo, o poder hallar alguna evidencia de construcción arquitectónica anterior o más antigua y alguna evidencia de material cultural.

Superficie: Se ubica en un área ligeramente plana, donde se halla adherido a la barda un tramo continuo a manera de banquetas efectuadas con piedras de regular tamaño.



Perfil Sur

Se encuentra ubicado el muro del cimiento de la barda edificadas con rocas de regular tamaño entre pequeñas y medianas colocadas de manera rustica, con mortero de barro en su profundidad en superficie llega a 0.32 m, las cuales son retiradas para profundizar en el mismo cimiento de la barda perimetral no hallando ninguna evidencia anterior.



Capas

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.11m. a 0.42m de tierra semi compacta de coloración marrón claro, con inclusión de basura contemporánea con residuos de tejas, raíces, cenizas, y franjas delgadas de tierra de coloración negruzca.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.46m. a 0.78m de tierra compacta de color marrón oscuro, se evidencia material cultural, correspondiente a una porra fracturada (se encontraba entre las armas más utilizadas por los ejércitos, consta de material de piedra en forma estrellada. Y presenta un agujero central que servía para introducirles un mango de madera.) Presenta las dimensiones de 7m x 4m.



CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.04 m a 0.22 m, de tierra compacta de coloración marrón oscuro, no se evidencia de material cultural por el cual llegamos a la profundidad final de la capa.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



UNIDAD N° 26

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral (parte interna).

Ubicación: Se encuentra ubicado al SW del templo, en el sector de la barda perimetral en la parte interna esta, se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento original de la estructura y aprox a cuanto de profundidad desde el nivel de la superficie se encuentra ya que esta es una estructura contemporánea. Presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se halla en un terreno donde se observa un ligero desnivel de 10°.



Calle

p: (084) 235351
w.drc-cusco.g



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Perfil Sur: En el perfil observamos el cimiento de la barda perimetral, donde se presenta 03 hileras de piedras de diámetros 8cm. x 12cm, las más pequeñas y 20cm. x 60cm. la más grande, terminando el cimiento se observa la CAPA III de la unidad donde se hallan piedras menudas de coloración rojiza en tonos degradados.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.48m. a 0.06m de tierra compacta de coloración marrón claro, con textura seca, el perfil presenta basura contemporánea de tejas fragmentadas, piedras pequeñas, raíces delgadas y raíces de grama.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.13 a 0.62m. de tierra semi compacta de coloración marrón oscura, con presencia de humedad mínima, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica en un número de 11, no presenta decoración, presenta también raíces de grama y piedra menuda de color rojizo.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.03m. a 0.18m. de tierra semi compacta de coloración negra, con mayor presencia de humedad en relación a la CAPA II, no se evidencia material cultural, donde llegamos a roca madre

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



OBSERVACIONES: En la unidad presenta la misma morfología de terreno en la capa final de roca madre en relación con la trinchera 06 ubicada a 03m hacia el lado NW de la unidad 26. Llegamos a una profundidad total de 1.41m.

UNIDAD N° 27

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01

Ubicación: Se encuentra ubicada al OESTE del templo al lado izquierdo del ingreso principal del templo, presenta dimensiones de 2.00m por 1.00m.

Superficie: En superficie presenta en el área un desnivel en el terreno de 0.10m, de comportamiento llano.



Perfil norte: Se encuentran los muros del cimiento del contrafuerte n-01, hasta la profundidad que se encuentra el avance de la excavación se pueden observar 02 hileras de piedras en dirección del muro.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Perfil este: Se observa la primera evidencia de un empedrado rocoso a una profundidad de 0.31 m del nivel, esta evidencia lítica se presenta en forma de escalón abarracando dentro de la una unidad unja potencia que varía de 0.38 m a 0.75 m la piedra más profunda se encuentra a 0.80 m.

Perfil Sur

Capa I : Presenta una potencia que varía de 0.38 m a 0.57 m, donde se reconoce tierra de color marrón claro y tierra semi compacta, donde se evidencia material lítico, disgregadas sin un orden constructivo aparente.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.10 m a 0.28 m, presenta tierra compacta de color marrón oscuro, se evidencia material cultural de osamenta humana a una profundidad de 1.12m.

En los hallazgos de osamenta se presentan los huesos de las extremidades inferiores que corresponden a:

- 05 Falanges (extremidad inferior derecha)
- 01 Tarso
- 01 Tibia



01 Peroné

Se realiza una ampliación de dimensiones de 2.00 m x 0.50 m dirigida hacia el perfil SUR para recuperar la evidencia de la osamenta, evidenciando:

02 Falanges (extremidad inferior izquierda)

01 Tibia

01 Peroné

02 Fémur

02 pares de Íleo y Pubis



Capa II: Proseguimos con el registro escrito y fotográfico minucioso de la osamenta humana donde se evidenció un entierro primario que corresponde a dos individuos de ambos sexos:

INDIVIDUO N°01:

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Se encuentra ubicado en el sector de la puerta del ingreso principal en el atrio, orientado al sur de la unidad, el hallazgo pertenece a un entierro primario articulado semi completo, la osamenta hallada varía en profundidades de:

Cráneo – I – 01: 1.9m de profundidad

Extremidades Superiores: 1.32m de profundidad

Extremidades Inferiores: 1.31m de profundidad

Se halla al individuo al interior de una fosa, correspondiente al sexo masculino con una edad aproximada de 35 a 40 años en posición extendida. Se observa en regular estado de conservación el cráneo, diagrama dentario, vertebras del área lumbar, cervicales y extremidades superiores; estas se presentan a manera de descanso, la extremidad superior derecha se encuentra por debajo de la extremidad superior izquierda y 3 fragmentos de falanges sobre el humero.



En las extremidades inferiores se halla asociado de un par de sandalias de cuero, que aparentemente no pertenecen al individuo ya que son de menor tamaño en referencia al individuo; estas se observan en mal estado de conservación una semicompleta de dimensiones 17cm de largo, 7cm de ancho y la otra fragmentada por la mitad de 7cm de largo y 7cm de ancho (esta presenta 3cm de amarradera).

El entierro cristiano se halló asociado a rocas medianas y pequeñas que se hallan a manera de soporte alrededor del cráneo y el omoplato del individuo N° 01 a manera de cubierta. El entierro está orientado de Oeste a Este, con dirección al ingreso del templo.

La osamenta presenta un largo máximo de 1.53m y un ancho máximo de 32m.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



INDIVIDUO N° 02:

El entierro se encuentra ubicado en el sector de la puerta de ingreso principal, en el atrio orientado al norte de la unidad a una profundidad de:

Cráneo – I – 02: 1.24m de profundidad

Extremidades Superiores: 1.36m de profundidad

Extremidades Inferiores: 1.38m de profundidad

Se halla el individuo al interior de una fosa, correspondiente al sexo femenino con una edad aproximada de 40 a 45 años en posición extendido, se observa en muy mal estado de conservación.



Presenta cráneo y extremidades inferiores incompletas y extremidades superiores faltantes.

La posición del cráneo se ubica apoyado al hueso del humero del individuo N°01. La osamenta presenta un largo máximo de 1.48m y un ancho máximo de 0.28m.

La osamenta se halla en muy mal estado de conservación ya que carece de extremidades inferiores y parte del tórax, en los huesos se observa coloración oscura debido al contacto directo que hubo con el tipo de tierra, se observa desgaste y porosidad en parte de la osamenta.

Conclusión

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

En la unidad de excavación se registró dos entierros cristianos primarios que corresponden a dos individuos de ambos sexos (varón y mujer), se hallaron juntos posiblemente por algún parentesco familiar consanguíneo o matrimonial los dos individuos están orientados de Oeste a Este con dirección al altar mayor del templo, se encontró asociado a este dos pares de sandalias, posiblemente pertenecían a uno de estos individuos. Se llega a una profundidad total de 1.43m.

OBSERVACIONES:

Recibimos la visita profesional de la Antropóloga Física la Sra. Elva Torres del Gabinete de Antropología física de la Dirección Desconcentrada del Cusco - Ministerio de cultura quien realizó el análisis insitu de la UE - 27 (donde se hallan 02 individuos), TE - 03 (01 individuo),y la TE - 01 (osamenta disturbada).



UNIDAD N° 28

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral externa del templo.

Ubicación: Se encuentra junto a la barda perimétrica hacia el lado ESTE del mismo, en el sector calle, sus dimensiones son de 2.00 x 1.00m

Superficie: Presenta una superficie plana debido a que la unidad se encuentra dentro de las dimensiones de la vereda. El objetivo es de evidenciar la cimentación original de la barda perimetral ya que esta fue construida paralelamente con el templo.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



CAPA I: Esta capa presenta losas de piedra asfáltica con dimensiones de 0.31m. por 0.31m. y con un espesor de 0.05m. acompañado por debajo de las losas de piedra, por un agregado de concreto (gravilla con cemento), el cual sirvió para asentar las losas asfálticas.



CAPA II: esta capa contiene empedrado con hormigón, el diámetro de las piedras varia de 0.12m. a 0.30m. Presenta una potencia de 0.18m.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.07m. a 0.10m. se observa tierra compacta de color negro, con presencia de humedad, se observa la capa estratigráficamente homogénea.

Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.80m. a 0.89m. se observa tierra de color marrón oscuro con presencia de humedad, con inclusión de piedras menudas y teja fragmentada.

Se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica, a una profundidad de 1.11m. del nivel. Se registra la cimentación del soporte de la barda perimetral, se registra piedras apiladas secuencialmente al muro de la barda.

Capa V: Presenta una potencia que varía de 0.30m. a 0.40m., con tierra de color negro compacta con restos menudos de carbón, en esta capa se encuentra incluida una capa adicional de color rojo con potencia que varía de 0.10m. a 0.31m. con presencia de humedad.



En el perfil SUR se observa una roca adherida con dimensiones de 0.42m. x 0.68m. sellega a una profundidad de 1.93

Perfil Oeste: Se observa el cimiento del muro de la barda, llegando a una profundidad total de 1.74m. el muro se presenta con piedras ubicadas sin un orden secuencial. Se encuentran con mortero de barro.

UNIDAD N° 29**REGISTRO DE EXCAVACION**

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral externa del templo.

Ubicación: Se encuentra en la parte externa de la barda perimétrica hacia el lado OESTE del mismo, y paralelo a la unidad de excavación N° 28, con dimensiones de 2.00 X 1.00m. de longitud con una profundidad que varía de 0.47m. a 0.93m.

Superficie: Presenta una superficie irregular, con un desnivel de 0.07m. Se observa una roca de gran tamaño que sale hacia la superficie y el cual fue utilizado como parte de la cimentación de la barda perimétrica. El objetivo es determinar la cimentación original ya que esta presenta un desnivel fuerte con relación a la parte interna de esta



CAPA I: Esta capa presenta tierra suelta, de color marrón claro, se trata de tierra seca con inclusión de piedras y rocas fracturadas de diámetros que varían de 0.05m. a 0.18m. Tiene una potencia que varía de 0.10m. a 0.40m. Esta capa contiene bloques de rocas que salen hasta por encima de la superficie y el cual forma parte de la cimentación de la barda perimétrica.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Se determinó con la excavación aperturada ya que la barda solo presenta una cimentación de 0.20 m. ya que esta esta sobre roca madre. que sirvió como soporte en el momento de la construcción, esto se observa en toda la barda perimetral.

UNIDAD N°30

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Torre Exenta

Ubicación: Se ubica a sur oeste, en la Torre exenta en el pie de la escalinata de piedra presenta medidas de 2.00m x 1.00m.

Superficie.

Presenta terreno llano realizado con material de concreto armado con mortero de barro.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa I: Presenta concreto armado con espesor de 0.03 cm.



Capa II: Presenta un empedrado de rocas con mortero de cemento.



Capa III: Se presenta tierra compacta húmeda se observa un tubo de agua ½ pulgada, y un tubo de desagüe estos sin uso aparente. Se evidencia material cultural como cerámica fragmentada, llegando a capa final del cimientto y suelo firme.



Conclusión: La unidad se halla disturbada por la construcción de la vereda y el trabajo que se realizó para colocar estos dos tubos que se hallan dentro de la unidad.

UNIDAD N° 31

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01

Ubicación: Se encuentra ubicada la unidad al OESTE del templo y al pie del contrafuerte N° 01, en el área abierta del ingreso principal del templo presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se halla la unidad en un área de ligero desnivel 0.10m. de altura dirigida hacia el OESTE del templo donde se hallaban rocas apiladas del componente de arquitectura.



Perfil Este: Se presenta el muro del cimiento del contrafuerte desde el último peldaño del escalón, llega a una profundidad de 1.49m. se observa 06 hileras de piedras medianas, están edificadas de manera rustica.



Capa I: Presenta una potencia de tierra compacta, de seca, de textura grumosa, donde se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica en un número de 09 de los cuales 03 presentan decoración. En la misma capa en relación

que varía de 0.19 a 0.86 coloración marrón claro,

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

con la ampliación de la unidad se registra evidencia de material de 06 fragmentos presentan decoración y 12 fragmentos sin decoración en su superficie, también se observa osamenta en un numero de 01 bolsa conformado por huesos largos de las extremidades superiores e inferiores, en los perfiles se observa piedras menudas, pedazos pequeños de carbón, fragmentos de teja. En el perfil Norte y Sur abarcan las posibles zarpas o soportes del cimientto del contrafuerte.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.00m. a 1.24m. de tierra semi compacta de coloración marrón oscuro por presencia de material orgánico, con humedad mínima en los perfiles, se evidencia y recupera material cultural de fragmentos de cerámica en un numero de 19, los cuales no presentan decoración en su superficie.

También se observa en los perfiles restos de raicillas pequeñas y mínima cantidad de piedrecillas pequeñas.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.12 a 0.21 de tierra compacta de coloración marrón claro, con mínima cantidad de humedad con restos de piedras menudas en el área, se halla evidencia de material cultural que corresponde a un cráneo fracturado a una profundidad de 2.03 del nivel y 02 piedras disgregadas de regular tamaño que no tienen relación con el contrafuerte.

Se llega a una profundidad de 1.27m.



UNIDAD N°32

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: templo de Ccorcca

Sector: Torre Exenta (Parte posterior)

Ubicación: Ubicada en parte posterior de la torre exenta que ocupa el tramo de la calle, que forma parte del camino al QapaqÑan

Objetivo: Si aún se puede apreciar la cimentación original de la Torre Exenta, o presento alguna modificación en esta.

Superficie: La superficie se encuentra con mucha maleza rocas grandes y grama cerca a la unidad se encuentra un poste de electricidad.



Capa I: En la excavación se observa tierra semicompacta color marrón se profundiza a 0.15 cm llegando al nivel del camino empedrado registro del camino QapacÑan.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Se realiza una cala de 0.50cm x 0.50 cm, hacia el sur de la unidad se observa parte de un tronco de poste de electricidad, piedras de relleno y soporte alrededor del tronco.



UNIDAD N° 33

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Presbiterio

Ubicación: Se encuentra ubicado al ESTE del templo en el sector presbiterio, en el sub sector donde se hallaba la mesa del altar mayor, presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m. Unidad de excavación que se apertura con el objetivo evidenciar material cultural ya que está ubicado en un lugar sagrado (Presbiterio), y de acuerdo con informaciones en este sector se evidencia material óseo de personajes importantes que estuvieron y permanecieron en el templo.

Superficie: Se encuentra en área que presenta un ligero desnivel de 0.02m. a 0.03m. Hacia



084) 235
drc-cusco



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

el lado OESTE se dirige la inclinación.

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.05m. a 0.07m. que se conforma por ladrillo pastelero y mortero el cual sirvió para el asentado del ladrillo, la potencia que presenta el ladrillo pastelero es de 3cm. y dimensiones de 0.24m. de largo y 0.12 de ancho es de época contemporánea se presenta de color anaranjado claro, textura fina y cocción uniforme.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.10m. a 0.25m. donde se encuentra un empedrado de rocas de mediano y pequeño tamaño a una profundidad que varía de 0.43m. a 0.48m, desde el nivel.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.43m. a 1.20m. consta de tierra suelta el cual contiene una mínima cantidad de material cultural en relación a la hallada en la trinchera N° 11, la tierra presenta la inclusión de osamenta deteriorada, diminuta y de difícil clasificación.



Capa IV: Se realiza esta consideración a rocas como CAPA IV, por hallárselas por debajo y en medio de la tierra suelta, que viene a ser la CAPA III, estas rocas se encuentran a una



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

profundidad que varía de 0.42m. a 0.53m. del nivel, estas se presentan sin un orden aparente de construcción..



A una profundidad de 1.20m. y 1.76m. se llega a evidencia la roca madre que ocupa el área de la unidad de excavación.

UNIDAD N° 34

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral parte externa del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en la barda interna en el área de la plaza principal del Distrito de Ccorcca presenta las dimensiones de 2.00m x 1.00m.

Superficie: La unidad de excavación se encuentra ubicada hacia el área de la barda interna hacia la plaza del Distrito de Ccorcca, en un terreno relativamente llano.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Perfil Oeste: Se observa en este perfil el cimiento de la barda perimetral de rocas pequeñas y medianas, la ubicación de estas se presenta de manera rustica con mortero de barro, en el muro se encuentra un pandeamiento llegando a una profundidad dirigida hacia el muro de 40cm, por el cual no se puede continuar con el trabajo de excavación en profundidad, sin embargo en el lado norte se llega al cimiento de roca madre.



Perfil Este: Se observa en este perfil en concreto armado que pertenece a la vereda que presenta un escalón hacia la pista este presenta concreto armado y mortero de cemento donde no se evidencia restos de ningún material cultural.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.06m. a 0.12m. compuesta por lajas de concreto armado, estas presentan en superficie dimensiones de 37 cm x 39 cm, unidas con mortero de cemento y arena.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Capa II: Presenta una potencia de 0.15m. a 0.25m correspondiente a un empedrado de rocas pequeñas y medianas con niveles que varían de 0.32 m a 0.57m se encuentran unidas con mortero de cemento y arena.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.04 m a 0.14 m, correspondiente a tierra a una franja delgada de coloración negruzca y causa de carbón y ceniza hallada en el perfil, la capa también presenta humedad en el terreno no se evidencian restos de material cultural.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.53 m a 1.08 m con tierra semi compacta de coloración marrón oscuro, donde se hallan restos de fragmentos de tejas y piedrecillas menudas, no se evidencia restos de material cultural, llegando a la capa final evidenciamos roca madre concluyendo con el trabajo.



TRINCHERAS DE EXCAVACION

TRINCHERA N°01

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicada al interior del templo en el sub sector Sotocoro/ Nave, presenta dimensiones de 3.00m por 1.00m.

Superficie: Se encuentra en un área plana, con un desnivel de 0.05m dirigida al ESTE, en un terreno de tierra.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Perfil Norte

CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.05m con una capa combinada de tierra de coloración marrón claro con ladrillo pastelero de dimensiones 12.5cm por 0.20m y 0.03m de espesor con un aparejo espina de pez (palmera)



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.09m a 0.18m de una capa combinada de tierra de coloración marrón oscuro, con un empedrado de rocas de regular tamaño con dimensiones de 0.6m por 0.19m y las más pequeñas con dimensiones de 0.02m por 0.04m.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.13m a 0.2m que corresponde a una capa de coloración amarillenta posiblemente de limo, con inclusión de cenizas y cal que pudo servir para la preservación del material orgánico en descomposición y su posible emanación en el momento y posterior al entierro.



Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.54m a 0.72m, tierra suelta de coloración marrón clara; a una profundidad de 0.73m en el perfil se evidencia material cultural correspondiente a osamenta humana presentando una potencia de 0.36m (cráneos, fémur, tibias).



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Prosiguiendo con la excavación nos ubicamos en la misma capa IV a una profundidad de 1.10m del nivel, se evidencia osamenta humana de cráneos, fémur, pelvis, vertebras.



Capas:

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.3m a 0.5m combinada con tierra de coloración marrón claro y ladrillo pastelero de dimensiones de 12.5m por 0.20m con un espesor de 0.4m.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.09m por 0.18m con tierra de coloración marrón oscuro, con un empedrado de rocas de regular tamaño con dimensiones de 0.06m por 0.19m y las más pequeñas con dimensiones de 0.02m por 0.04m.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.02m por 0.13m, de coloración amarillenta de limo con inclusión de cenizas y cal.

Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.54m a 0.72m, tierra suelta de coloración marrón claro.



Nos ubicamos en dirección OESTE de la trinchera donde se sigue evidenciando entierros secundarios



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

en donde se observa que la osamenta humana se presenta totalmente disturbada que correspondiente a:

Numero de huesos largos:

19 – Fémur

CRANEOS:

10 – Completos

10 – Fragmentados

03 – Incompletos

Asociados:

02 – Completos

06 – Incompletos

Fragmentos de Cerámica

Se llega a una profundidad de 1.16m



OBSERVACIONES:

Se incluye dentro de la trinchera de excavación la evidencia de registro correspondiente a una tarjeta color naranja, donde se describe el concepto de registro de la osamenta humana hallada, para algún estudio posterior que pueda servir de valor cultural.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



TRINCHERA N° 02

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicado en sector denominado como NAVE, presenta dimensiones de 5.00m x 1.00m, la trinchera se ubica cerca de la zona del presbiterio.



Se encuentra en un área plana y



Superficie: encuentra área de superficie llana.

Calle S

o: (051) 070 422 222
w.dr

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.03m por 0.05m combinada con una franja de tierra de color marrón claro y ladrillo pastelero de dimensiones 12.5m por 0.20m y un espesor de 0.03m.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.7m a 0.17m, con un empedrado de piedras pequeñas y medianas de dimensiones 2.5cm por 3cm y 10.5cm por 17cm, con mortero de barro.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.68m a 0.76m de tierra suelta de color marrón claro. A una profundidad de 0.98m de nivel se evidencia material cultural de osamenta humana correspondiente a la parte frontal del cráneo conjuntamente con osamenta disturbada, dirigida hacia el lado OESTE de la trinchera de un número de 05 cráneos fragmentados en muy mal estado de conservación y huesos largos de extremidades ubicadas disgregada mente.



Ubicados en la trinchera 02 a una profundidad de 1.04m del nivel se halla la evidencia del material cultural correspondiente a un ataúd de madera, presentando como primer indicio la parte frontal del féretro



El hallazgo corresponde a un ataúd de madera en pésimo estado de conservación en forma trapezoidal, de un largo total de 1.80m, un ancho de cabecera de 0.46m y ancho de pie de 0.14m.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Iniciamos abriendo con sumo cuidado el ataúd ya que se encuentra en muy mal estado de conservación, por presentarse poroso y quebradizo de fácil fractura.

En el interior del ataúd hallamos la evidencia de un resto humano que casi no se distingue por encontrarse en muy mal estado de conservación de difícil descripción a simple vista. Proseguimos evaluando el ataúd no encontrando ninguna referencia de fechas o símbolos que hubieron podido ser realizados en la estructura del ataúd.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Realizamos una cala de exploración, ubicada en medio de los dos hallazgos entre la osamenta disturbada y el ataúd presenta dimensiones de 0.50 a 1.00m donde encontramos tierra de coloración marrón claro y en los perfiles tierra de fácil desprendimiento.



Se halla la evidencia de material cultural correspondiente a una sandalia de cuero, a una profundidad de 1.31m.



TRINCHERA N°03

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio de la puerta principal del templo, al pie del contrafuerte 02, con dimensiones de 3.00m. x 1.00m.

Superficie: Se presenta el área dela trinchera llana, donde frecuente el tránsito peatonal, con un ligero desnivel de 0.04

Perfil Este: Se observa el cimiento del contrafuerte N° 02, a una profundidad de 0.52m. a manera de zarpas, se presenta 02 hileras de piedra, la profundidad del cimiento de la zarpa llega a 1.72m. del nivel.

PERFIL SUR:

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.85m. a 0.12m. de tierra semi-compacta de color marrón claro, con basura contemporánea , pedazos de bolsas de plástico, fragmentos de teja y ladrillo. La CAPA I desde la superficie se agrieta porque; el área de excavación de la trinchera continua siendo transitada.



Capa II: presenta una potencia que varía de 0.87m. a 0.27m de tierra compacta de color marrón oscuro. Se observa pequeñas partículas de carbón vegetal y fragmentos de ladrillo.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.35m. a 0.04m. de tierra compacta, que varía de color marrón oscuro a tierra negra ubicada de acuerdo al contexto.

En esta CAPA III se evidencia un hallazgo de material cultural arqueológico, siendo esta osamenta humana.



Entierro funerario de tipo secundario, se encuentra en posición extendida, la parte del cráneo se encuentra orientada hacia el OESTE en dirección del templo y las extremidades inferiores hacia el ESTE en dirección del templo, como si el individuo ingresaría al templo, esta posición es usual en este tipo de entierros en templos.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Se encuentra asociado al entierro, piedras ubicadas alrededor del cráneo, como protección o posiblemente un tipo distintivo de entierro.

Al pie del entierro ubicado hacia el sur-este, en el perfil de la trinchera se observa la tierra de color negro, como si hubiera sido quemado.

La osamenta humana se presenta con partes faltantes como; costillas, clavícula, vertebras, humero (izquierdo), cubito, radio, carpos, metacarpos, falanges y partes de la cintura pélvica. En la osamenta se muestran partes fragmentadas-deterioradas como; cráneo, humero (derecho), fémur (derecho), tibia, tarsos, metatarsos y falanges. También se observa osamenta completa como; fémur (izquierdo) y peroné.

En el lado NW-NE, se realiza una ampliación de 1.00 x 1.00 m. como se observa en la foto las piedras presentan continuidad posiblemente forma parte de la estructura o a manera de gradas para el ingreso principal al templo. A un nivel de 0.44, durante los trabajos se evidencia material lítico que corresponde a un fragmento de una porra o macana (*chaskachuqui* en quechua o lanza con punta de estrella) dimensiones aprox. 0.10 x 0.06 cm. de piedra andesita con presencia de cuarzo y piedra blanca. Como se sabe esta pieza fue utilizada como arma de guerra, el agujero central servía para introducir el mango de madera, que eran utilizados por los honderos y arqueros pertenecía a las ramas de tipo ofensivo se registró en regular estado de conservación (fragmentada).



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

TRINCHERA N°04

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área Libre

Ubicación: Se encuentra ubicado al SUR OESTE del templo en el atrio lateral de la epístola en la puerta de ingreso del ambiente del almacén de Obra, con dimensiones de 3.00m por 1.00m.

Superficie: Se halla en una superficie llana con un desnivel que varía de 0.15m a 0.20m



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.14m a 0.41m. Se observa tierra compacta de coloración marrón claro, con plásticos, piedras medianas y pequeñas, teja fragmentada, raíces y material cultural fragmentado de cerámica en cantidades mínimas.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.16m a 0.43m. Se observa tierra compacta de coloración marrón claro con humedad, en los perfiles se observa plásticos, piedras medianas, teja fragmentada y residuos de carbón.




En esta capa con orientación hacia el OESTE, a una profundidad de 0.82m se evidencia material cultural lítico correspondiente a la parte de un MORTERO fracturado, en uno de sus lados presenta vitrificado con dimensiones de 12 cm de largo y 5.3 cm de ancho




A una profundidad de 0.73m dentro de un terrón de tierra, al ser retirado se halla dentro de esta una lasca de cuarzo, presenta dimensiones de 3.3cm de largo y 2.1 cm de ancho.

En esta capa también se observa piedras disgregadas que varían en profundidad de 0.89m a 0.69m están dispersas sin un orden constructivo aparente.




INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.31m a 0.50m con presencia de tierra semicompacta con coloración marrón oscuro, con evidencia de fragmentos de cerámica en abundante cantidad, raicillas. Orientada al perfil SUR se observa una potencia de 0.10m de tierra negra. A una profundidad de 1.10m al interior de un terrón de tierra se halla evidencia de una segunda lasca de cuarzo trabajada en dimensiones 3.3 cm de largo y 3.5 cm de ancho.



Dirigidas hacia el perfil OESTE a una profundidad de 1.13m hallamos la evidencia de material cultural, de fragmentos de osamenta disturbadas en mal estado de conservación, correspondientes a una mandíbula fracturada superpuesta entre los huesos largos (Fémur, tibia y peroné).



Se realiza el registro escrito, gráfico y fotográfico para luego proceder a liberar el material cultural.

Llegando a una profundidad de 1.04m se halla la roca madre de gran tamaño y a una profundidad total de 1.45m.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

TRINCHERA N° 05
REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave


Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio lateral epístola presenta las dimensiones de 2.00 m x 1.00m. Se realiza la excavación de la trinchera con el objetivo de hallar alguna evidencia cultural.

Superficie: Se halla en un área relativamente plana con presencia de humedad en el área del terreno.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.16m a 0.68m , correspondiente a tierra compacta de coloración marrón claro donde se evidencia basura contemporánea, pedazos de teja , rafias de plástico, raicillas, y evidencia de material arqueológico de fragmentos de osamenta humana disturbados, entre estos se observan, extremidades inferiores en su mayoría y 01 cráneo y piedrecillas de color rojo ocre.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.25m a 0.60m donde se observa material cultural correspondiente a fragmentos de osamenta humana fragmentada, ocupando un área de 180m en la trinchera y 0.35m de potencia en el perfil la osamenta se encuentra disgregada en la capa del extremo norte de trinchera y las extremidades inferiores que no presenta otra parte del contexto.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.48m a 0.73m donde no se evidencia material cultural, se presenta tierra semicompacta de coloración marrón oscuro y algunas franjas negras, con presencia de humedad mayor al de la capa anterior , con presencia de piedrecillas menudas de color rojo ocre.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



TRINCHERA N° 06

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Atrio ingreso Lateral al templo.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área denominado atrio lateral epístola, en dirección de la puerta de ingreso lateral de Templo presenta las dimensiones de 3.00m x 1.00m.

Superficie: Se halla en un área ligeramente plana y llana donde se realizaba parte del tratamiento del barro.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.07m a 0.42 m de tierra semicompacta de coloración marrón claro con inclusión de relleno contemporáneo se observa un empedrado de piedras pequeñas que viene hacer el piso de del área abierta del Templo dejando como una pestaña de evidencia, y piedra de coloración rojo ocre, raíces pequeñas y delgadas, fragmentos de teja. En el perfil OESTE de esta capa se evidencia material cultural correspondiente a fragmentos de material óseo.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Capa II: Para continuar con la excavación realizamos una cala explorativa orientada hacia el lado OESTE de la trinchera. Presenta una potencia que varía de 0.78m a 1.10m, de tierra semicompacta de color marrón claro con una inclusión de basura contemporánea donde se observan raíces muy pequeñas, piedrecillas pequeñas con diámetros menores a 0.12 m y pequeños fragmentos de osamenta que se encuentran en muy mal estado de conservación.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.27 m x 0.50m consta de tierra semi arcillosa y limosa de coloración marrón oscuro a negro, debido a la inclusión de limo en gran cantidad, la capa presenta una humedad mínima.



**TRINCHERA N° 07****REGISTRO DE EXCAVACION**

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre ingreso Lateral

Ubicación: Se encuentra ubicado en la puerta lateral del ingreso al templo, lado izquierdo en el atrio parte central. Presenta las dimensiones de 3.00m. x 1.00m.



Superficie: se halla en un área llana con un ligero desnivel de 0.10m. Dirigida hacia el oeste del templo, alrededor se observan piedras apiladas para uso del componente de arquitectura y basura contemporánea.

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.26m. x 0.60m. de tierra semi-compacta de color marrón claro, con piedrecillas menudas, raíces de grama, plástico y fragmentos de ladrillo.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.40m. x 0.81m. de tierra compacta de color marrón claro, presenta humedad en el terreno.


Se observa a una profundidad de 0.45m. – 0.82m. del nivel, piedras de regular tamaño disgregadas en la esquina NE, la piedra de un diámetro mayor se encuentra a una profundidad de 0.75m. Estas son retiradas para continuar con la excavación, debido a que no tienen un significado constructivo. A una profundidad de 0.42m. se evidencia material lítico correspondiente a un mortero fracturado, que tiene como dimensiones; 0.33m. de largo, 0.20m. de ancho y 0.16m. diámetro del gastado vitrificado.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Llegando a una profundidad de 0.52m. se evidencia 01 material cultural de metal, objeto redondo con un orificio en medio 4.1cm. x 4.1cm.

También se evidencia fragmentos de cerámica y osamenta humana a una profundidad de 1.00m.



Entre la CAPA II y la CAPA III a una profundidad de 1.02m. de la superficie se evidencia fragmentos de osamenta, en una potencia de 0.11m. siendo estos restos óseos pertenecientes al fémur, tibia, partes de extremidades y dos cráneos ubicados a una profundidad de 1.40m. y 1.42m. en mal estado de conservación por la paresencia de humedad y totalmente disturbados.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa III: a una profundidad de 1.59m. se evidencia rocas de gran tamaño, esta CAPA III presenta una potencia que varía de 0.50m. a 0.08m. con tierra compacta, color marrón oscuro y negra presentándose con más humedad que la capa anterior, se observan fragmentos de teja, piedras menudas y restos de carbón.

Se evidencia piedras de gran tamaño en la capa final, con una potencia de 0.40m. en su altura. Se llega a una profundidad total de 2.01m.



TRINCHERA N°08

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicado en la nave central de templo, en dirección del ingreso lateral. Presenta las dimensiones de 3.00m por 1.00m. El objetivo de la trinchera es evidenciar material cultural ya que por su ubicación se encuentra en una zona de gran relevancia.

Superficie: Se presenta en un área del terreno ligeramente plano.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.04m con una capa combinada de tierra de coloración marrón clara y ladrillo pastelero con aparejo espina de pez (palmera), de dimensiones 0.20m por 12.5m y un espesor de 0.03m, en esta parte de la ubicación de la trinchera se observa la unión en forma de cruz que va una hilera de ladrillos de NORTE a SUR y de OESTE a ESTE.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.04m a 0.16m de un empedrado de piedras de pequeña y mediano tamaño con dimensiones de 0.02m por 0.04m y 0.16m por 0.20m, con mortero de barro.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.50m por 1.18m correspondiente a tierra suelta; en esta capa no se evidencia material cultural importante, posiblemente fue registrada por intervenciones anteriores, no presenta el mismo comportamiento de otras unidades.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Se observan concentración de material óseo casi menudo en muy mal estado de conservación en mínimas cantidades, piedras menudas como cascajo, pedazos de ceniza, telas deterioradas e incompletas y una sandalia incompleta.



Llegamos a la capa final donde se evidencia roca madre en todo el perímetro de la trinchera, con profundidades irregulares que varían de 1.16m a 1.91m llegando a concluir que se trata de un afloramiento de rocas.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

TRINCHERA N° 09

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área abierta del evangelio en dirección de la barda en la parte circular, y la parte exterior de la capilla de la sacristía presenta dimensiones de 2.00m x 1.00m.

Superficie: Se halla en un área de desnivel, por la morfología del terreno con inclinación de 10 ° hacia el Sur, con presencia de tierra de desmonte y material de relleno se observa humedad en el terreno.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.01m a 0.16m que corresponde a tierra compacta de coloración marrón claro en el perfil de textura seca, con piedrecillas menudas no se evidencia material cultural.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.12m a 0.44m correspondiente a tierra semicompacta de coloración marrón claro de desmonte y basura contemporánea, plásticos y rocas medianas disgregadas, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.11m a 0.66m correspondiente a tierra semicompacta de coloración marrón oscuro, con inclusión de ceniza, vidrios con humedad mínima, donde observamos un posible empedrado, pero al realizar una ampliación ubicada hacia el lado SUR – ESTE de la trinchera verificamos que no se trataba de un empedrado sino que fueron disgregadas de manera indistinta, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica.

Capa IV: Presenta una potencia




encia que varía 0.15m a 0.41m correspondiente a tierra compacta de coloración marrón, con inclusiones de residuos color rojizo y cenizas.

Capa V: Presenta una potencia que varía 0.50m a 0.77m correspondiente a tierra semi compacta de coloración marrón oscuro con mayor inclusión de cenizas, piedrecillas de coloración rojiza,

Capa VI: Presenta una potencia que varía 0.09m a 0.42m correspondiente a tierra semi compacta de coloración marrón claro, con presencia de humedad mayor en relación con la capa V, con menor cantidad de inclusión de piedrecillas.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



TRINCHERA N° 10

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre parte externa del muro del Evangelio.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área del evangelio entre las capillas de la Sacristía y del Baptisterio, presenta dimensiones de 3.00m x 1.00m, en un área de desnivel y terreno de desmorte.

Superficie: Se encuentra ubicado en área de desnivel en 5cm orientado hacia el OESTE en un terreno de tierra de desmorte y donde se preparaba barro por lo cual se halla húmeda.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.30m a 0.70m correspondiente a tierra con inclusión mínima de basura contemporánea, de tierra compacta de coloración marrón claro,

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

con raicillas pedazos menudo de carbón y cenizas plásticos y retazos de bolsas y piedrecillas menudas.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.34m a 0.79m con tierra compacta con inclusión mínima de basura contemporánea fragmentos de tejas y piedrecillas de coloración rojo ocre en mínima cantidad la tierra de coloración marrón claro.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.27m x 0.45m de tierra compacta de coloración oscura con inclusión de tejas piedrecillas con carbón menudo.



TRINCHERA N° 11

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Presbiterio

Ubicación: Se encuentra ubicado al interior del templo en el sector presbiterio junto al muro del evangelio presenta las dimensiones de 3.00m. x 1.00m. la unidad por su ubicación se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del muro del Evangelio y evidencias materiales como osamenta humana, por encontrarse la unidad en un lugar sagrado.

Superficie: Se encuentra en un área plana cuyo desnivel varía en 0.01m. debido a la presencia de tierra sobre el ladrillo pastelero contemporáneo.



Capa I: presenta una potencia que varía de 0.05 a 0.07m. está conformado por ladrillo pastelero y una ligera capa de concreto, material con el que fue asentado el ladrillo pastelero.

El ladrillo pastelero presenta las siguientes dimensiones 0.24m. de largo, 0.12m. de ancho y 0.03m. de espesor, el ladrillo pastelero data de época contemporánea y presenta como características, color anaranjado claro, pasta fina y cocción uniforme.

Capa II: presenta una potencia que varía de 0.16m. a 0.28m. donde se observa piedras de mediano y pequeño tamaño dispersas en toda la trinchera, juntamente con el concreto, las piedras tienen diámetros menores a 0.47m. y se encuentran por debajo de los 0.38m. del nivel.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa III: presenta una potencia que varía de 0.10m. a 1.23m. donde se observa tierra suelta de coloración marrón claro, se evidencia material cultural que corresponde a cerámica y osamenta, se recupera 02 fragmentos de cerámica vidriada y 07 fragmentos de osamenta en mal estado de conservación.

A una profundidad de 0.92 del nivel, se evidencia material cultural que corresponde a un lítico, lo que se le vendría a denominar TUNAWA, el cual presenta las siguientes dimensiones 0.46m. de largo, 0.27m. de ancho y 0.05m. de espesor.



Capa IV: presenta una potencia de 0.03m. se evidencia ladrillo pastelero antiguo, con dimensiones de 0.20m. de largo 0.12m de ancho y con un espesor de 0.03m. de espesor, con un aparejo (textura) espina de pescado que se ha evidenciado a un nivel de 0.43 m, en el cual demuestra que todo el área estaba cubierto por ladrillo pastelero antiguo y fue retirado para realizar la nueva construcción y darle un nivel alto para diferenciarlo del nivel de piso de la nave. Este ladrillo pastelero se observa en el extremo OESTE de la trinchera por lo cual se sugiere que quede como pestaña en la restauración del templo.



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES INMUEBLES

Teléfono:
<http://www>

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa V: presenta una potencia que varía de 0.50m. a 0.94m. consta de tierra compacta de color marrón claro, con inclusión de piedrecillas, no se evidencia material cultural.



Capa VI: Tiene una potencia que varía de 0.10m. a 0.31m. Presenta tierra compacta de color marrón oscuro, con inclusión de piedra en mínimo porcentaje y con diámetros menores a 0.15m. no se evidencia material cultural de ningún tipo

TRINCHERA N° 12

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado al nor-oeste del templo, al pie del contrafuerte N°08, presenta las dimensiones de 3.00 x 1.00 mt.

SUPERFICIE:- Se encuentra ubicado en un área de desnivel de 10cm, en la esquina sur este se ubica un posible contrafuerte que no fue concluido su construcción, alrededor se observa adobes del desmonte del techo, carrizos y basura contemporánea como bolsas de plástico y tejas fragmentadas.



Perfil Este: El perfil este presenta una cimentación de muro con piedras de grande a regular tamaño, con diámetros que varían de 0.80 m a 0.10 m, se observa en promedio de 06 hileras de piedras con un tratamiento rústico en su construcción, con mortero de barro. Posiblemente fue parte de la cimentación de un contrafuerte que estaba junto al muro del evangelio. Presenta un ligero pandeamiento.

PERFIL SUR

Capa I: Presenta una potencia que varía de 1.50 m a 0.12 m, la tierra es de color marrón claro, con inclusión de piedras con diámetros que varían de 0.13 m a 0.05 m, también se observa en el perfil estratigráfico fragmentos pequeños de teja, plástico, raíces de grama y material contemporáneo correspondiente a una lata. Se observa una pequeña coloración oscura de la tierra en el perfil oeste a causa de la presencia de ceniza, llega a una profundidad de 1.82 mt. En esta primera capa se evidencia y registra osamenta humana disturbada que corresponden a fémur y

a un cráneo.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.98 m a 0.56 m, observándose tierra compacta de color marrón oscuro con una inclusión minina de piedra con diámetros menores a 0.06 m, también se observa raíces y pequeños fragmentos de teja

Capa III. Presenta una potencia que varía de 0.88 m a 0.10 m, la tierra es de color marrón oscuro, presenta humedad.- Se observa en las paredes del perfil: teja, raíces pequeñas.- La textura de la tierra es semifina .



TRINCHERA – Ampliación TE- 13 TE – 03

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 02 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parte del ingreso principal y parte del contrafuerte n°02 se toman las dos trincheras para realizar una ampliación en ambas trincheras TE -14 Y TE – 03 donde llegamos a unir las ocupando una excavación en área de dimensiones 3.70m x 3.00.

Superficie: Se halla en un área de un ligero desnivel ya que nos ubicamos en una posible escalinata.



Capa I: Iniciamos la excavación con el tramo dirigida al NORTE de la TE – 03 donde ubicamos piedra a un nivel de 0.34m y 1.20m de rocas de gran tamaño.

En dicha capa dirigidos hacia la TE- 13 hallamos un empedrado a manera de escalinata con un nivel de 0.38m a 1.34m.

Realizando la investigación de excavación llegamos y observamos la naturaleza inicial de las rocas una parte del empedrado se observa más antiguo y una posterior por la ubicación de las rocas, y por el tamaño y orden de la rocas y formas del mortero.



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Capa II: Ubicado hacia la TE-13 hallamos la evidencia de material cultural de un cráneo como primera evidencia a una profundidad de 1.03m y el resto del contexto funerario como la parte de las extremidades superiores e inferiores en muy mal estado de conservación, correspondiente a sexo femenino de entierro primario.



Ampliación TE-13 TE-03

Entierro Primario

TRINCHERA N°14

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre

Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio de la puerta principal templo al lado derecho, al pie de la construcción contemporánea presenta las medidas de 3.00 m x 1.00 m.

Superficie: Se encuentra en un área de abundante desmonte, ya que por esta zona se realiza el tránsito de tierra de desmonte al volquete.

También se observa basura contemporánea como plásticos, desechos de lanas.



Perfil Sur

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.11 m a 0.24 m presenta tierra semi compacta, de color marrón claro, con agrietamientos presenta raicillas de chilca color amarillento, y piedras menudas cascajo.

En la trinchera se encuentra atravesando un conducto de tubería de agua. Esta tubería atraviesa este perfil, ubicándose a 0.02 m de profundidad del nivel de la superficie. El tubo es cortado para continuar con el trabajo de excavación.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

En este perfil se evidencia el cimiento de la edificación contemporánea de piedras, en donde se presencia 04 hileras. En este mismo perfil se evidencia material lítico que corresponde a 02 tunawas, la primera de diámetro 0.19 m x 0.27 m una profundidad de 0.37 m y la segunda 0.15 x 0.23 m profundidad de 0.29 m.



Capa II: Presenta una potencia un fragmento de osamenta humana perteneciente a la parte de un cráneo de un diámetro 0.11 x 0.16 m orientada la parte del cráneo hacia el norte.

Capa III: Presenta una potencia de 0.61 a 0.68 m de tierra compacta de color negro.



Perfil Norte

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa I: Lo más resultante, una profundidad de 0.02 m se registra el otro lado de la tubería de ½ pulgada que fue cortada para continuar la excavación.

También se hallan los restos de raicillas de chilca y restos mínimos de mica y carbón.

Se llega a una profundidad total de 1.54 m.



TRINCHERA N° 15

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral parte externa del Templo

Ubicación: se encuentra ubicado al exterior del templo, junto a la barda perimétrica, al final y en medio de ella. Sus dimensiones de esta trinchera exploratoria son de 3.00m. x 1.00m. con una profundidad que varía en cada 1.50m. por encontrarse este en pendiente.

Superficie: La superficie que presenta esta trinchera, es la de pendiente pronunciada que varía de 0.70m. a 1.30m. por cada 1.50m de longitud de la trinchera. Con el objetivo de evidenciar la cimentación original de esta y posiblemente alguna arquitectura que formaba parte del arco que antiguamente conformaba la barda.



Capa I: Presenta un empedrado con concreto, el cual es parte del asfalto de la pista que da hacia la plaza, el cual tiene una

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

potencia que varía de 0.10 m. a 0.14 m. se encuentra en el extremo ESTE de unidad y por encima de la roca madre.

Capa II: tiene una potencia que varía de 0.06m. a 0.54m. presenta tierra suelta o de relleno, de color marrón claro, esta capa contiene en ella dos hileras de piedras el cual forma parte de la cimentación de la barda y el cual continua en dirección a la torre del campanario.

Se determinó con la excavación aperturada que la barda solo presenta un cimentación de 0.10 m. ya que se encuentra sobre roca madre, que sirvió como soporte en el momento de la construcción, esto se observa en toda la barda perimetra,mas no se evidencio arquitectura que formaba parte del arco según las referencias históricas ha existido.



Clasificación y Análisis de la cerámica

Procedimiento

Como base de la clasificación del total de cerámica fragmentada hallada en el proceso de excavación, se utiliza, el cuadro morfológico de Albert Meyer (1975), donde se ha graficado los 14 tipos pertenecientes a 04 formas básicas de la cerámica Inka del parque arqueológico de Saqsaywaman, denominada Inka Cusco y es utilizada para trabajos comparativos con colecciones donde se encuentre objetos de este periodo o tengan influencia en las formas similares a los patrones estilísticos cusqueños.

En cuanto a la cerámica preinka, se combinan las clasificaciones de Villacorta (2007), que definen formas pertenecientes al intermedio tardío.

Lavado y marcado

Proceso que se realizó, teniendo cuidado de no dañar a decoración pintada de la superficie de los fragmentos hallados, usando cepillos y agua natural, para luego ser secados con la



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

decoración pintada hacia el piso. El marcado se llevó a cabo, poniendo una capa de barniz, en el lado no decorado y utilizar un bolígrafo de punta fina para poner la nomenclatura correspondiente al: lugar, sector, capa y fecha, en letras pequeñas:

Procediéndose al conteo de fragmentos etiquetado y embolsado respectivo de esta forma ordenando la cerámica para el análisis del gabinete.

Clasificación

Análisis preliminar de la pasta

Siguiendo el cronograma establecido para los trabajos de análisis se procedió a seleccionar una cantidad determinada de fragmentos de cerámica pertenecientes a los periodos prehispánicos desde el horizonte medio hasta la cerámica colonial para observar mediante una lupa de 10 aumentos (10x), y de forma preliminar poder definir los mordientes y la calidad de arcilla utilizada en cada uno de los casos señalados; para después, poder medir el grado compactación de las mismas y entender su posible uso.

De la misma forma, se han elegido muestras significativas provenientes de cada sector y realizar las respectivas descripciones escritas, acompañadas de fotografía y/o gráficos en sus fichas correspondientes.

Análisis de las formas

Para reconstruir hipotéticamente las formas originales de las vasijas que integraban dichos fragmentos. Siguiendo, los cuadros sobre morfología de cerámica pre Inka e Inka mencionados (A. Mellers; Bonavia y Rabines 1971; Villacorta 2007).

Seguido del estudio del diseño iconográfico, tanto de la decoración pintada que en el caso de la cerámica Inka como preinka. Para observar y generar posibles patrones que conduzcan al establecimiento de una cronología relativa en el Templo Santiago Apostol de Ccorca. Teniendo por supuesto en cuenta, los estilos preInka cusqueños (Arahuay, killke, Lucre, y colonial) y cerámica local con influencia foránea (Wari local, Inka local), teniendo como base, el manejo de los sectores de Sotocoro, muro del evangelio, muro de la epístola y capilla de la sacristía.

Finalmente se escogieron muestras significativas por cada unidad de excavación para proceder con el estudio petrográficos y químicos de las pastas las cuales serán enviadas a los laboratorios de la dirección descentralizada de cultura Cusco donde se harán los análisis respectivos y concluir cuales son las características de las inclusiones y mordientes que se encuentran en las matrices de arcilla como también de otros datos que nos ayuden en la interpretación ocupacional del templo Santiago apóstol de Ccorcca-Cusco.

Análisis cuantitativo y cualitativo

Para este propósito se confecciono una ficha técnica de inventario de bienes culturales arqueológicos (reglamento de intervenciones arqueológicas- decreto supremo 003- 2014 -

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

MC), donde de forma sintética se han descrito el material y técnicas usado en la manufactura:

- Forma
- Decoración
- Uso
- Medidas y peso en gramos

Información, que se complementó con un gráfico a escala y/o una fotografía a color, así como las observaciones respectivas, en cada uno de los casos analizados.

Cuantificación y clasificación por unidad de excavación

Se ha elaborado cuadros de las cinco unidades de excavación, indicando la capa o estrato donde se realizó el hallazgo de cerámica. Las columnas del lado izquierdo indican el estilo al que pertenecen, indicando si son decoradas o sin decorar. Las filas establecen, si pertenecen a bordes, cuellos asa, cuerpos bases, teniéndose de esta manera un resumen del material cerámico. Los cuadros elaborados para este propósito son los siguientes:

UNIDAD DE EXCAVACION								
U-01	A nivel de frgmentos							
tipos \ capa		II						TOTAL
	<i>Catalg</i>	<i>Bordes</i>	<i>cuellos</i>	<i>Asas</i>	<i>Cuerpos</i>	<i>Bases</i>	<i>Total</i>	
<i>inca</i>	<i>Dec</i>	1		1	2		4	
	<i>Domest</i>				2		2	
<i>colonial</i>	<i>Dec</i>	1			1		2	
	<i>Domest</i>							
TOTAL		2		1	5	0	8	8
		Peso 100gr						100 g

UNIDAD DE EXCAVACION								
U-02	A nivel de frgmentos							
tipos \ capa		III						TOTAL
	<i>Catalg</i>	<i>Bordes</i>	<i>cuellos</i>	<i>Asas</i>	<i>Cuerpos</i>	<i>Bases</i>	<i>Total</i>	
<i>inca</i>	<i>Dec</i>	2		1	4		7	
	<i>Domest</i>				3	1	4	
<i>killke</i>	<i>Dec</i>			1	1		1	
	<i>Domest</i>						1	
<i>colonial</i>	<i>Dec</i>							
	<i>Domest</i>				1			
TOTAL		2		2	9		13	13
		Peso 130gr						130 g

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

UNIDAD DE EXCAVACION								
U-03	A nivel de frgmentos							
tipos \ capa	Catalg	III						TOTAL
		Bordes	cuellos	Asas	Cuerpos	Bases	Total	
inca	Dec	1	3		7	3	13	
	Domest			1	11	1	14	
killke	Dec	2			2		4	
	Domest	2			3	1	6	
colonial	Dec	1			1	1	3	
	Domest	2					2	
TOTAL		8	3	1	24	6	42	42
Peso 200gr								200 g

UNIDAD DE EXCAVACION								
U-04	A nivel de frgmentos							
tipos \ capa	Catalg	II						TOTAL
		Bordes	cuellos	Asas	Cuerpos	Bases	Total	
inca	Dec	2					2	
	Domest	1		1	3	1	6	
republica.	Dec				1		1	
	Domest							
colonial	Dec				1	2	3	
	Domest							
TOTAL		3	0	1	5	3	12	12
Peso 50 gr								50 g

UNIDAD DE EXCAVACION														
U-05	A nivel de frgmentos													
tipos \ capa	Catalg	I						I						TOTAL
		Bordes	cuellos	Asas	Cuerpos	Bases	Total	Bordes	Cuello	Asas	Cuerpos	Bases	Total	
inca	Dec	1	1		1	2	5		3		2		5	
	Domest				1		1			1	2		3	
kilke	dec				2		2							
	Domest				2	1	3			1		1	2	
colonial	Dec						1							
	Domest													
contemp.	Dec				1									
	Domest													
TOTAL		1	1		7	3	12		3	2	4	1	10	22
Peso 100gr.							Peso 100 gr							200 gr

UNIDAD DE EXCAVACION														
U-05	A nivel de frgmentos													
tipos \ capa	Catalg	II						II						TOTAL
		Bordes	cuellos	Asas	Cuerpos	Bases	Total	Bordes	Cuello	Asas	Cuerpos	Bases	Total	
inca	Dec	2	3	1	18		24	8		4	14		26	
	Domest		2		8	5	15					3	3	
kilke	dec	2			2		4	3			2	1	6	
	Domest	1			2		3	4			2		6	
wari	Dec					1	1				2		2	
	Domest					1	1							
colonial	Dec										3		3	
	Domest													
contemp.	Dec					1	1							
	Domest													
TOTAL		5	5	1	30	8	49	15		4	23	4	46	95
		Peso 150 gr.						Peso 250 gr.						400 gr

Morfología de la cerámica

Como resultado del análisis morfológico se han identificado 20 formas recurrentes que pueden agruparse en 7 grupos (Meyer 1975 y Villacorta 2005):

- cantaros de base cónica
- Vasijas de cuello estrecho y alargado.
- Vasijas de boca abierta.
- Ollas de boca abierta.
- Recipientes con o sin pie.
- Platos, escudillas y cuencos.
- Tapas.

Descripción de las formas de cerámica Inka

Siguiendo este orden, se ha podido identificar la forma siguiente:

Forma A1, cantaros de base cónica

Más conocidos como aríbalos, es el objeto cerámico registrado con mayor frecuencia en el análisis, generalmente se tratan de vasijas de tamaño pequeño a mediano, cuyas características marcan un cuello estrecho, labios evertidos o rectos, manteniendo una forma de hombros altos pronunciados. Cuerpos globulares alargados, con paredes que a medida que bajan hacia la base se amplían manteniendo dos asas soporte en ambos lados opuestos, dispuestos en la parte media o media inferior coincidiendo prácticamente, con el arranque de la base. La base en la mayoría de los casos es cónica y observándose también un final troncocónico de lados convexos, con una pequeña depresión plana sobre la cual se apoya.

Es notoria, la aplicación plástica que tiene una estilización zoomorfa ubicada en el extremo superior a la altura de los hombros y el inicio del cuello, de esta forma, se ha logrado una vasija funcional de uso corriente para el traslado y conservación de líquidos.

Forma A2, cántaro de base cónica

Esta clase de vasija, es también muy usada debido a que es fácil verter líquidos, mediante el uso de una asa cinta unida al borde del cuello y los hombros del cuerpo. (en el caso de la cerámica pre Inka del estilo killke, presenta un rostro estilizado en el lado opuesto del asa). Generalmente esta no tiene decoración pintada, por lo que siempre muestran en engobe fino.

Forma C2, jarros

Se caracterizan, por tener un cuello estrecho de bordes expandidos. Cuyo cuerpo, se alarga hacia una base relativamente plana pero que en la parte media alcanza su mayor diámetro generalmente lleva una asa en forma de herradura en posición vertical que ocupa la parte superior del cuerpo. Algunas vasijas, presentan decoración pintada y otra engobe.

Forma D2, Ollas de base aguda o redonda

Es una vasija de uso extendido, caracterizada por una boca abierta que termina en un cuello corto.

La base generalmente cónica o troncocónica, hacia la parte media del cuerpo tiene dos asas planas en posición vertical u horizontal. Generalmente, se trata de vasijas sencillas que usan materiales gruesos y no están decoradas mostrando restos de hollín que sugieren un uso doméstico.

Forma E1, ollas con pie

En la muestra se tienen una serie de este tipo, considerando particularmente los bordes rectos, un asa plana en dirección horizontal o diagonal hacia arriba, y en cuyo frente se coloca una protuberancia o apéndices para poder manipularla con facilidad. Pueden tener una base delgada alargada unida al cuerpo, que termina en un pedestal circular plana o cóncava o por el contrario tienen base tripode.

Forma E2, Cuencos de dos asas

Es una vasija frecuente en la muestra se distingue por las paredes verticales inclinadas hacia el interior es de base plana pero que tiene ángulos definidos entre el cuerpo y la base, en la parte media superior tienes dos asas a los extremos en forma horizontal. Presentan casi siempre decoración policroma.

Forma E5, Olla con asa sobre el cuerpo

Vasija de borde expandido y labios ligeramente convergente el cuerpo es de forma globular de base plana es de lados convexos.



Las asas de tipo cinta se ubican en forma horizontal uniendo el borde y los hombros no presentan decoración.

Forma F1, platos

Se tratan de vasijas planas con paredes rectas y poco cóncavas por lo que sus bordes son evertidos de labios rectos generalmente llevan asa planas opuestas cuya superficie interior tiene decoración policroma o monocroma.

Forma F2, escudillas

Se trata de vasijas de base plana con paredes laterales oblicuas que varían de rectas a cóncavas. Los labios son redondeados.

Se caracterizan, porque del borde salen sus asas que terminan en agujeros. Esta clase de agarradera, pueden ser verticales o horizontales. están decorados en el interior y en otros casos están en engobe.

Forma F3, escudilla con mango ornitomorfo, etc.

La forma, es similar que la anterior variando solamente en que una de las asa ha sido reemplazado por una forma ornitomorfa estilizada, por lo que la otra asa, sugiere ser la cola del ave.

Forma I1, Tapas.

Considerados como cuerpos planos donde el asa se extiende verticalmente como una agarradera en forma de arco, y sujeta al centro de la porción media se trata de cuerpos convexos o cóncavos de forma circular.

Cerámica pre-inka.

Se tiene dos fragmentos de cerámica Wari que pertenecen a dos vasijas contenedoras aparentemente jarras que por su pasta, y la técnica de manufactura podría indicar un estilo Wari local. Se tiene generalmente, formas que inducen a reconocer jarras, ollas, vasos, cuencos, y platos.

La morfología de la cerámica killke define generalmente jarras, cuencos y platos estos están caracterizados por ser vasijas de tamaño pequeño mediano por lo que sugiere haber sido usada en festividades, al presentar también decoración pintada. Cualidades directamente relacionadas, con una cerámica traída de otro lugar, para su uso ceremonial.

De igual forma tenemos una cerámica Inka local, que sigue los patrones de la manufactura Inka pero que usa materiales locales, en su manufactura por lo que se nota una diferencia en las pastas con variaciones de las arcillas que presentan otras coloraciones que van de marrón oscuro a rojo anaranjado inclusiones que tiene arenas feldespatos y biotitas y algo de mica, contrastando el color anaranjado de las pastas Cusco- Inka.

Detalle, que también se observa en la cocción de la cerámica. Usan también decoración pintada, utilizando los colores de patrón Inka pero cuyo diseño no están asimétricamente



alineados de ahí su fácil reconocimiento en contraste con la fabricada en Cusco, de esta forma tenemos una mayor cantidad de vasijas usada para la preparación de alimentos, ollas y también para su consumo.

Cerámica colonial

Establece otro punto diferencial, debido a sus características pastas, decoración naranja claro y marrón amarillento con la inclusión de arena y feldespato y algo de cuarzo. se han encontrado, fragmentos decorados y no decorados, los primeros utilizan la técnica de vidriado mientras que algunos se encuentran pintados con bandas diagonales de color rojo sobre el engobe de arcilla. En cuanto a los platos, tienen una decoración que utilizan los colores verde claro, verde oscuro, blanco a gris.

Entre ellos, se ha encontrado un fragmento del cuello de una jarra pequeña que tiene un vidriado sencillo, lo que explicaría que es de manufactura local.

Cerámica contemporánea

Son conocidas por sus formas muestra un vidriado sencillo, y que generalmente son formas utilizadas en la preparación y consumo de alimentos.

Vale aclarar, que en algunos casos está decorada o en otros solo muestran el engobe superficial, por lo que de esta forma cumplimos con esta primera etapa considerando ahondar en el análisis y poder explicar de mejor forma el uso a que fueron destinadas.

Uso posibles

Las referencias temáticas sobre el uso y función de vasijas cerámicas prehispánicas, (Bonavia y Ravines 1971), señalan que son tres básicamente el uso que se le da a la cerámica:

- Preparación y consumo de alimentos
- Depósitos de sólidos y líquidos
- Uso ceremonial

Teniendo en cuenta la manufactura, damos cuenta de una variante técnica que elabora objetos sencillos y cuyo aspecto ha llevado a denominarlo como cerámica doméstica. Por otro lado, la presencia de fragmentos finos con iconografía y buen acabado, aparte de señalar una especialización, sugiere que la función de estos objetos, se relacionaron directamente a actividades ceremoniales en el pasado.

Aparte que un objeto cerámico, puede emplearse en distintas actividades a lo largo de su vida útil, variando el uso, dependiendo de la propia necesidad del momento y no necesariamente asignarle una función exclusiva, que en arqueología nos traiga a errores y determinismos innecesarios.

Considerando en primer lugar que existen usos primarios; orientados a definir, aquellas para las cuales un objeto fue creado y secundarios, que corresponden al uso o usos, además de su función primigenia. Por lo que se ha analizado este tópico, a partir de los fragmentos hallados en las excavaciones realizadas tanto en el interior, como en el exterior del Templo.



Preparación de alimentos

Ollas

Como vasijas para la “preparación de alimentos” están consideradas las ollas (forma 5), porque presentan evidencias claras de haber sido sometidas al fuego de modo reiterado, por lo que han quedado manchas grises en la base y en la mayoría en el cuerpo de las mismas, en algunos casos de erosión, por el uso e intensidad del calor. Un segundo grupo correspondería probablemente a las ollas de base cónica y cuerpo ovoide, cuello corto, generalmente dos formas de asas (forma 4)

Otro grupo correspondería a las ollas trípode o soporte trípode, con los que se podía colocar directamente al fuego, presentando por ello la base y el soporte ennegrecidos. Su presencia es considerable, a pesar que generalmente se encuentran en contextos domésticos.

Servicio y consumo de alimentos

Platos

Básicamente, caracterizados por vasijas planas y cóncavas, en distinto rango, que presentan una altura menor que el radio de su circunferencia; pudieron también usarse como utensilios auxiliares en la cocina, pero generalmente como recipientes contenedores para el consumo de líquidos y sólidos. La decoración en la superficie interna es variada y frecuente, en su mayoría con diseños geométricos. Esta decoración impermeabilizaba para evitar las filtraciones a través de las cavidades pequeñas de la pasta. Se encuentran en cantidades relativamente medianas.

Jarras o cantaros

Según el tamaño, están asociadas al transporte de agua o chicha, habiendo ligeras variaciones en el tamaño (forma 2 y 3) que también tuvieron la función de transporte. Así tenemos la botella (aríbalo), que se trata de una vasija cerrada de cuello o gollete mediano o alargado, de forma tubular, con el cuerpo globular que era utilizada sobre todo en la conservación, transporte y servicio de los líquidos.

MONITOREO ARQUEOLOGICO

Los trabajos que corresponden a Monitoreo Arqueológico, son aquellos que se realizan durante la remoción de tierras que comprometan a las partidas de Restauración Arquitectónica como apertura de zanjas para realizar los trabajos de calzadura de cimientos de los muros, los cuales se van a detallar a continuación:

TRAMO I

Ubicado en la parte externa de la capilla del baptisterio al N de la unidad N° 18, de 2.40 x 1.00 m. de dimensión, esta zanja presenta una profundidad de 2.10 m la superficie se presenta ligeramente plana con presencia de basura contemporánea.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

La zanja presenta dos capas, la primera corresponde a tierra suelta está acompañada de basura contemporánea como vidrios, plásticos, porque al parecer la capilla fue construida posteriormente a la construcción del templo, lo cual esto se observa en el muro del evangelio que no presenta un amarre. En esta capa se evidenció fragmentos de cerámica Inka, colonial vidriado y tejas coloniales en menor tamaño. La segunda está conformada por tierra compacta dura de color marrón oscuro. Aquí ya se observa una mínima cantidad de fragmentos de cerámica acompañados de tejas coloniales y llegando al final de esta capa ya no se observa el material lo cual se ha llegado a la cimentación del muro.



TRAMO II

Ubicado en la parte externa al lado de uno de los contrafuertes de 3.10 x 1.00 m. dentro de los trabajos de calzadura se abrió esta unidad con el objetivo de observar la continuidad de este posible contrafuerte que aparentemente ha sido colapsado por diferentes factores, lo cual esto servía como soporte a esta parte del muro del templo.

Durante estos trabajos de remoción de suelos se observa dos capas estratigráficas la primera está conformada de tierra suelta de relleno donde se puede observar la presencia de basura contemporáneas y tejas coloniales dispersas, se evidenció fragmentos de cerámica no diagnóstica, cerámica colonial vidriado y asociado a osamenta humana y de animales todo esto disturbado y fragmentado, todo esto a una profundidad de 0.40 m de la superficie. Lo cual se ha hecho su respectivo registro escrito, gráfico y fotográfico. La segunda capa está conformada por tierra compacta de color marrón oscuro en esta capa ya no se ha evidenciado material cultural, y se ha profundizado hasta llegar a la cimentación que tiene aproximadamente desde la superficie 1.50 m.




*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



TRAMO III

Ubicado en el interior del templo entre la unidad de excavación N° 01 y 03, al lado del muro de la epístola tiene la siguientes dimensiones 5.10 x 1.00, esta con una profundidad de 2.15 m, zanja que se apertura para realizar trabajos de calzadura de cimientos de muros. Al igual que las unidades de excavación la superficie esta conformado por ladrillos pasteleros típicos de la colonia, después de levantar el ladrillo pastelero se conforma por una pequeña capa de tierra suelta, debajo de esta se evidencia un empedrado conformado por piedras de regular tamaño que posiblemente representaba a un piso primigenio antes de colocar el ladrillo pastelero, al finalizar esto la capa esta conformada por tierra suelta de color marrón, en donde aquí se evidencio material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica no diagnóstica y el típico colonial vidriado todo esto ya disturbado y en menor tamaño acompañado de osamenta, todo esto con su respectivo registro escrito, gráfico y fotográfico de la ficha de control de Monitoreo Arqueológico. Al finalizar la excavación de la zanja la capa presenta tierra compacta de color marrón oscuro húmeda en donde ya no se evidencia material cultural de ningún tipo.




TRAMO IV

Ubicado en el interior del templo, en el sector del sotocoro, de 2.40 x 1.00 m de dimensión con una profundidad de 2.95 m, todas las zanjas que se aperturaran para realizar trabajos de calzadura de cimientos de muro presentan el mismo patrón conformado por ladrillos pasteleros y debajo de este la presencia de empedrado con piedras de regular tamaño, debajo de este presenta 2 capas estratigráficas la primera conformado por tierra suelta de color marrón en donde se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

cerámica, colonial vidriado y un poco de osamenta humana esto acompañado de basura contemporánea, esto se presenta porque al momento de la construcción del templo se realizaron los cimientos de muros en donde se llegó a una profundidad considerable por lo tanto todo el estrato se encuentra ya removido por los diferentes trabajos que se han realizado anteriormente.



TRAMO V

Ubicado en la parte externa del templo, exactamente en la entrada del templo, (lado izquierdo) muro de la epístola, presenta las siguientes dimensiones 3.10 x 1.00 m llegando a una profundidad de 2.50 m. la zanja presenta dos capas estratigráficas la primera conformado por tierra suelta de color marrón en esta primera capa durante la remoción de suelos se evidencio poco material cultural como fragmentos de cerámica acompañado de osamenta humana en menor cantidad, la segunda capa esta conformado por tierra compacta de color marrón oscuro en esta capa ya no se ha evidenciado material cultural de ningún tipo, simplemente elementos líticos de tamaños regulares dispersos que no presentan orden alguno que posiblemente han sido colocados como relleno durante la construcción del templo.



TRAMO VI

Ubicado en la parte externa del muro de la epístola exactamente en el lado derecho del templo, zanja que se apertura para realizar trabajos de calzadura de cimientos lo cual está distribuido en forma de L, por estar en una esquina el primero mide 3.50 x 1.00 m y el segundo mide 1.20 x 1.00 con una profundidad los dos de 2.60 m. la superficie de esta zanja presentaba 07 elementos líticos que no presentaban orden alguno posiblemente fueron como unas sentaderas ya que no presenta cimentación y solo una hilera de piedras.

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*



Luego de levantar y limpiar el material lítico en ambas superficies para tener una visión clara de la función que podía haber cumplido se procedió con la remoción de suelos para continuar con los trabajos, presentaron 2 capas estratigráficas.



Se continúa con los trabajos y en la primera capa que está conformado por tierra suelta de color marrón esto acompañado de basura contemporánea, se volvió a evidenciar elementos líticos de tamaño regular donde se puede observar que tampoco presenta un orden que represente a un muro, no existe mortero en las juntas y acompañados de otras piedras sueltas, posiblemente formaban parte del muro en el momento de la construcción y fueron soterrados a manera de relleno.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



TRAMO VII

Ubicado en el interior del templo (nave) al lado del muro de la epístola, entre dos retablos, zanja que mide 2.40 x 1.00 m. con una profundidad de 2.60 m. se apertura con el objetivo de realizar trabajos de calzadura en los cimientos del templo y la presencia de hallazgos fortuitos que corresponden a material cultural por encontrarse en el interior de este. La superficie de la zanja presenta el mismo patrón con relación a las otras zanjas, compuesto por ladrillos pasteleros se procede a levantar con sumo cuidado después de este se evidencia un suelo empedrado conformado por piedras pequeñas.



Durante los trabajos de remoción de suelos se puede identificar 2 capas la primera de tierra suelta disturbada por causa de trabajos anteriores, en esta capa a una profundidad de 0.50 m se identificó el nivel de piso del templo acompañados a estos fragmentos de cerámica Inka, colonial vidriado y osamenta disturbada.

TRAMO VIII

Ubicado en el interior del templo (nave) al lado del muro de la epístola exactamente a la entrada del templo a unos 2.00 de la unidad de excavación N° 03 . Zanja que mide 2.20 x 1.00 m. con una profundidad de 2.20 m. se apertura con el objetivo de realizar trabajos de calzadura en los cimientos del templo y la presencia de hallazgos fortuitos que corresponden a material cultural por encontrarse en el



*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

interior de este. La superficie de la zanja presenta el mismo patrón con relación a las otras zanjás, compuesto por ladrillos pasteleros se procede a levantar con sumo cuidado después de este se evidencia un suelo empedrado conformado por piedras pequeñas.



La primera capa está conformada por tierra suelta de textura limosa, húmeda en donde se ha evidenciado material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta disturbada que no presenta contexto, acompañada a este con fragmentos de tejas coloniales.

La segunda capa comprende tierra compacta de color marrón oscuro en donde ya no se ha evidencia material cultural de ningún tipo.

TRAMO IX

Se ubica en el ingreso lateral del Templo dirigida hacia el muro de la epístola. La superficie se presenta llana, con tierra de desmonte, seguidamente se presenta la Capa I; donde se encuentra debajo de la puerta de ingreso una piedra de gran tamaño de medidas 1.60 x 0.24 y piedras no trabajadas de diversos tamaños se presenta 07 hileras de piedras en el muro del cimiento del ingreso. La zanja en la exploración de cimientos llega a una profundidad de 1.80 m, se profundiza 0.70 m llegando a una profundidad total de 2.50 m, el estado del cimiento se encuentra en regular estado de conservación.

Se realiza una zanja dirigida hacia el muro del contrafuerte del mismo ingreso lateral se llega a una profundidad de 1.26 m y se realiza una cala con una profundidad de 1.00 m dirigida hacia el muro del contrafuerte encontrando piedras de relleno con mortero de barro, no siendo esta estructura adecuada para este cimiento.

La zanja presenta dos capas la Capa I presenta una potencia de 0.80 cm, de tierra suelta de textura porosa, de color marrón oscuro, y la Capa II tierra semicompacta (arenosa) con una potencia de 1.70 m en estas dos se observa basura contemporánea fragmentos de cerámica en menor cantidad tierra de desmonte en esta fragmentos de teja. Todo el terreno se encuentra disturbado por intervenciones de calzaduras y zanjás en área total de 5.00 m x 1.00 m.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

Se realiza el desmonte de las piedras de ingreso para el trabajo de calzadura, se registra 01 bolsa de fragmentos de cerámica.



TRAMO X

Ubicado al interior de la capilla de la Sacristía ocupado en un área de desnivel de aproximadamente 1.00 m donde se observa sobre cimentación llegando a una profundidad total de 1.50 m desde las zanjas q realizar se encuentran en el muro norte de la unidad N° 05, con medidas de 2.60 m x 1.00 m. Presenta un área total de excavación de 4.40 m x 1.00 m.

En la superficie se presenta plana aperturando la zanja se observa poca cimentación de piedras poco ordenadas, en el muro norte se observa 06 hileras de piedra de regular tamaño con mortero de barro.

La zanja presenta Capa I que presenta tierra de color marrón claro de textura suelta, y la Capa II de tierra compacta, la cimentación se halla en regular estado de conservación.

No se recupera material cultural de este tramo, continuando con los trabajos de calzaduras y zarpas.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

TRAMO XI

EL primer tramo se considera ubicada hacia el lado izquierdo de la puerta de ingreso del Baptisterio en el muro del Evangelio con dimensiones de 2.00 m x 1.00 m. En la superficie el terreno se presenta llana con tierra de desmonte de trabajos de excavación arqueológica, se observan cinco capas, la más resaltantes la Capa IV donde se registra material cultural con una potencia de 0.80 cm, hallando restos de madera porosa y húmeda fragmentada, retazos de prendas de entierros funerarios.

Capa V presenta una potencia de 0.85 llegando al cimiento y la capa final hallándose en regular estado de conservación, el muro del cimiento se ubica hacia el muro del Evangelio, con 07 hileras de piedras.



El segundo tramo se considera en la puerta del mismo ingreso del Baptisterio con un ancho de 1.20 m y llegando a una profundidad de 1.10 m, presentando tierra de relleno semi compacta, se realiza el trabajo de restitución cimientos no presentaba cimiento.



de
ya que

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



El tercer tramo de Baptisterio se considera a la parte interna de la puerta de ingreso a la Baptisterio se presenta tierra suelta de fácil desprendimiento, realizando también el trabajo de rectificación de cimiento y de calzaduras se llega a una profundidad de 1.30 m.

Se evidencia material cultural de 02 bolsas de osamenta, una bolsa de tejido, y 01 de cerámica.



TRAMO XII

Se encuentra ubicada al interior de la capilla del Baptisterio en el muro noreste y al norte de la unidad N° 07. En la superficie se presenta llana se realiza el trabajo de excavación para calzaduras de cimiento se presentan 3 capas, de 2.00 x 1.00 m.. Capa I presenta una potencia de 0.50 cm de tierra suelta de color marrón claro con mínima cantidad de fragmentos de cerámica, Capa II presenta una potencia de 0.58 cm de color marrón oscuro semi compacta. Profundizando hasta llegar a la cimentación a 2.15 m.

En el perfil norte se observa 08 hileras de piedra de regular tamaño no trabajadas con mortero de barro, llegando a una profundidad de 1.50 m, presenta un pandeamiento con una inclinación de 10°, posiblemente ocasionado por la humedad producida por filtraciones de agua.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

En el perfil Este presenta cimentación de 0.70 cm aproximadamente que corresponde a un relleno de piedras lo cual no presenta cimentación adecuada para este tipo de estructura ya que son muros de soporte.

Se evidencia material cultural registrando 01 bolsa de cerámica.



TRAMO XIII

Se encuentra ubicado en el contrafuerte N° 05 en la superficie, presenta un desnivel de 0.05 cm en donde se hallan basura contemporánea y tierra de desmonte, tejas fragmentadas, y carbón vegetal. De 1.20 x 1.00 m.

Realizando los trabajos de desmonte de piedras del cimiento se evidencia material lítico correspondiente a una Tunawa de dimensiones largo 0.30 cm ancho 0.19 y un espesor que varía de 0.08 – 0.09

Se hallan dos capas, Capa I presenta una potencia de 0.08 cm se encuentra con mucha humedad donde se observa presencia de raíces y piedra menuda (cascajo), hasta el momento de la intervención la estructura no presenta cara del muro, se realiza una cala exploratoria a 0.80 cm donde se observa la presencia del relleno de la cimentación con mortero de barro y algunas rocas que evidencian una intervención anterior que no fue realizada de manera correcta para este tipo de estructura ya que son de soporte.

Capa II, presenta una potencia de 1.20 m se observa tierra húmeda y compacta con restos de rocas de tamaños grande y pequeños de color rojizo con mezcla de arenisca y mica aparentemente de fácil desintegración, y también carbón menudo.

Se realizan 02 apuntalamientos en las esquinas de la zanja del contrafuerte para realizar la restitución de los muros y los trabajos de calzadura.

TRAMO XIV

Ubicado al interior de la capilla de la Sacristía hacia el sur oeste, y lado norte del ingreso de la Capilla en el interior con el objetivo de realizar calzaduras de cimientos. De 2.00 x 1.00 m. los trabajos de zanjas presentando tierra suelta de color marrón claro llegando a una profundidad de 0.40 se halla un evidencia de material cultural arqueológico que

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

corresponde a un mortero de piedra fracturado de medidas de 0.22 de largo , 0.17 de ancho y un espesor que varía de 0.07 – 0.09, continuando con la excavación a profundidad de 0.45 se evidencia material cultural que corresponde a una plomada Inka con dimensiones largo de 5.5 cm, ancho de 3.5 cm, y un espesor de 2.5 cm, con un buen estado de conservación.


Capa II se presenta tierra de color marrón y tierra semicompacta en el lado Este del muro se encuentran piedras de regular tamaño con mortero de barro se profundiza a 2.00 m llegando a la cimentación final.



Se realizan los trabajos de calzadura, el material cultural se rescata en 01 bolsa de cerámica, 01 bolsa de material lítico, 01 varios.



INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



TRAMO XV

Se encuentra ubicado en muro testero parte posterior del Templo, se observan trabajos contemporáneos realizados como vereda y pista, la longitud de la zanja abarca un área de 3.00 x 1.00, con lajas de piedra y concreto armado, presenta un desnivel de 0.15 cm de la vereda.

Se presentan dos capas, Capa I presenta concreto armado de 0.37 de espesor, Capa II presenta un empedrado de piedras de regular tamaño con una potencia de 0.05 cm y la Capa III presenta una potencia de 2.80 m, con tierra de relleno removida por los trabajos de asfalto que se realizó, se evidencia basura contemporánea y fragmentos de teja.

Llegando a una profundidad de 3.00 m se realiza los trabajos de calzadura y restitución de cimientos.



TRAMO XVI

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Se encuentra ubicado al noroeste de la unidad N° 09, en el contrafuerte n° 03 se apertura la zanja con medidas de 0.60 m x 0.50, en la superficie de halla tierra de desmonte y remoción de suelos de trabajos anteriores.

En la Capa I presenta tierra suelta de textura grumosa entremezclado con casquijo, continuando con el trabajo de zanjas y restitución de cimientos en el contrafuerte por no encontrarse con un soporte adecuado en su estructura.

Se halla evidencia cultural arqueológica de material lítico correspondiente a una TUNAWA de canto rodado, trabajada de largo 0.30 cm ancho 0.20 cm -0.06 (ext.) espesor 0.11 cm – 0.05 cm (ext.)



CONCLUSIONES

*INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO*

Con los trabajos que se han realizado se han llegado a las siguientes conclusiones:

- Las unidades de excavación que se ejecutaron en el sector del presbiterio nos indican la presencia de ladrillo pastelero dando a conocer que todo el templo presento un mismo nivel de piso, después del relleno a 1.00 m, sin tener demarcado el área del Presbiterio.
- En este mismo sector se aperturó una unidad de excavación, y se ha determinado que no se ha evidenciado material cultural, ya que este sector presenta una estructura contemporánea y que posiblemente durante la construcción de este haya sufrido alteraciones antrópicas, esto porque simplemente se ha evidenciado fosas comunes sin presencia de osamenta humana.
- En el sector de la nave se ha podido determinar la presencia de entierros humanos secundarios a manera de fosas comunes ya que se presentaron disturbados, posiblemente estos también hayan sufrido alteraciones antrópicas.
- En el exterior del templo se realizaron también unidades y trincheras de excavación, en las cuales se ha evidenciado material cultural como osamenta humana disturbada, posiblemente por los constantes trabajos que se han venido realizando para realizar algunas mejoras en el templo.
- El material cultural que se ha registrado y analizado corresponden a las unidades de excavación 01, 02, 03, 04 y 05, el cual nos ha brindado una cronología relativa del Periodo Intermedio Tardío al Horizonte Tardío.
- El análisis del material cultural hasta el momento se ha podido determinar que la mayoría de fragmentos pertenecen a vasijas, arribalos, platos y ollas que presentan decoración la mayoría de estos son de estilo Inka, indicando que estos servían solo de consumo y depósito de alimentos (chicha y maíz), y muy poco de estos son fragmentos de cerámica que servían para la preparación, manifestando que posiblemente solo el lugar era un sitio de paso y se realizaba algunos pagos importantes ya que también se ha evidenciado fragmentos que presentan decoración en menor tamaño.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Visita por parte Participación de la supervisión a la Obra.



Calzaduras de sobre cimentación en el interior del templo sector capilla del Baptisterio.



Trabajos que corresponden al levantamiento de osamenta humana (cráneos), durante los trabajos de investigación arqueológica y registro gráfico, escrito y fotográfico de las unidades de excavación.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Charlas que fueron dictados por parte de los componentes, para todo el personal de la obra (obreros, y obras de arte), dando a conocer sobre los trabajos que se vienen realizando



Durante los trabajos de excavación en la trinchera N° 14 se registraron 02 tunawuas fragmentadas, que se hallaron en los perfiles de la trinchera de excavación



Trabajos que consisten en el recuperado del material cultural evidenciado durante los trabajos de excavación y registro Arqueológico

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Análisis Insitu del material cultural (osamenta), que fue realizado por la Antropóloga Física la Lic. Elva Torres, del Gabinete de Antropología Física de la Institución.



Visita y Participación de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de Cultura Cusco



Primera supervisión por

Funcional de Patrimonio Arqueológico Lic. Nery Lima dando conformidad a los trabajos de

inicio de Investigación Arqueológica.

parte de la oficina del Área

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Segunda supervisión por parte de la Oficina de patrimonio, la Lic. Arqlga. Nery Lima verificando las unidades de excavación, en donde indico sus recomendaciones.



Tercera supervisión por parte de la oficina de Patrimonio Arqueológico dando conformidad y el visto bueno a los trabajos para ya culminar con las excavaciones



Ultima supervisión por parte de la oficina del área Funcional de Patrimonio, dando conformidad a los trabajos de excavación arqueológica.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Proceso de selección de las bolsas de cerámica para proceder a su lavado.



Proceso de selección para el registro fotográfico del material cultural.



Proceso de codificado del material cultural (cerámica), cada fragmento con su respectivo código.

INFORME ANUAL DE LA OBRA RECUPERACION DEL
MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO



Registro Fotográfico del material cultural que corresponden a fragmentos de cerámica.



Visita por parte del área funcional de supervisión de Proyectos, la Lic. Arqloga. Amalia Valencia