



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

INFORME FINAL RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

**DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
SUB DIRECCION DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**



**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA: PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA
“RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”
INFORME FINAL**

RESPONSABLE DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Lic. Arqloga. Judith Ana Rodríguez Hurtado

RNA N° AR-1305

COARPE: 040927

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL

ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

I. GENERALIDADES

1. Ubicación
2. Antecedentes

II. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y SU RESPONSABILIDAD DENTRO DEL PLAN DE MONITOREO

1. Equipo Profesional

III. PLAN DE LABORES EFECTUADAS EN EL CAMPO Y GABINETE A MANERA DE CRONOGRAMA

IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN EMPLEADOS EN EL PLAN DE MONITOREO

V. BREVE EXPOSICIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO:

1. Cuadro resumen de los monumentos, sitios, elementos y/o contextos.
2. Copia del Diario de campo
3. Fichas de control de monitoreo arqueológico, indicándose fases, tipo y nivel de impacto al terreno
4. Resumen de las sugerencias e indicaciones del supervisor
5. Informe y Acta de supervisión Arqueológica.
6. Copia de las fichas de inducción.

VI. PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SITIO

1. Nivel de impacto al terreno
2. Plan de Contingencia
3. Medidas de Mitigación y/o prevención tomadas

VII. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HALLAZGOS FORTUITOS Y/O MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS OBRAS

VIII. MANEJO Y DEPOSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

IX. CONCLUSIONES

X. BIBLIOGRAFÍA

XI. PLANO DEL ÁREA INTERVENIDA

XII. ANEXOS

- Documentos de aprobación
- Documentos de supervisión
- Copias de informes de supervisión
- Fichas de inducción
- Plano de Ubicación
- Plano de Planta
- Fichas de control de Monitoreo Arqueológico
- Diarios de campo (Cuaderno de obra)
- Fichas de registro osteológico

INTRODUCCIÓN

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, en cumplimiento a la ley 28296 tiene la función y la Responsabilidad de Defender, Investigar, Conservar, Difundir y Poner en Valor el Patrimonio Cultural de la Nación, esta responsabilidad se ejecuta desde 1980, interviniendo y efectuando trabajos restaurativos con fondos provenientes de los recursos económicos directamente recaudados.

Se presenta el Informe Final del Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológica de la Obra RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA – CUSCO, aperturado el componente con un presupuesto total de S/ 181,146.18 que fueron divididos en tres años con presupuesto para el año 2013, 2014 y 2015 realizando excavaciones en el interior y exterior del Templo haciendo un total de 34 Unidades de Excavación, 15 Trincheras de Excavación de (3.00 x 1.00 y 5.00 x 1.00), que fueron planteados en el Expediente Técnico y que posteriormente algunas unidades fueron reubicadas durante la ejecución por la naturaleza del terreno y trabajos que corresponden a Plan de Monitoreo Arqueológico que se realizó durante los trabajos de calzadura de cimientos y sobrecimientos por parte del componente de Arquitectura que fueron un total de VIII tramos que se intervinieron en el interior y exterior del Templo, esto con el objetivo de brindar sostenibilidad a los muros y reemplazar algunos elementos líticos que se evidenciaron con fisuras. Durante los trabajos de Excavación Arqueológica se recuperó material cultural que corresponden a fragmentos de cerámica identificando una secuencia cronológica de periodos que viene desde el Intermedio Tardío hasta el periodo contemporáneo los cuales se realizaron sus respectivos registros como: cuantificación, clasificación y análisis del material cultural para su posterior inventariado y embalaje a las oficinas del Ministerio de Cultura – Cusco; para el material que corresponde a osamenta humana se realizó su respectivo registro y cuantificación del material para luego ser enterrados en su mismo lugar de procedencia ya que correspondían a osamenta que provenían de Fosas comunes y algunos entierros primarios.

Se vio la necesidad de realizar mayores metrados para algunas partidas y así cumplir con la meta trazada hasta la culminación del Componente de Investigación Arqueológica, como también la partida nueva de Monitoreo Arqueológico que se ejecutó durante el presente año a los trabajos realizados por el componente de restauración de la infraestructura arquitectónica en los diferentes sub Sectores del Templo.

1.0.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.0. ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

- **CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA**

N° 180502.

- **NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA**

**“RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO
APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”**

- **ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP**

PIP	CODIGO	DESCRIPCION
FUNCION	21	CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	045	CULTURA
SUB PROGRAMA	0099	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROYECTO		RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
COMPONENTE		INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA
META	0098	META

- **UNIDAD EJECUTORA:**

Ministerio De Cultura – Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

- **UNIDAD ORGANICA FORMULADORA DEL EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- **UNIDAD ORGANICA EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:**

Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles

- **RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA**

Arq. Edwin Ricardo Ruiz Caro Villagarcia.

Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

- **RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA FORMULADORA DEL EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL**

Arq. Claudia Miranda Sotomayor

Unidad de Gestión de Proyectos de Inversión.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

- **RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA EJECUTADORA FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.**
Arq. Américo Carrillo Rosell.
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles
- **DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSION.**
Informe Técnico N° 051-2011-OI-OGPP-SG/MC.
- **DOCUMENTO DE AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.**
Memorándum N° 070-2012-SDEP-A-OPP/DRC/CUS/MC.
- **MONTO DE INVERSION TOTAL DETERMINADO EN EL SNIP**

Cuadro 03				
Monto Presupuestal	Costo Directo	Imprevistos	Gastos Generales	Costo Total
Estudios	S/. 96,872.14			S/. 96,872.14
Arquitectura	S/. 1,629,527.82	S/. 81,476.39	S/. 309,610.29	S/. 2,020,614.49
Investigación	S/. 146,085.63	S/. 7,304.28	S/. 27,756.27	S/. 181,146.18
Obras de Arte	469,235.88	S/. 23,461.79	S/. 89,154.82	S/. 581,852.49
Sensibilización e Involucramiento	S/. 134,710.16			S/. 134,710.16
mitigación de impacto ambiental	S/. 38,905.32	S/. 1,945.27	S/. 7,392.01	S/. 48,242.60
Liquidación	S/. 79,138.29			S/. 79,138.29
Supervisión	S/. 120,637.57			S/. 120,637.57
Presupuesto Total	S/. 2,245,876.92	S/. 114,187.73	S/. 433,913.38	S/. 3,263,213.92

- **MONTO DE INVERSION TOTAL DETERMINADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL.**

Monto Presupuestal	Costo Total
Investigación Arqueológica	S/. 146,085.63

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

ARQUEOLOGIA	Imprevistos	S/. 7,304.28
	Gastos Generales	S/. 27,756.27
	GASTO TOTAL	S/. 181,146.18

- **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Directamente Recaudados

- **MODALIDAD DE EJECUCION**

Por Administración Directa

- **META FISICA INTEGRAL**

204M³

- **AÑO DE INICIO SEGÚN VIABILIDAD DEL PIP**

Año 2013

- **AÑO DE FINALIZACION SEGÚN VIABILIDAD DEL PIP**

Año 2015

- **DISPOSITIVO LEGAL QUE RECONOCE COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EL MONUMENTO A INTERVENIR**

**EI MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Para la intervención del recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Santiago Apóstol de Ccorcca se dio conforme a la declaratoria como monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación¹ y en Convenio entre el Arzobispado del Cusco y la Dirección Desconcentrada de Cultura del INC-Cusco² de fecha 29/12/2008 y basados en criterios técnicos que expresen las necesidades restaurativas y de significancia que el monumento denota, conllevando esto a un valor agregado como es el reconocimiento del valor cultural histórico artístico del edificio y su entendimiento como tal por parte de los pobladores inmediatos resultando de ello una mejor calidad de vida a partir de su identidad cultural y el valor agregado que este resulte de su puesta en valor.

El Templo Santiago Apóstol de Ccorcca es declarado como Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N° 258/INC del 12/02/2010.

¹Resolución Directoral Nacional N° 2008/INC de fecha 19/03/2004.

²Ahora Ministerio de Cultura Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

I. GENERALIDADES

• **LOCALIZACIÓN**

Calle Saphy N° 723 Cercado, Cusco - Perú. Teléfono: (084) 235356 – 263366.
<http://www.drc-Cusco.gob.pe>

	MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO DIVISION DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES INMUEBLES
FOLIO N°	

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

El Templo de Ccorcca está localizado en la parte central donde se situa la plaza principal del poblado. El poblado se asienta en un terreno de pendiente moderada, en donde las manzanas se ubican en torno a esta plaza, por la parte central de este Sector urbano pasa el camino principal conocido como HatunÑan, vía que articula la provincia del Cusco con la región del Kuntisuyo.

Linderos:


La manzana urbana que contiene el Templo se encuentra por él:

Norte : con el Mercado de Abastos

Sur : con la Plaza de Armas

Este : con la Av. María Jesús Gamarra

Oeste : con la calle Juan Antonio Manya



Localización del Templo de Ccorcca

• **UBICACIÓN**

Ccorcca está ubicado en el Departamento del Cusco, Provincia del Cusco, Distrito de Ccorcca, y centro Poblado de Ccorcca. El distrito de Ccorcca se ubica a 21km al sub oeste de la ciudad del Cusco, Las alturas fluctúan entre los 3,670 a 4,400 m.s.n.m., 13° 34'53" y longitud oeste 72° 03'32", cuyas coordenadas UTM son E: 818541 y N: 8496796.

El distrito de Ccorcca, políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Cusco.

Por el Norte : con la Provincia de Anta-Pucyura


Por el Sur : con el distrito de Huanoquite.

Por el Este : con distritos de Cusco y Santiago.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Por el Oeste

: con el distrito de Chinchaypujio.



1.2.1.2 ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE, CLIMA, RECURSOS NATURALES PROPIOS DE LA ZONA Y TOPOGRAFIA.

La localidad de Ccorcca, se encuentra a una distancia de 21 kilómetros partiendo de la ciudad de Cusco por vía asfaltada de 3 km. y carretera 18 km. El distrito es atravesado por un ramal principal del camino Pre Hispánico Q'apaqñan, el cual llega hasta Apurímac.

Clima.

Su clima es permanentemente benigno, Sub húmedo frío con presencia de heladas en los meses de invierno (Mayo, Junio, Julio). El clima de la zona se caracteriza por su irregular pluviométrica y por grandes oscilaciones térmicas diarias.

El clima es seco y frío, con precipitaciones pluviales moderadas a fuerte, con tres estaciones bien definidas. El clima que presenta es variado según la zona en la parte del valle interandino en donde se siente un clima templado a cálido alcanza los 16° y en la parte de la pampa se siente un clima frío y seco que alcanza los 12° y la mínima de -4° en época de las heladas

Topografía.

La zona presenta una topografía irregular, en pendientes, ligeras pampas y plataformas con terrenos de cultivo

El distrito se encuentra ubicado en una topografía accidentada por estar inmerso a ríos y

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

riachuelos que en rápidos descensos llegan al distrito de Ccorcca. Las alturas fluctúan entre los 3,000msnm a 3,800 m.s.n.m., con un clima bastante frígido y ventoso que fluctúan entre los 3,500 msnm, con un clima bastante frígido.

Flora.

Existen unas estaciones marcadas, invierno, otoño, primavera, con presencia de diversidad de especies propias de la zona como el molle, alcokisca, Gigantón nabo silvestre, oca, Papa, olluco, Kikuyo (Pennicetum, clandestinum), maguey, chillca, mutuy, tancar, mancapaqui, chirichiri, pincopinco, chachikiska, nigua, achupalla, paja (ichu) y algunas plantas de tallo pequeño como: Panti (Cosmopause-dsnifolis) paico (chonopodiumambrosoides).

Entre las plantas medicinales más características tenemos: chinchircuma (matisia hirsuta cay) pillipilli (taraxacumafficinale) muñaca (Minthostachysacuminata).

Fauna.

Variedad de insectos y pájaros como el picaflor, golondrina y especies de animales nativos. Encontramos fauna silvestre que a continuación detallamos: puma, raposas (deidelphispermigra), ratón de campo (Mustela frenata) zorros (lobo colleus), venado (virginianus peruvianos), perdiz (nohaprotafur).

1.3.0 REFERENCIAS HISTORICA

REFERENCIA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE CCORCCA

En tiempos remotos, a lo largo del camino al Contisuyo, se establecieron los grupos étnicos de Mayupampas, Colchas y Araypallpas, diseminados en toda la jurisdicción del partido de Chilques y Mascas;³ que constituido como capital de Parupampa o “suelo tostado,” fue centro de operaciones de antiguos pobladores, los que mantuvieron dominio territorial del ámbito.⁴



Vista Panorámica del Distrito de Ccorcca- Cusco y Ubicación del Templo.

En la época Inca el pueblo de Ccorcca se anexó a la provincia de Chilques y Mascas, con el soberano SinchiRoka, que establecido en el ámbito, mando organizar los caseríos y parajes de los

³ Brian S. Bauer, Las Antiguas Tradiciones Alfareras de la Región Del Cusco, CBC Cusco 2002.

⁴ Alfredo Sequeiros, Costumbres de la Provincia de Paruro, Monografía, Vol. 5. UNSAAC 1946.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

pueblos de Ccorcca a ocho leguas de distancia de la ciudad de Cusco, por el camino real del Contisuyo.⁵

En la colonia, el anexo de Ccorcca se integra al partido de Chilques y Mascaros (Paruro), que emplazado geográficamente en uno de los cuatro cuadrantes del eje central (plaza de armas).⁶ Se desplazan caminos Incas equidistantes al Sector de Llaqueyoq, como tramo prehispánico ubicado en el área de influencia del poblado de Ccorcca.⁷



QhapaqÑan Llaqueyoq con Dirección al Contisuyo-Ccorcca-Cusco

El QhapaqÑan integró a los ayllus de Aravito y Poyaca, reducidos en el pueblo de Ccorcca. Se evidenciaron entre los pueblos y parajes aledaños las interconexiones del sistema vial, fundamental en el marco retícula del valle del Cusco. Al respecto, Cornejo Bouroncle (1975) señala que entre los pueblos de Aravito y Poyaca, el desarrollo socio - económico se consolidó a través de la red vial Inca.⁸

En tiempos remotos, se desplazaron los indígenas manteniendo lazos de reciprocidad entre las comunidades de Poyaca y Aravito, donde los españoles gestan las reducciones de indios del pueblo de Ccorcca.⁹

Relata el cronista Cieza de León (1554) que por el camino real del Contisuyo, entre los pueblos de Rumaray, Aravito, Qorqaylla, Totorá, Ccarhuís y Kusibamba de Ccorcca, el intercambio comercial fue frecuente y periódico.¹⁰

Sarmiento de Gamboa (1572), menciona que al ocupar, las tierras y chacras de Qorqaylla, Totorá, Ccarhuís y Kusibamba, el soberano Sinchi Roka, encargó a los indígenas dedicar más tiempo a labores agrícolas en los pueblos de Ccarhuís, Kusibamba y Aravito.¹¹

⁵ Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas. Ed. Andina Lima 1945.

⁶ Brian S. Bauer, Sistemas Andinos de Organización Rural antes del Es recuperación del monumento virreinal religioso Templo Santiago Apóstol de Ccorcca establecimiento de Reducciones: el Ejemplo de Pacarictambo. Rev. Andina V. 5 N° 1. 1987.

⁷ Ana María Díaz Yampi. Informe de Investigación Arqueológica; Camino al Contisuyo. INC. Cusco 2002.

⁸ Jorge Cornejo Bouroncle. Historia de San Jerónimo. Rev. Archivo Histórico Del Cusco 1975.

⁹ Roberto Levillier, Don Francisco de Toledo Supremo Organizador del Perú, T I, Madrid, 1935.

¹⁰ Pedro Cieza de León. Crónica Del Perú. Ed. Espasa Calpe. S.A. Lima 1962.

¹¹ Pedro Sarmiento de Gamboa. Historia General Indica. Ed. Rosemblat. Emecé 1947.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Los ayllus de Aravito y Poyaca, considerados ayllus madres, instalados a seis leguas del pueblo Ccorcca, se integraron, adoptando el nombre de ayllu Coror, reducido en el pueblo de Ccorcca en 1599, por disposición del Oidor de la Real Audiencia Lic. Maldonado, quien ordenó a Francisco Aldrete Maldonado juez repartidor de tierras de la provincia de Paruro, se fije al ayllu Coror como asiento.

Por entonces, el cacique Diego Chava, originario del ayllu Coror, poseía tierras y solares, junto a la parroquia de Ccorcca, al igual que el Corregidor del partido de Chilques y Mascaras Juan Melgarejo.¹²

Las tierras agrícolas se constituyeron sustento para familias íntegras originarias del partido de Chilques y Mascaras.¹³ Que, comprendidos entre las llanuras y quebradas, estuvieron dirigidos por el repartidor de tierras Francisco Aldrete Maldonado en 1595.

Durante la colonia, el pueblo de Ccorcca, fue el principal anexo del pueblo de Huanquite, que albergó buen número de gente originaria entre los que figuran Ambrosio Quispe, Pascual Huaranca, Luís Cano huilca, Lucas Collque, Manuel Roca, Asensio Callapiña, Julián Callañaupa, Valeriano Huamani, Mariano Cusihualpa, Rafael

Tambohuasco, Melchor Umpire, Lorenzo Ataucconcha, Bartolomé Ancco, Ignacio Chunchu, Valentín Chanque, Ambrosio Cusipaucar y Melchor Nina. Guiados por los caciques principales Juan Cozi, Marcelo Osnai y alcalde Alonso Atausinchi, quienes con el derecho que les asistía cobraron tributos por posesión de tierras y propiedades en Ccorcca.¹⁴

El anexo de Ccorcca acogió entre 1633 a 1634, 360 habitantes entre oriundos y forasteros, ocupando los españoles Gaspar Gómez y esposa Isabel Díaz inmensa casas - estancia en los Sectores de Coyaconga, Riobamba, Coyaconcarabamba, Llacabamba, Tamanpampa de Ccorcca.¹⁵ Y años más tarde en 1655, se hacen propietarios de la hacienda Haquira el licenciado Moreno y Leonor de Zúñiga.¹⁶ Asimismo, las casas - haciendas de Mallma se convierten en propiedad de Juan Ibarra, Qorimarka de Ana de

la Borda, Rumaray de los caciques de San Francisco de Borja, Kusibamba de Agustín Jara de la Cerda y Totorá de la hermana Josepha Jara de la Cerda.¹⁷

En 1689 Ccorcca se constituyó en anexo importante de la doctrina de Huanquite; que aglutinó a buen número de indígenas entre originarios y advenedizos, poseedores de inmensas propiedades y centros productivos.

De acuerdo a documentos de archivos entre 1626 - 1831, el pueblo de Ccorcca quedó establecido como cuarto repartimiento del partido de Chilques y Mascaras (Paruro) e integró a los pueblos de Ccarhuis y Cochabamba, conjuntamente que las casas haciendas de Rumaray, Qorimarka, Kusibamba, Totorá, Huaylla, Yankakanca, Chalquemachay y Llamakanca como lo demuestra el siguiente cuadro.¹⁸

¹² Archivo Desconcentrada Del Cusco. Fondo Documentario; Corregimiento. Leg. 08. C-03. Año 1626-1631.

¹³ Rogger Ravines, Comentarios Testimonios: Visitas y Composición de Tierras Paruro 1595, Rev. Boletín de Lima N° 64, año 1989.

¹⁴ Archivo Desconcentrada Del Cusco. Fondo Documentario; Corregimiento. Leg. 02. C-02. Año 1587-1602.

¹⁵ Archivo Desconcentrada Del Cusco. Protocolos Notariales. Alonso Beltrán Lucero. Año 1633-1634. F 379.

¹⁶ Archivo Desconcentrada Del Cusco. Fondo Documentario; Corregimiento. Leg. 15. C-05. Año 1655-1656.

¹⁷ Horacio Villanueva Urteaga. Economía y Sociedad en el Sur Andino. CBC. Cusco 1982.

¹⁸ Archivo Desconcentrada de Cusco. Grupo Documentario Tesorería Fiscal Libro de Matriculas de la Provincia de Paruro. Libros 1-5. Año 1830-1851.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Ayllus y Casas estancias de Ccorcca 1626-1831

4° Repartimiento del pueblo de Ccorcca (anexo de la doctrina de Guanoquite)		
1626 ¹⁹	1831 ²⁰	2005
Ayllu Corca	Ayllu Ccorcca	Rumaray
Ayllu Coror	Ayllu Ccarhuis	Qorqaylla
	Estancia y ayllu de Cochabamba	Huayllay
	Hacienda Rumaray	Totora
	Hacienda Ccorimarca	Kusibamba
	Estancia Cusibamba	Qharhuis
	Estancia Totora	Quishuarkancha
	Estancia Huaylla	
	Estancia Yancacancha	
	Estancia Chalquemachay	
	Estancia Llamacancha	

Al anexo de Ccorcca se integraron simultáneamente, los ayllus de Coror y las casas estancias agrícolas de Huaylla, KanchaKancha y Jutukuchu, que acogió a buen número de originarios y forasteros en 1831.

Extracto de Indígenas de la provincia de Paruro en 1831

“4° Repartimiento del pueblo de Ccorcca”

	Originarios y forasteros con	Forasteros sin tierras
--	------------------------------	------------------------

¹⁹ ArchivoDesconcentrada Del Cusco. Fondo Documentario; Corregimiento. Leg. 08. C-03. Año 1626-1631.

²⁰ ArchivoDesconcentrada Del Cusco. Fondo Documentario Tesorería Fiscal. Libro de Matriculas de la Provincia de Paruro. Año 1831.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

	tierras	
Ayllu Ccorcca	30	22
Ayllu Ccarhuis	39	20
Est. y Ayllu Cochabamba	13	02
Hacienda Rumaray	=	10
Hacienda Ccorimarca	=	10
Estancia Chalquemachay	=	07
Estancia Cusibamba	=	81
Estancia Totorá	=	10
Estancia Huaylla	=	13
Estancia Yanccacancha	=	11

Años después, en 1850, el pueblo de Ccorcca, en competencia al área de jurisdicción eclesiástica perteneció a la parroquia de San Pedro de Cusco; estableciéndose como vice parroquia Ccorcca hasta el año de 1902.²¹ Y en 1941, al consagrarse distrito de la ciudad de Cusco, pasa hacer parroquia de la Diócesis de Cusco.

1.3.2 ARQUEOLOGICO.²²

La localidad de Ccorcca habría pertenecido a antiguas ocupaciones que se remontan todavía a las postrimerías de la historia cuzqueña, a los primeros habitantes de este valle, cuyas muestran se evidencian con los petroglifos existentes en la zona, que según Dr. Luis Barreda Murillo (1995), las representaciones pictóricas que existen en los murales pétreos de arenisca corresponden a manifestaciones del arte rupestre del periodo arcaico del valle del Cusco, en el cual los pobladores antiguos habrían plasmado, reportando su pensamiento y sus hechos cotidianos, como son la caza de camélidos y los hatos de ganado que entonces conservaban (Op. Cit. 1992²³). La zona en si corresponde a un área propicia para el pastoreo, con pastos de puna favorables para la crianza de camélidos andinos, actividad a la cual se habrían dedicado los primeros habitantes del valle; primero como caza y luego como actividad pecuaria.

Para periodos posteriores (Horizonte Temprano 1000 a.c.), habría servido también como asentamiento, por cuanto se ha registrado material del horizonte temprano (Marcavalle), así como fragmentería de cerámica de estilos más tardíos (Killke) (Mérida Farfán, 2001, trabajos de conservación en Ccorcca, INC-C). Los referentes históricos sobre la ocupación en el Horizonte Tardío en esta zona manifiestan a grupos étnicos (ayllus) que habrían ocupado la zona como son Ayllu Corca, Ayllu Carvis y Ayllu Carguay, que según los datos históricos se habrían juntado para formar la Reducción y Parroquia de Ccorcca (W. Tito Chamorro, referencias históricas para el presente documento), quien hace la siguiente mención:

“...Hacia 1570 muy pocos Templos se habían construido en las capitales de provincias y distritos, a donde los feligreses acudían sin importar la jurisdicción territorial a la cual pertenecía el feligrés, con

²¹ Archivo Arzobispal de Cusco. Sección República. Templo Santiago Apóstol de Ccorcca 1902.

²² Recopilación fuente - UF-SDEP

²³ Tesis doctoral de Antropología 1992, UNSAAC-Cusco.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

tal de cumplir con los dispuesto por el clero, en participar de la doctrina cristiana; este hecho trajo ciertas discordias entre los curas parroquiales,

quienes a la llegada del virrey Francisco de Toledo en 1571 a la ciudad del Cusco (Asuntos Eclesiásticos leg. 25, año 1636 ARC), alcanzaran sus quejas sobre estos sucesos que se estaba presentando en los Templos parroquiales, el virrey para poner solución a estas diferencias de los curas, emite ordenanza de reducción de los indios, y la creación de más parroquias con sus propias jurisdicciones sujetas a una principal. Para cumplir esta disposición los visitadores (funcionarios del cabildo eclesiástico y cabildo del Cusco), recorrieron los distintos ayllus para juntar y trasladar a los naturales a sitios accesibles para fundar pueblos mayores con modelos europeos, y allí diseñar sus Templos que ellos mismos habías de **construir, en ese sentido la doctrina de Guanoquite, del corregimiento de Chilques y Masques, fue dividido en tres pueblos o anexos (Santiago de Corca, San Juan de Coror y Guanca guanca), a cada uno de estos pueblos se tuvo que unir diversos ayllus para que formen un solo pueblo. De ello el pueblo de Corca se juntaron tres ayllus, el ayllu Corca, Ayllu Carvis y Ayllu Carguay, (fuente: economía y sociedad en el Sur Andino Cuzco 1689, pag.433). Estos ayllus conformaron la reducción o parroquia de Corca.**

Las referencias históricas sobre el sitio y la información Arqueológica está corroborando la presencia de grupos tempranos en la zona, por tanto las ocupaciones del periodo colonial se



habrían basado en estas. Igualmente, la existencia de un camino pre hispánico cuyo trayecto pasa por el pueblo de Ccorcca hace inferir la importancia de este espacio como área de transito obligado para llegar a destinos como Guanoquite, Yaurisque y Paruro.

Por tanto la conformación y establecimiento del distrito de Ccorcca políticamente así como la instalación de la Parroquia, se habría dado desde periodos tempranos de la colonia y en el presente está considerado como distrito y conformado por 8 comunidades.

Arqueológicos.- El Doctor Luis Barreda Murillo en el año de 1,993 publica una revista sobre el hombre de Ccorcca, cuyas evidencias están creadas en las pinturas rupestres, abrigos rocosos instrumentos líticos hechos en rocas basalto y Sílex, estos testimonios están asociados Kanchas que tienen relación a la actividad del pastoreo de camélidos.

En el año 2,006 los arqueólogos Cumpa y Rueda hicieron trabajos de registro de sitios arqueológicos del distrito de Ccorcca, sitio que se caracteriza por la presencia de canchas Inca con calles angostas con una distribución agua por la parte media de las calles; por la parte central de este Sector urbano pasa el camino principal conocida como HatunÑan, vía que articula a la región del Contisuyo.

Posteriormente el proyecto QhapaqÑan hizo el registro vial HatunÑan vía que cruza por la parte central de la población Ccorcca, consecutivamente la oficina de Catastro Arqueológico de nuestra institución hizo el registro oficial de sitios arqueológicos del distrito de Ccorcca.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Detalle de Proyección del Camino QhapaqÑan

1.1.-ANTECEDENTES DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN EL TEMPLO.²⁴

- En la época Inca se consagra la explanada para la ubicación de una huaca donde posteriormente se edifica el Templo.
- El Templo se edifica hacia el año 1600 – Siglo XVII
- Respecto a las intervenciones que tuvo el Templo Santiago Apóstol de Ccorcca; refieren los documentos de Archivos Históricos de 1752, que inicialmente, se intervino la nave del techo a nivel de par y nudillos a iniciativa del obispo de Cusco Juan de Castañeda Velásquez y Salazar y colaborador Fray Joseph de Valverde y Valdez.
- A mediados del siglo XVII los Mercedarios realizaban el mantenimiento y conservación de las obras de arte al interior.
- En 1689 se reportan daños a causa de movimientos sísmicos y se describen las dimensiones del Templo en: 28 varas de largo y 7 de ancho, con una disposición en “cruz latina” con cobertura de tejas, piso enladrillado y torre exenta de adobe con cuatro arcos
- El período de 1689-1692 se emprende la reconstrucción del Templo y se intervienen la cubierta de techos, el altar mayor, los contrafuertes y la torre exenta. Se compran adornos para los altares laterales.
- En 1753, se refaccionó la torre exenta de adobe, reforzándose las bases de la cimentación con piedra y cemento y parte del campanario con enlucido de barro; que, por entonces poseía cuatro campanas fundidas en el pueblo de Corpahuasi- Ccorcca.²⁵
- En 1849 se realizaron refacciones de los muros laterales, se colocan claraboyas en dirección del retablo de Santiago Apóstol y se interviene la decoración pictórica del tabernáculo del Santísimo Sacramento.
- En 1868, se refaccionó los ambientes del presbiterio, sacristía y altar mayor.
- En 1869 se hace un inventario registrándose objetos litúrgicos de plata y alhajas.

-Actualmente el Templo conserva las dimensiones estructurales originales, que se evidencian por las cimentaciones que se observan desde la calle contigua y por la parte posterior desde la loza deportiva. Develándose una nave alargada, en el que se disponen el baptisterio, Sotocoro, Capillas laterales y sacristía que presentan cimientos originales en su infraestructura, mostrándose imponente entorno a la plaza de Ccorcca.

²⁴Recopilación Bach Historiadora Teresa Polo Rodríguez

²⁵ Archivo Arzobispal Del Cusco. Fábrica e Inventario de la Doctrina de Huanquite y anexos de Huancahuanca y Ccorcca. Año 1752-1768.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

-El Área que ocupa el Templo ha sido invadida por una edificación de factura contemporánea que se utiliza como residencia de los clérigos (parroquia) y otra que ha sido cedida temporalmente para uso de la Municipalidad (almacén).

1.2.0 ANALISIS ARQUITECTONICO

Considerando su característica tipológica, el Templo mantiene su originalidad estructural a pesar de las intervenciones a que ha sido expuesta, en primer lugar ejecutada para su conservación por parte de la población local organizada sin tener algún profesional a cargo.

Sin dudas son notorias algunas modificaciones en sus muros exteriores como son el uso de contrafuertes en las paredes laterales, pero que por ser adosados sin utilizar ninguna clase de amarre ejercen presiones equilibradas, ya que durante la construcción del Templo se han utilizado materiales similares como piedras grandes a medianas, barro en cimientos y paredes de adobe que se adecuan a las medidas de conservación que fueron llevada a cabo durante el siglo XX, este detalle se observa en gran parte de Templos y Capillas rurales del ámbito Cusqueño.

Actualmente en los muros del Templo (Evangelio y Epístola), la intervención va a permitir su estabilidad con los trabajos que se vienen realizando, y con respecto al revestimiento de la estructura, el muro del Evangelio específicamente cuenta con un enlucido de barro y paja que al parecer sería similar a la original y una delgada capa de yeso que la cubre definiendo su apariencia exterior.

En relación a los elementos de la cobertura del techo de la estructura, se tiene la referencia que el último retejado completo se llevó a cabo en el siglo XIX (1868), pero por el análisis realizado in situ de las tejas, se habrían realizado otras refacciones desde esa fecha, debido a la amplitud de superficie techada que ocasionarían desperfectos cada cierto tiempo por lo que se habría utilizado tejas republicanas y contemporáneas para reemplazar piezas dañadas o inservibles y evitar filtraciones en periodos de lluvias, sin que decir del maderamen que soporta el techo el Templo. Fase de reparación que está contemplado dentro del proyecto.

En cuanto a la barda perimetral se está realizando calzadura en sus cimientos de este y la restitución de los arcos de adobe que presenta la barda perimetral.

ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL

Por tratarse de un complejo procedimiento, el análisis preliminar del estado actual desde la perspectiva Arqueológica vemos que debido a factores naturales y antrópicos la unidad de Investigación muestra a simple vista las condiciones exteriores e interiores de la estructura en



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

toda su dimensión considerando que no han participado técnicos y mano de obra calificados, en las etapas de refacción a lo largo de su existencia, por lo tanto hasta el momento el Templo se encuentra en regular estado de conservación al observarse la presencia de filtraciones en el muro del Evangelio por no presentar drenajes, fracturas en algunos elementos líticos que presenta en la cimentación del Templo.

Su intervención integral ha logrado identificar la problemática estructural desde sus bases que sustentara un mejor conocimiento del edificio tal como lo explica Ricardo Parenti (1980 al referirse a construcciones históricas:

“... que las estructuras arquitectónicas no son restos de cultura material sin continuidad uso, sino estructuras vivas, dinámicas, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo”.

Interpretado, de esta manera al poseer un valor urbanístico, social y funcional tan importante como su papel histórico y objeto arqueológico, actualmente vienen realizando trabajos que permiten su conservación, como son trabajos de calzadura y emboquillado en los cimientos y sobre cimientos de los muros, como también la restitución de adobes en las paredes del Templo.

CAUSAS DE DETERIORO

Los factores negativos se sintetizan básicamente extrínsecos e intrínsecos. Señalando, en los primeros la actuación antrópica generado por intervenciones sin dirección técnica, que definitivamente fueron hechos con un buen propósito de conservación, pero no logró sus metas posiblemente por faltas de recursos económicos y humanos.

Señalamos los factores ambientales, como las lluvias estacionales, el viento la temperatura que van deteriorando los materiales constructivos que generan alteraciones físico-mecánicas en su composición propiamente y acelerando también la actuación de agentes biológicos (hongos, líquenes, etc.), que originan el biodeterioro de los componentes constructivos de la unidad de Investigación.

Tenemos además las alteraciones de la piedra, el adobe y la madera que estructuralmente componen las estructuras y el techo, muchas de las cuales no son percibidas a simple vista como la pérdida de cohesión y adherencia de los elementos líticos, mortero que va a ser percibidos como la acumulación de árido y/o arenilla en las rocas, pérdida de superficie en los adobes por humedad principalmente, como el ataque de hongos e insectos en las maderas existentes en la composición del Templo, bastantes expuestos a los agentes ambientales.

II. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y SU RESPONSABILIDAD DENTRO DEL PLAN DE MONITOREO

Los trabajos del Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico desarrollados en el Templo Santiago Apóstol de Ccorcca estuvo conformado por el siguiente personal:

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

1. Equipo Profesional

01 Arqueólogo: Responsable del Componente de Investigación Arqueológica (Arqlga. Betsy Nohemí Vallenás Centeno) debidamente acreditada en el colegio de Arqueólogos del Perú y con Registro Nacional de Arqueólogos, encargada de la elaboración del proyecto, así como los informes mensuales, final y de las charlas de inducción. Quien junto al asistente realizó un monitoreo permanente a la obra de R.M.V.R. Templo Santiago Apóstol de Ccorcca.

01 Asistente: Bachiller de la Carrera Profesional de Arqueología (Sra. Erika Pamela Jara Concha), con experiencia en trabajos de campo y gabinete, quien apoyo con los registros escritos, gráficos y fotográficos; así como excavación Arqueológica.

01 Obreros A: Con experiencia en los trabajos de excavación Arqueológica.

01 Obrero B: Personal que trabajo durante las excavaciones Arqueológicas

02 Obreros C: Personal de apoyo en los trabajos de excavación Arqueológica.

III. PLAN DE LABORES EJECUTADAS EN CAMPO Y GABINETE A MANERA DE CRONOGRAMA

Los trabajos de campo estuvieron sujetos de acuerdo a la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico.

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	AÑO 2014											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Elaboración y presentación del Proyecto de Investigación Arqueológico : Plan de Monitoreo Arqueológico	■	■										
Revisión y aprobación del PIA: PMA			■									
Monitoreo y seguimiento	■	■	■									
Excavación Arqueológica				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Supervisión de la DDD-CUSCO				■	■			■		■	■	
Trabajo de Gabinete											■	■

EN CAMPO

En el trabajo de campo llevado a cabo los meses de Abril a Diciembre se realizaron actividades que corresponden a la apertura de unidades y trincheras de excavación como también los trabajos que corresponden a Monitoreo Arqueológico y seguimiento permanente según el avance de la obra para el registro se utilizó fichas de registro de excavación y de control de Monitoreo Arqueológico, registros de llenado del diario de campo (cuaderno de obra), registro fotográfico, los dibujos fueron hechos a escala 1/20 y 1/50.

EN GABINETE

Se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en campo, como digitalización de diario de campo, fichas de registro de excavación y plan de monitoreo arqueológico, registro fotográfico.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Se elaboró informes mensuales que fueron entregados a la Residente de la Obra. Una vez concluido con los trabajos de campo se elaboró el informe de pre liquidación, donde se adjunta todos los registros gráficos, fotográficos y planimétricos.

El material cultural recuperado durante la apertura de unidades y el Monitoreo Arqueológico, consistente en fragmentos de cerámica fue limpiado (lavado) con agua y cepillos dentales de cerdas blandas, secado sobre calaminas y codificado, para el año 2015 se considera el respectivo análisis, en vista que se continuara con el monitoreo arqueológico.

IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN EMPLEADOS EN EL PLAN DE MONITOREO

1. Métodos empleados en el Plan de Monitoreo Arqueológico

Los trabajos de Investigación Arqueológica incluyeron la inspección Arqueológica permanente de las labores de excavación Arqueológica mediante un estricto control visual por parte del Arqlga. Nery Lima Armuto del Área de Patrimonio Arqueológico, quien supervisaba el proceso de las excavaciones y una vez concluido con los trabajos de excavación autorizaba para que se tapen las unidades y trincheras exploratorias.

Con respecto a los trabajos de Monitoreo Arqueológica en el proceso de los trabajos preliminares realizados por los trabajadores del Componente de Restauración Arquitectónica. Se recorrió a pie la zona para detectar si hubiera presencia de evidencias Arqueológicas prehispánicas en las actividades referidas a la apertura de zanjas y excavación; donde se registró gráfica y fotográficamente. La inspección del Monitoreo se dio junto con los trabajos de Investigación Arqueológica por parte del mismo arqueólogo.



Vista de Monitoreo Arqueológico permanente y registro gráfico.

a. Método de la observación. Partimos inicialmente de la observación de la zona, luego con la ayuda de fotografías y el uso de planos topográficos para poder registrar y ubicar tridimensionalmente el área. Las labores de Monitoreo Arqueológico se ciñen bajo un control visual permanente.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

b. Método descriptivo. Hemos utilizado este método, describimos, analizamos e interpretamos sistemáticamente los Sectores y sub Sectores (unidades y trincheras exploratorias) que se ubican en el Templo Santiago Apóstol de Ccorcca.

A través de este método pudimos identificar y conocer las características de los perfiles estratigráficos, los pisos existentes, los hallazgos de las unidades consistente en contextos funerarios, cimientos alrededor del muro de la Epístola, y una secuencia de graderías que quedaron soterradas en el ingreso principal del Templo.

El método descriptivo, en este caso es de observación naturalista, basada en la observación directa del fenómeno, tal como se presenta en su forma natural, está encaminado a describir las unidades y trincheras exploratorias excavadas en los Sectores considerados en el interior y exterior del Templo.

2. Técnicas de Excavación

La excavación Arqueológica es el procedimiento mediante el cual, a través de la remoción sistemática del suelo, se recupera información empírica contenida en los estratos naturales y culturales que se encuentran en asociación y que en conjunto constituyen los contextos asociados. Aunque la excavación responde a diversos principios e impone variadas exigencias, es pertinente indicar que toda excavación es una destrucción. Por otro lado, la excavación permite registrar y recuperar información histórica de la zona.

Se apertura unidades de excavación y trincheras exploratorias en el interior y exterior del Templo, con el objeto de verificar el estado actual de la cimentación, niveles de piso original y manejo de espacio de las diferentes Capillas, atrios y demás sub Sectores del Templo.

Se excavó con la técnica de excavación en unidades de excavación y trincheras exploratorias, con el método de matrix Harris, el decapado se efectuó tomando como referencia los niveles naturales, las mismas que se combinaron con niveles arbitrarios, se excavo en forma manual para lo cual se utilizó herramientas manuales como: picos de jardinería, badilejos, palas pequeñas, brochas, escobas y recogedores de mano, etc. la excavación fue en forma sistemática lo que nos permitió la recuperación de contextos funerarios. La tierra extraída se zarandeó para poder recuperar material cultural como fragmentos de cerámica.

El registro de excavación se realizó en forma escrita, usando diarios de campo y fichas de registro de excavación describiendo las capas y niveles que iban apareciendo en el momento de la excavación Arqueológica, se describió los lentes, texturas, coloración asociados y relación con otros, etc. Cada unidad de excavación y trincheras exploratoria se representa en planos de planta, cortes, elevaciones y perfiles estratigráficos.

El material cultural fue colectado en bolsas de polietileno con sus respectivos códigos, número de capa o estrato, fecha y excavador para lo cual se usó tarjetas de identificación, plumón de tinta indeleble,

Al culminar con la excavación se taparon las unidades de excavación y las trincheras exploratorias con la misma tierra extraída, en forma ordenada apisonando el mismo cada 0.20 m y regando con agua limpia, luego se utilizó pisón manual para poder compactar.

a. Liberación de Vegetación.

Durante el proceso de remoción de suelos se efectuaron las labores de eliminación de vegetación que correspondían a maleza presente en las áreas libres del Templo. Junto a la vegetación se retiró desechos sólidos acumulados con el transcurso de los años consistente en residuos de plásticos, botellas descartables, latas, envolturas de productos, así como tejas

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Registro Arqueológico

El sistema de registro arqueológico empleado durante la Investigación Arqueológica y Monitoreo Arqueológico fue el registro escrito, gráfico y fotográfico, para lo cual se usaron diferentes tipos de fichas, así como diarios de campo.

- **Registro Escrito:** Se utilizó diario de campo, fichas de control de Monitoreo Arqueológico y fichas de registro fotográfico.
- **Registro Grafico:** Las Unidades de Intervención fueron registradas con gráficos de plantas y perfiles como parte del control estratigráfico horizontal y vertical en papel milimetrado, los cuales se hicieron en escala de 1:20 y 1:50 posteriormente en Gabinete se digitalizaron las unidades y trincheras exploratorias en el Programa AutoCAD. En las fichas de control de monitoreo arqueológico se realizaron croquis donde se anotaron las medidas del área donde hubo remoción de tierra.
- **Registro Fotográfico:** Fue permanente y se realizó con el uso de una cámara digital para documentar las unidades y trincheras exploratorias que se ubican en el Templo Santiago Apóstol de Ccorcca, de esta manera obtener representaciones más objetivas. Se lograron fotografías panorámicas, de detalles de los perfiles estratigráficos, planos de planta, cortes transversales y longitudinales.

Técnicas empleadas en los trabajos de gabinete y/o laboratorio.

En vista que se analizó el material cultural, el trabajo en gabinete se basó en la elaboración de informes mensuales y final, así como la digitalización de fichas de control de monitoreo arqueológico y diario de campo.

V. BREVE EXPOSICIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: (recuperar información del expediente técnico).

1. Cuadro resumen de los Monumentos, Sitios, Elementos y/o Contextos.

El Templo de Ccorcca está localizado en la parte central donde se sitúa la plaza principal del poblado. El poblado se asienta en un terreno de pendiente moderada, en donde las manzanas se ubican en torno a esta plaza, por la parte central de este Sector urbano pasa el camino principal conocido como HatunÑan, vía que articula la provincia del Cusco con la región del Kuntisuyo.

Monumentos arqueológicos presentes en la zona

En el distrito de Ccorcca se han registrado zonas y sitios arqueológicos las cuales a lo largo de las últimas décadas vienen vulnerándose principalmente por la enorme falta de conciencia y de identidad sobre el Patrimonio Arqueológico existiendo la necesidad urgente de conservar y proteger nuestros bienes culturales tanto en el entorno urbano como en el rural.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

	ZONAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTIRTO DE CCORCCA PROV. DE CUSCO.	FILIACION CULTURA	ESTADO-DE CONSERVACION	UBICACION
01	Pukara I		Regular/Mal	Ccorcca
02	Pukara II		Regular/Mal	Ccorcca
03	Machulayoq		Regular/Mal	Ccorcca
04	Juki Corral.		Regular/Mal	Ccorcca
05	Padreyoq Orqo		Regular/Mal	Ccorcca
06	Qorqorcha		Regular/Mal	Ccorcca
07	Chimpa Ayllu		Regular/Mal	Ccorcca
08	Ccorcca		Regular/Mal	Ccorcca
09	Pintura rupestre-Intiyoc Marascay		Regular/Mal	Ccorcca
10	Puente Inca Mayubamba		Regular/Mal	Ccorcca
11	Qhoya Qhasa Araqway		Regular/Mal	Ccorcca
12	Machu Qorimarka		Regular/Mal	Ccorcca
13	P'akaqhasa		Regular/Mal	Ccorcca
14	Ushpabamba		Regular/Mal	Ccorcca
15	Wayruropuqyo		Regular/Mal	Ccorcca
16	Sombrero Orqo II		Regular/Mal	Ccorcca
17	Cruz Moqo		Regular/Mal	Ccorcca
18	Chincheru		Regular/Mal	Ccorcca
19	Ayahuaycocha		Regular/Mal	Ccorcca
20	MutuyCancha		Regular/Mal	Ccorcca
21	Lanlakuyoq		Regular/Mal	Ccorcca

A.- CAMINOS PRE HISPÁNICOS:

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Como un elemento asociado de manera indirecta al monumento, está el camino prehispánico de Ccorcca, este atraviesa el poblado tomando un trayecto paralelo a la barda de elevación sur, a un nivel más bajo de la plaza, también ha sufrido la alteración y agresión por parte de los pobladores contemporáneo so pretexto del desarrollo urbano de la zona. La existencia de este camino manifiesta una clara importancia de la zona, tanto para los nativos como para los colonos, por cuantas estas vías no se ubicaban de manera arbitraria, sino pertenecían a un sistema organizado de conexiones viales relacionadas con destinos de capitales de ciudad y poblados especiales.

Este camino, como se informó más adelante, ha sido alterado en su calzada, habiendo desaparecido en este tramo (anexo al Templo) por cuanto la necesidad de desarrollo urbano ha logrado bajar la rasante de la vía, desapareciendo de esta forma toda evidencia de calzada. Sin embargo, reaparece la calzada a la altura de la portada colonial dirigiéndose hacia el este. El trayecto de este camino prehispánico también asocia a un espacio de carácter sacro para los antiguos pobladores de la zona, pues pasa muy cerca del espacio de pinturas rupestres, sitio arqueológico cuya cronología evoca a los primeros pobladores del Cusco.

Este camino parte del Cusco y conduce a la localidad de Huanquite y Paruro, y de allí se dirigía hacia Arequipa.



Proyeccion del Camino Qhapaq Ñan.

B.-PINTURA RUPESTRE

Este sitio, también llamado *Intiyoq Maraskay* (Flores D., 2004), se encuentra en la margen izquierda del camino Inca Ccorcca-Wayllay, a 3700 m.s.n.m., al noroeste del pueblo de Ccorcca en la provincia del Cusco. Las pinturas rupestres fueron hechas en la base de un farallón de aproximadamente 30 m de altura, conocido localmente como Torreqaqa y que geológicamente pertenece al grupo Sonqho, de las capas rojas continentales terciarias del grupo San Jerónimo, conformado por lutitas pardo-rojizas y areniscas. En las paredes verticales de la base del farallón, debajo del alero poco profundo, se pueden observar varios paneles de pinturas rupestres que corresponden a dos estilos y posiblemente también a dos épocas diferentes. Los primeros cuatro paneles, comenzando por la izquierda del observador, ocupan segmentos planos de las paredes verticales debajo del alero. Son representaciones de camélidos esquematizados, de tamaño grande y trazo “limpio”, pintados en color blanco y rojo (fig. 9). A los camélidos les sigue, a la derecha, una figura solar con rayos pintados, de manera alterna, en blanco y rojo. Todas estas pinturas realizadas en las paredes rocosas se encuentran bastante desvaídas por estar muy expuestas al intemperismo. En el extremo derecho, en el ápice de la bóveda del alero que llega hasta el suelo, se halla el panel que nos interesa para los fines de este estudio y que está

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

compuesto por dos camélidos adultos (probablemente llamas), una cría de color crema y un círculo concéntrico conformado por un anillo blanco que encierra otro de color rojo ocre, y termina en un círculo central, también de color blanco. La pintura de color crema de los camélidos, una pasta elaborada a base de arcilla o cal, está aplicada en una capa gruesa, igual que la de color rojo entre los círculos exterior y central (figs. 10 y 11). A una distancia de 1.5 m hacia la izquierda de este conjunto, también en la bóveda del alero, hay una mancha oblonga de color rojo, flanqueada por dos manchas de pintura blanca.

Barreda (1995), el primero en describir las pinturas de Ccorcca, encontró restos óseos humanos en la superficie frente al farallón. Flores D. (2004) menciona la existencia de vestigios de estructuras funerarias de barro debajo del alero, hoy desaparecidas por la acción vandálica de buscadores de tesoros. Por el hallazgo de instrumentos líticos (raspadores y cuchillos de sílex) en los lugares próximos al abrigo, Barreda (1995: 22) asignó a las pinturas una antigüedad de varios miles de años, describiéndolas como una escena de pastoreo de camélidos. El círculo concéntrico ubicado al lado de los camélidos es interpretado por él como kancha “con plataforma en la parte central”.

Por los elementos iconográficos presentes (camélidos asociados a un círculo concéntrico) y el estilo tosco de las figuras, así como por el hecho de que anteriormente existían chullpas adosadas a la pared rocosa por debajo de las pinturas, clasifico el sitio como perteneciente a la época Inca. Tanto en términos estilísticos como temáticos representa un patrón pictórico recurrente que se repite, con ligeras variaciones, en diferentes lugares del departamento del Cusco.



Detalle de las pinturas rupestres Pintura rupestre-Intiyoq Marascay en la zona. Der. Vista del sitio arqueológico de Ccorcca, donde existe pintura rupestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

El contexto del monumento religioso Templo Santiago Apóstol de Ccorcca responde a un área rectangular demarcado por una barda, de la cual solo queda un solo lado, ubicándose en la parte externa una torre exenta y otra barda que delimita ahora el espacio del Templo y la plaza.

Las edificación del Templo distribuye en planta espacios como; una sola nave con dos entradas una frontal (muro de pies) y otra lateral (muro de la Epístola), teniendo ambientes complementarios como son el baptisterio y la Sacristía. La fábrica del Templo fue lograda con

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

bloques de rocas areniscas de cantera en sus cimientos, y de adobe en sus muros. Su techumbre tiene una estructura de par y nudillo, a la cual se ha acondicionado cerchas y tijeral con cobertura de teja.

De otro lado al exterior del Templo, en el frontis se encuentra la plaza principal, el espacio de la plaza pone en evidencia segmento de la barda, y construcciones modernas espacios ocupados por la municipalidad.

TEMPLO SANTIAGO APOSTOL.

El Templo Santiago Apóstol de Ccorcca dentro del distrito se ubica en un emplazamiento privilegiado ubicándose en la parte central del poblado emplazado hacia el lado Norte de la plaza Principal, constituyéndose en el hito físico por ser una de las edificaciones importante dentro del ámbito urbano, se encuentra ubicada en el ingreso de la población de Ccorcca, departamento de Cusco. A nivel distrital la zona que se encuentra presenta una topografía de suelo con una pendiente moderada, haciendo alusión a su ubicación geográfica en áreas de menor altitud respecto al resto del distrito. *Ubicación del Templo Santiago Apóstol Distrito de Ccorcca*



El distrito se ubica a 21km al sub oeste de la ciudad del Cusco Sus linderos están definidos de la siguiente manera:

Norte : con el Mercado de Abastos

Sur : con la Plaza de Armas

Este : con la Av. María Jesús Gamarra

Oeste : con la calle Juan Antonio Manya

Actualmente el Templo cuenta con un área de 8,150.43m²l; presenta una construcción con tipología colonial y andina con su clásica torre exenta ubicada en la plaza principal, el frontis principal del Templo presenta una fachada de color blanco con dos entradas una frontal (muro de pies) y otra lateral (muro de la Epístola), siendo su construcción de adobe en su superficie no presenta evidencias decorativas pero presencia de contrafuertes que refuerzan los muros. Al interior del Templo se ubica un espacio de forma alargada (nave-central) separada del presbítero y el altar mayor de estilo barroco, 01 pulpito en madera tallada dorada y policromada el espacio interno del Templo en el coro y Sotocoro se encuentra decorado con arcos de medio punto de cal y canto que soportan el coro con evidencia de baluastre de madera sin decoración. Los **muros**²⁶ del Templo están concebidos bajo la tecnología popular en adobe. Sobre su cimentación, esta se profundizo hasta los 2.30 m. hacia el muro de pies, por cuanto la estructura no es muy grande, sin embargo por la pendiente del terreno, esta podría variar. En la gran mayoría de estos muros presento fisuras debido a factores externos como también en los contrafuertes se pudo determinar que no cumplían dicha función ya que al realizar el seguimiento a los trabajos de calzadura se observó que no presentaban un tratamiento en el interior de los sobrecimientos y cimientos, como también dichos contrafuertes no presentaban un amarre en los muros de la Epístola y del Evangelio solo estaban adosados. Los adobes se muestran con las características de los adobes propios de la colonia en el cual se identificaron 04 tipos de adobes de diferentes épocas la más antigua tenía las dimensiones de 0.60 x 0.35, con respecto a las demás varían de 0.50 a 0.35 con una altura no mayor de 0.25 m y un ancho de 0.60 m, asimismo,

²⁶ Conceptos que se indican en la formulación del perfil.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

el muro ha sido tratado y calzado con adobes nuevos, en casi toda la estructura del Templo. La sobre cimentación alcanza a una altura de 1.40 m. y está según se observa es de piedra arenisca de cantería de la zona.



Detalle de los trabajos de calzadura en los sobrecimientos, cimienos y muros del Templo.

Los **pisos** se identificaron al interior de la nave en ladrillo pastelero, el diseño es en espiga, y tiene como ribetes delimitando espacios bandas de ladrillos de manera horizontal, sus dimensiones son 0.20 x 0.125 x 0.035. Se registro también pisos de ladrillo pastelero en la sacristía, diferenciándose de los de la nave por ser de tamaños mayor (0.33x0.13x0.035).



El **frontis** (muro de pies), en adobe, tiene una puerta que habría sido reducida de una portada en arco, conforme se observa por dentro en el Sotocoro, la puerta es de madera con clavos de hierro hechizos. Sobre esta puerta se mantiene una ventana que ilumina el coro alto, mantiene el abocinado, lo que caracteriza a las construcciones coloniales. Otro detalle del muro frontal fue la existencia de dos contrafuertes que flanquean la portada.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Trabajos de calzadura de muros en el ingreso principal al Templo con el objetivo de recuperar la estructura original

Se recuperó el área donde está ubicado el atrio principal original. Lo cual permitió:

- La limpieza integral, remoción y eliminación del material excedente (moderno) en el espacio que conformaba el muro de pies.




- Recuperación del piso original que estaba comprendido por graderías en un número de 04 hileras que permitió el acceso al Templo.

- En cuanto a los contrafuertes estos no cumplían dicha función ya que fueron solo adosados mas no presentaron amarres que pudieran darle estabilidad a la estructura del Templo lo cual esto fue causa de deterioros y fisuras que presentaba anteriormente.

FACHADA LATERAL DERECHA – (Sector Muro de la Epístola)

En base a la evaluación efectuada así como a la información escrita y gráfica, se realizó la intervención detallada realizando las siguientes actividades que corresponde al Sector donde se ubica el muro de la Epístola, en donde se realizó las siguientes acciones



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



- Se realizó la prospección del piso original Sector lateral derecho; con la finalidad de restituir el área correspondiente a este espacio lo cual permitió una mejor interpretación de ocupación del Monumento. Teniendo en cuenta las evidencias culturales y estructuras murarias asociadas que se hallaron.

- Limpieza integral del Sector; en los espacios adyacentes a los mismos que actualmente conforma el Sector lateral del muro de la Epístola.

-En el interior del muro de la Epístola se realizó el registro de dos pisos de ocupación la primera que se hallaba a 1.00 debajo del piso actual hallándose en el ingreso de la capilla de la sacristía el umbral del ingreso a la Capilla, como también se determinó la presencia de humedad en todo el Sector los cuales se realizaron los respectivos trabajos de calzadura de sobrecimientos.

En base a las evidencias encontradas a nivel de cimentación y sobrecimentación se trabajó a una profundidad de hasta 3.00 metros en toda su longitud para ejecutar trabajos de calzadura hasta encontrar suelo firme apto para la fundación de la edificación y con el fin de garantizar el equilibrio estructural en las bases del Templo.

FACHADA LATERAL IZQUIERDA– (Sector Muro del Evangelio)

Que corresponde al Sector del muro del Evangelio Sector externo del Templo se realizaron los siguientes trabajos:



-Se realizó la prospección del piso original Sector lateral derecho; con la finalidad de restituir el área correspondiente a este espacio y permitió una mejor interpretación de ocupación del monumento. Teniendo en cuenta las evidencias culturales y estructuras murarias asociadas.

En cuanto a los techos de las capillas del Baptisterio y de la Sacristía se modificó el techo a dos aguas con la finalidad de mantener la misma estructura original previa autorización por parte del Supervisor de Obra ya que se encontró con un techo a una agua lo cual no permitía la armonía con el templo original.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



- La limpieza integral de la vegetación existente remoción y eliminación de los mismos, material excedente; que se encontraron en los espacios adyacentes que conforman el Sector lateral del muro del Evangelio.

-Se trabajó en áreas donde se ubicaron niveles de pisos y sistema de construcción y uso de ocupación cultural; lo cual se evidencio el primer piso de ocupación a 1.00 del nivel del piso actual esto con el objetivo de ampliar espacios para sus entierros. En base a las evidencias encontradas a nivel de superficie, cimentación y sobrecimentación se trabajó a una profundidad de hasta 3.20 metros en toda su longitud.



EL ATRIO POSTERIOR (MURO TESTERO).²⁷

En el atrio que corresponde al Sector del Muro Testero, fachada posterior se realizo las siguientes acciones:

Efectuó previamente el registro arqueológico en superficie con la finalidad de determinar el grado de intervención Arqueológica en este Sector, previamente se realizó el análisis arquitectónico y estructural de los elementos que lo conforman, esto permitió reconocer la secuencia de construcción y uso de pisos, Investigación Arqueológica que se realizó a niveles más profundos se tomó como base referencial las evidencias históricas descritas los cuales nos ayudaron a determinar la estructura original evidenciándose que la construcción fue contemporánea, como también el área en este sector fue ya intervenida y se encontró totalmente removida con el fin de realizar la vereda en concreto.

²⁷ Elaboración fuente corresponde a la sdep-uf

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



EL ATRIO LATERAL DERECHO :

Que corresponde al Sector de (ingreso actual), asociado a dos contrafuertes anexo a la nave central del Templo se trabajara:



Efectuó previamente el análisis estructural de la cimentación y estructuras murarias del frontis principal del Templo la limpieza integral, del material excedente que se encuentre en los espacios que actualmente se proponen como unidad de excavación.

Se propuso un tratamiento adecuado en las zonas que presentan diferencia de niveles de pisos en Sectores donde la humedad y lluvias afectaron el espacio y las evidencias arquitectónicas y culturales (áreas libres) viabilizando que estos Sectores se mantengan sin humedad, a una profundidad hasta 1.50 metros en toda su longitud.

En la portada del ingreso lateral se realizó la restitución de algunos elementos líticos ya que estos se encontraron con fisuras y algunos elementos fracturados lo que permitían que la portada con el tiempo se desplome, cabe indicar que la portada fue una estructura posterior y que no se ha construido paralelo al templo.

INTERIOR DEL MONUMENTO:

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

En base a la evaluación efectuada así como a la información histórica, se propuso la intervención de Investigación Arqueológica al interior del Templo.

NAVE:

Como eje articulador del edificio, corresponde a un ambiente no muy extenso en el cual se ha logrado en sus muros laterales hornacinas, sobre los cuales se ha colocado retablos con marquetería decorada al estilo barroco. La nave presenta tres altares laterales (dos hacia el muro del Evangelio y uno hacia el muro de la Epístola), los cuales habrían sido colocados mucho después de la instalación del edificio, como resultado del dinamismo religioso de la parroquia, en los cuales se han instalado imágenes de santos,

Hacia la parte central del muro de la Epístola se encuentra la portada lateral, la cual ha mantenido la pedrería del arco de medio punto hacia la fachada externa, la puerta es de tablero rebajado, contemporánea. La puerta original está depositada hacia el muro de pies, apoyada de manera precaria.

Por lo cual se realizó la Investigación Arqueológica en el interior del Templo en la parte central, espacio que se asocia en su contexto a la base del presbiterio adjunto al muro del Evangelio, el objetivo de las unidades es reconocer e identificar la secuencia y ocupación de pisos, recuperando el material cultural que se asocia, a una profundidad de 2.80 m en toda su longitud. Se realizó la liberación de piso actual original, en donde se procedió a la recuperación en su contexto de piezas líticas, elementos que servían para reforzar la resistencia de las estructuras en su contexto,

Se realizó el reforzamiento de la parte estructural en áreas donde se evidenció estructuras anteriores.

Se recuperó el espacio tipológico de carácter original en el Sector de la Nave.

Se realizó el estudio estructural de pisos y muros y su afectación con los muros.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

SECTOR DEL PRESBITERIO.

Presbiterio como espacio sacro que conduce y alberga al altar principal, hacia el muro de la Epístola tiene un altar lateral con un ara de adobe con estuco de yeso, al cual se le ha añadido una decoración de una antigua marquetería de un retablo, flanqueando el nicho.

El piso del presbiterio ha sido cambiado con ladrillos pasteleros contemporáneo a partir de la berma.

Hacia el muro testero se ubica el retablo del altar principal el cual tiene un estilo barroco, de tres cuerpos y tres calles, logrado en madera con finas tallas con columnas de fustes estriados con capiteles corintios, y basamentos; las hornacinas con arcos de medio punto.

La unidad de excavación se ubicó en la parte central del Presbiterio, en la base de la berma como antesala al espacio sagrado al Presbiterio, solo responde a un peldaño que elevan el nivel del presbiterio. Este tiene características modernas que dan acceso al espacio del Altar Mayor; el trazo será de forma horizontal con un ligero desnivel de Norte Sur. UE que se trabajó con la finalidad de verificar los pisos de ocupación y recuperar material cultural. A una profundidad de 2.00 m en toda su longitud. Área en donde se efectuó una Investigación Arqueológica a profundidad para poder reconocer el sistema constructivo de los pisos y ocupación en el cual se ha registrado en el lado izquierdo de todo el área del presbiterio un segmento de piso original que estuvo a 0.30 cm del piso actual encima de este se realizó la construcción contemporánea. La excavación Arqueológica ha determinado solo la presencia de elementos líticos dispersos que sirvieron solo de relleno para la construcción contemporánea del nuevo presbiterio. Se efectuó la conservación de pisos y estructuras murarías-paramentos ubicados en el proceso de la Investigación estudio que nos indicó las afectaciones para su intervención estructural y arquitectónica.



SECTOR DE LA SACRISTIA.

La **sacristía** ubicado en el muro del Evangelio, conforme a los prescriptos de la religión católica, el acceso es una puerta en arco de medio punto con una puerta de madera muy antigua, la cual ha sido alterada en estos últimos tiempos (finales s. XX) reduciendo en su tamaño original y rematado con adintelado moderno. Igualmente, el ambiente de la sacristía sirve de acceso hacia el pulpito, habiendo sido alterado de esta manera el muro del Evangelio para lograr este ingreso, por cuanto inicialmente se hacía desde la nave del Templo. El piso de la sacristía es de ladrillo pastelero de dimensiones variadas más grandes que la nave. Observándose el piso de la sacristía

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

que está cubierto con una capa de barro, y está sobre elevado al nivel del piso de la nave, lo que indicaría que este piso habría sido elevado en un tiempo anterior, por tanto se requiere pozos de sondeo arqueológico para niveles de piso originales.

Otro detalle de este ambiente es la adición de podios al interior, los cuales rodean los muros laterales y ahora están también dañados por la humedad muro norte de la sacristía, alcanzando hasta una altura de 3 m., debiéndose esta humedad por la presencia de una masa de tierras acumuladas hacia el área externa del edificio, y que justamente en el muro de la sacristía presenta su máxima acumulación.



Detalle de la Puerta de Acceso a La Sacristía con Evidencia de Alteraciones en su Estructuras.

El Sotocoro

Separado de la Nave por una arquería de piedra, de tres arcos de medio punto. Presenta piso de ladrillo pastelero observándose hacia el muro de la Epistola una escalinata de piedra de 5 escalones lo cual han sido restituidas por presentar algunos elementos líticos fragmentadas y con fisuras que conducen al Coro a través de una puerta adintelada con una puerta tabloneada y tapiada lo cual ha sido habilitada para el ingreso al Coro .



Se efectuó un análisis estructural en base a la secuencia de pisos existentes y el muro del muro de pies y contrafuerte. Se efectuó la conservación de pisos y estructuras murarías-paramentos

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

ubicados en el proceso de la Investigación estudio que nos indicó las afectaciones para su intervención estructural y arquitectónica.

SECTOR EXTERNO DEL TEMPLO.

LA TORRE EXENTA.

Concebidas como elementos compositivos de los monumentos religiosos, como práctica se hacen imprescindibles, y esta tradición constructiva se usa como almenas que decoran la barda y pretil de los Templos, que al parecer no han sido ajenos en Ccorcca, para este contexto.

Se ubica hacia el lado Sur-Este del Templo, alineada a la barda, se observa una sola, sin embargo, sus características constructivas indican que habría sido construida posterior al Templo por cuanto manifiesta más una arquitectura popular simple sobre una cimentación de piedra arenisca de cantera sobre cimientos y muros de adobe, el muro ha sido revestido con un embarre y ha sido blanqueado con cal. Tiene dos niveles, el primero es la escalinata que conduce al segundo piso. Presenta un arco campanario por lado en la cual se observa dos campanas, una frontal y otra posterior. No presenta ningún elemento decorativo en la superficie de sus muros. Su techo es a 4 aguas sobre una estructura de rollizos con cubierta de tejas.

Esta tipología constructiva manifiesta un estilo bastante tardío, el cual podría suponer que habría existido otra torre anterior, y que posiblemente por razones de antigüedad se habría derruido y construido otra nueva, por cuanto se observa hacia la parte posterior del edificio que corta la barda y se superpone por sobre la misma.

Esta estructura ahora se encuentra alterada visualmente por cuanto existen dos edificaciones que se adosan estos muestran abandono.



Detalles de la Construcción de la Torre Exenta y grado de Afectación en la Parte Posterior de la Torre.

Por lo cual se realizó la Investigación Arqueológica en el exterior ya que por motivos de posición de los propietarios la unidad de excavación que se había propuesto en el interior de los ambientes fueron modificados, el objetivo de las unidades fue reconocer e identificar la secuencia y ocupación de pisos, recuperando el material cultural que se asocia, a una profundidad de 1.50 m. Se realizó la liberación de piso actual, en el cual solo se ha registrado material contemporáneo asociado a basura y el comportamiento presentaba disturbada por trabajos de agua y desagüe ya que se evidenció tubo pvc a unos 0,50m de la superficie.

LA BARDA PERIMETRAL:



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Siguiendo los cánones constructivos de los Templos en la colonia, estos incluyen a bardas perimetrales que a manera de pretilos proporcionan un cerramiento del área del monumento, en este caso se cumple esta función otorgándole al Templo de Ccorcca esta connotación. Esta barda presenta dos momentos que se manifiestan en dos estructuras, una que corresponde las que se ubican hacia el extremo sur, y se prolonga hacia el lado sureste de la plaza principal de Ccorcca, es una estructura de bases de piedra, las cuales se prolongan por debajo del nivel de la plaza, luego presenta un muro a manera de alfeizar para dar paso a los vanos en arco peraltado, mostrando así una secuencia de arquerías que rematan con una cobertura de tejas. El arranque de los arcos se da a partir de la altura del alfeizar, mostrando detalles de molduras en barro a manera de astrágalos.

Con el tiempo, esta arquería (barda) ha sido rota por edificaciones precarias instaladas hacia los laterales de la torre. Estas estructuras precarias por las características que presentan fueron construidas a finales del s. XX, habiéndose servido de la base de la barda para su edificación. Igualmente el proceso de urbanismo desarrollado en la plaza principal, ha segmentado esta barda, rompiendo su continuidad, dando acceso a una vía alterna de conexión hacia una calle lateral, adicionalmente en años recientes se ha construido una vereda paralela y junto al muro de la barda, haciendo que exista una sobrecarga a la estructura vetusta de la barda; esta vereda se ha instalado cubriendo la altura original del alfeizar, por lo que se estima que el nivel de piso original se daría al menos a 0.80 m. por debajo del piso actual, sería prudente su liberación. Del mismo modo, estos trabajos han dejado expuesta la cimentación, por cuanto la calle lateral ha sido rebajada en su nivel original.

Un segundo momento lo constituye la barda del frontis del Templo, el cual podría corresponder a periodos más recientes, posiblemente s. XIX, el cual ha sido reconstruido en la década del 80 del siglo pasado. Esta reconstrucción ha sido propiciada por los lugareños, por cuanto la barda existente ya estaba derruida, Habiéndose reconstruido una nueva con las características de la antigua, y las características de la existente en la plaza, siguiendo el alineamiento de la barda pre existente, lográndose una reconstrucción arquitectónica de un elemento de carácter patrimonial sin Investigación Arqueológica que valide este criterio “restaurativo”.



La Inv *Trabajos que se han venido realizando en la Barda Perimetral, para darle consolidación y* le
excav *restitución de algunos faltantes.* el
proceso de construcción asociado a los muros que integran las bardas, el objetivo de las unidades fue reconocer la secuencia y proyección de su piso registrando la ocupación, y material cultural que se asocia, a una profundidad de 1.80 m.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Descripción de las Unidades de Intervención

La excavación Arqueológica consistió en la remoción de tierras con compromiso arqueológico en formas sistemáticas al interior y exterior del Templo en unidades y trincheras de excavación, en espacios abiertos como son en el atrio principal, lateral espacios cerrados como son las Capillas, Sacristía, Baptisterio, Nave y Sotocoro.

La exploración de muros hallados en el atrio posterior se realizó siguiendo las evidencias encontradas. Es necesario indicar que para iniciar con las excavaciones Arqueológicas se esperó a la emisión de la Resolución Directoral.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

METRADOS							COORDENADAS		Sector
UNID	LARGO	ANCHO	PROF	M2	M3	ESTE	NORTE		
UE 1	2.00	1.00	3.20	2.00	6.40	818256.505	8496340.451	Templo	
UE 2	2.00	1.00	3.56	2.00	7.12	818260.66	8496344.184		
UE 3	2.00	1.00	2.30	2.00	4.60	818263.01	8496338.548		
UE 4	2.00	1.00	2.30	2.00	4.60	818267.768	8496343.837		
UE 5	2.00	1.00	2.50	2.00	5.00	818276.06	8496346.079		
UE 6	2.00	1.00	2.35	2.00	4.70	818273.518	8496348.619		
UE 7	2.00	1.00	2.70	2.00	5.40	818263.908	8496347.567		
UE 8	2.00	1.00	2.30	2.00	4.60	818260.163	8496349.477		
UE 9	2.00	1.00	0.12	2.00	0.24	818255.536	8496333.489		
Ampliacion U-09	1.00	1.00	0.72	1.00	0.72	818255.536	8496333.489		
UE 10	2.00	1.00	1.90	2.00	3.80	818258.124	8496336.199		
Ampliacion U-10	4.00	2.00	1.50	8.00	12.00	818258.124	8496336.199		
Ampliacion U-10	2.20	1.00	1.00	2.20	2.20	818258.124	8496336.199		
UE 11	2.00	1.00	1.50	2.00	3.00	818261.438	8496333.288		
UE 12	2.00	1.00	1.80	2.00	3.60	818267.576	8496332.527		
UE 13	2.00	1.00	2.55	2.00	5.10	818270.555	8496335.381		
UE 14	2.00	1.00	1.70	2.00	3.40	818282.262	8496334.691		
UE 15	2.00	1.00	2.50	2.00	5.00	818422.561	8496152.82		
UE 16	2.00	1.00	3.20	2.00	6.40	818279.051	8496349.055		
UE 17	2.00	1.00	3.20	2.00	6.40	818275.004	8496350.459		
Ampliacion UE-17	1.00	1.60	1.55	1.60	2.48	818275.004	8496350.459		
UE 18	2.00	1.00	3.28	2.00	6.56	818265.953	8496347.21		
UE 19	2.00	1.00	2.50	2.00	5.00	818264.573	8496351.32		
UE 20	2.00	1.00	2.80	2.00	5.60	818258.184	8496348.028		
UE 21	2.00	1.00	1.50	2.00	3.00	818280.366	8496323.688		
UE 22	2.00	1.00	1.50	2.00	3.00	818277.043	8496325.659		
UE 23	2.00	1.00	1.53	2.00	3.06	818266.382	8496326.144		
UE 24	2.00	1.00	2.15	2.00	4.30	818431.046	8496140.285		
UE 25	2.00	1.00	1.30	2.00	2.60	818439.241	8496136.208		
UE 26	2.00	1.00	1.35	2.00	2.70	818250.505	8496327.158		
UE 27	2.00	1.00	1.10	2.00	2.20	818422.458	8496133.176		
Ampliacion U-27	2.00	0.50	1.05	1.00	1.05	818422.458	8496133.176		
UE 28	2.00	1.00	1.65	2.00	3.30	818242.55	8496309.942		
UE 29	2.00	1.00	0.50	2.00	1.00	818241.319	8496305.339		
UE 30	2.00	1.00	1.50	2.00	3.00	818251.588	8496283.222		
UE 31	2.00	1.00	1.15	2.00	2.30	818247.766	8496284.435		
Ampliacion U-31	2.00	1.00	1.83	2.00	3.66	818247.766	8496284.435		
UE 32	2.00	1.00	0.75	2.00	1.50	818245.931	8496281.055		
UE 33	2.00	1.00	1.90	2.00	3.80	818248.631	8496278.973		
UE 34	2.00	1.00	1.78	2.00	3.56	818243.726	8496302.004		
TS 01	3.00	1.00	1.25	3.00	3.75	8496341.865	818260.83		
TS 02	5.00	1.00	1.30	5.00	6.50	8496341.174	818269.329		
TS 03	3.00	1.00	1.50	3.00	4.50	8496340.507	818251.404		
Ampliacion 1	1.50	0.50	1.10	0.75	0.83	8496340.507	818251.404		
Ampliacion 2	1.50	1.00	1.35	1.50	2.03	8496340.507	818251.404		
TS 04	3.00	1.00	1.35	3.00	4.05	8496330.853	818248.733		
TS 05	3.00	1.00	1.60	3.00	4.80	8496330.516	818256.351		
TS 06	1.00	1.00	1.70	1.00	1.70	8496330.373	818263.589		
	2.00	1.00	0.50	2.00	1.00	8496330.373	818263.589		
TS 07	3.00	1.00	1.70	3.00	5.10	8496330.382	818271.87		
TS 08	3.00	1.00	1.50	3.00	4.50	818424.81	8496144.904		
TS 09	3.00	1.00	2.50	3.00	7.50	8496353.468	818274.228		
Ampliacion T-09	1.50	1.00	1.55	1.50	2.33	8496353.468	818274.228		
TS 10	3.00	1.00	2.00	3.00	6.00	818416.571	8496148.392		
TS 11	3.00	1.00	1.80	3.00	5.40	8496354.013	818259.339		
TS 12	3.00	1.00	2.70	3.00	8.10	818416.943	9496132.801		
TS 13	3.00	1.00	0.75	3.00	2.25	818424.678	8496133.469		
Ampliacion T-13-03	3.35	2.30	1.65	7.70	12.70	818424.678	8496133.469		
TS 14	3.00	1.00	1.75	3.00	5.25	8496348.23	818245.756		
TS 15	3.00	1.00	0.60	3.00	1.80	8496292.939	818244.129		
TOTAL				142.25	248.02				



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

La excavación Arqueológica realizada en el interior y exterior del Templo Santiago Apóstol de Ccorcca en las diferentes unidades y trincheras de excavación nos aportó datos muy interesantes. En la mayoría de los casos, se procedió a la extracción de huesos individuales que corresponde a las primeras capas por tratarse de capas disturbadas por las constantes transformaciones que sufrió el Templo y sus Capillas; una vez que se profundizo se evidencio en algunos Sectores entierros primarios articulados, se procedió con el análisis in situ mediante la documentación escrita, gráfica y fotográfica de los entierros hallados.

Se halló fragmentos de cerámica del Intermedio Tardío (Killke), Horizonte Tardío (Inca) y colonial no solo en la capa de relleno sino en el mortero de barro y adobes de los muros. Sin embargo se ha encontrado cimientos soterrados que pertenecían a construcciones antiguas como muros, razón por la cual se realizó ampliaciones en algunas unidades de excavación para descartar y corroborar proveniente de las excavaciones Arqueológicas.

UNIDAD N°01

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Sotocoro

Superficie.

Se encuentra ubicado, en la parte interior de la iglesia, en el Sector denominado Sotocoro, las dimensiones de esta unidad son de 2.00 x 1.00 m de longitud, esta superficie se presenta plana por la presencia de ladrillos pasteleros típicos de la colonia, de dimensiones de 0.20cm de largo por 0.13 de ancho, con un espesor de 2.5 cm, presenta un mortero de yeso de aprox. de 0.05 mm. Esta unidad presenta IV capas o niveles estratigráficos.

Capa I: Presencia de tierra de color marrón claro, suelta, de textura grumosa húmeda con una potencia de 0.5cm fácilmente de disgrega con el contacto superficial. En esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de 0.5 cm.

Capa II: Se evidencia empedrado con piedras pequeñas con mortero barro de tierra zarandeada (fina). en esta capa no se evidencia material cultural. Esta capa tiene un potencial de, 0.14 cm. con este registro podemos mencionar que el piso primigenio del Templo está conformado por este antes de colocar el ladrillo pastelero.

Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grumosa, con presencia de basura contemporánea en cantidad regular, y fragmento de telar contemporáneo, en donde también se evidencio fragmentos de cerámica (Inca, colonial vidriado), acompañada de osamenta humana completamente disturbada a una profundidad de 0.45 cm. La potencia de esta capa es de 0.84cm

Capa IV: Se presenta tierra más clara que la anterior, textura compacta en esta capa se evidencio un conjunto de piedras una



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

plana superpuesta por dos en forma de un posible canal a una profundidad de 0.50cm bordeado por tierra húmeda como base de este mismo. No se encontró material cultural, después de levantar los elementos líticos se realizó su respectivo registro. La potencia de esta capa es de 0.38 a 0.40cm. aprox.



UNIDAD N° 02

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro del Evangelio (Nave)

Objetivo: Esta registrada como unidad de excavación N° 02, el objetivo es registrar el material cultural arqueológico y llegar a la cimentación del muro para verificar si la construcción del Baptisterio fue edificada en el misma época que fue edificada el Templo, para llegar al objetivo dispuesto realizamos el registro de superficie a nivel original y llegar a la profundidad suelo firme y la conclusión del muro.

Superficie: Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la Templo, en el muro del Evangelio, en la puerta de ingreso de Baptisterio, esta unidad presenta las dimensiones (2.00 x 1.00 m). La superficie se halla con tierra de desmonte seguidamente ladrillo pastelero de dimensiones de (0.14cm de largo por 0.10cm de ancho) y con un grosor de 0.03 cm, de tipo lomo de pescado con un mortero de yeso de 0.03 cm.

Capa I: Esta capa presenta tierra suelta de color marrón, grumoso que pierde rápidamente su morfología con una potencia en todo el cuadrante de 0.05 cm a 0.08 cm, no



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

se evidencia material cultural.

Capa II: En esta capa se evidencia un empedrado con piedras pequeñas se presenta como si fuera el falso piso del Templo con una potencia de 0.15 cm, no se evidencia material cultural. Seguidamente se realiza el levantamiento del piso para continuar con la excavación.

Capa III: Esta capa presenta tierra suelta de color amarillo, con presencia de arcilla y grava con una potencia de 0.07 cm a 0.09 cm no se evidencia material cultural.

Capa IV: Esta capa presenta tierra de color marrón de textura suelta limosa, con una potencia de 0.50 se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y fragmentos de osamenta humana disturbada en mal estado de conservación en menor cantidad.

Capa V: Esta capa presenta tierra compacta de color marrón oscuro con una potencia de continuando con la excavación se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y fragmentos de osamenta.



Se considera esta capa la final ya que se llega al cimiento del muro y llegamos a suelo firme conformado por piedras de regular tamaño.



Conclusión:

Se concluye que las capas fueron disturbadas por intervenciones realizadas anteriormente ya que por este motivo el material cultural se halló cerámica fragmentada así como osamenta humana en muy mal estado de conservación realizada por trabajos que se dieron anteriormente.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Se realizó trabajo de apuntalamiento porque se presentó el deslice de la unidad hasta la capa III porque hallarse tierra suelta.

UNIDAD N° 03

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro de la Epístola (Nave)

Superficie.

Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la iglesia, en el Sector de la nave al lado del muro de la Epístola, esta unidad posee las dimensiones (2.00 x1.00 m).La superficie se presenta, plana con ladrillos pasteleros, de dimensiones de (0.20cm de largo por 0.13cm de ancho) y con un grosor de 2.5 cm.

Capa I: Presenta una capa compuesta de tierra suelta de textura gruesa, húmeda, que pierde rápidamente su morfología. Su potencia de esta capa es de (0.5cm),no se presenció evidencia de material cultural

Capa II: En esta capa se evidencio un empedrado con piedras de tamaño mediano, con tierra zarandeada (fina) la potencia de esta capa es de (0.13cm).no se evidencio material cultural en esta capa.



Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grueso, con presencia de material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, a una profundidad de (0.55cm), la potencia de esta capa es de (0.90cm)

Capa IV: En esta última capa se muestra que la tierra se presenta más compacta, se encuentra húmeda, en esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de (0.17 cm). Tenemos que indicar que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 aprox. después de la cuarta capa estratigráfica, esto con el objetivo de encontrar la cimentación del muro.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



UNIDAD N° 04

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Muro del Evangelio

Superficie: Esta unidad se encuentra ubicada en el muro del Evangelio, entre dos retablos del siglo XX aproximadamente (Neoclásico), las dimensiones de esta son de 1.60m de longitud por 1m de ancho, situada entre las Capillas del baptisterio y sacristía. La superficie se presenta plana con ladrillos pasteleros de dimensiones, (0.20cm de largo X 0.13cm de ancho y con un grosor de 0.02cm, presenta un mortero de yeso de aproximadamente de 0.02mm.

Capa I: Presenta tierra suelta, de textura gruesa húmeda con una potencia de 0.05cm de color marrón. La estructura de este tipo de tierra, rápidamente se desprende fácilmente. No se evidencio material cultural.

Capa II: Se evidencio empedrado compuesta por piedras de dimensiones pequeñas, con mortero de tierra zarandeada (fina).

Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grueso, con presencia de material cultural, que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, también se halló material textil, contemporáneo, junto con una suela de zapato, a un nivel de 1.13 se evidencio 04 cráneos disturbados, asociados a fragmentos de osamenta humana, esto a manera de basura.



Capa IV: Presencia de tierra húmeda, compacta de morfología pareja no presenta, asociaciones de materiales propios. En esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

de (0.20cm) después de esta capa se realizó una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 m, para identificar el nivel de suelo de esta unidad.



UNIDAD N° 05

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Capilla Sacristía (interior)

Superficie: Para realizar esta unidad que está ubicada exactamente en la esquina de la Capilla se tuvo que desmontar bloques de adobe que servían aparentemente como (repisa de adobe).



Unidad de excavación ubicada en el interior de la Capilla de la sacristía, tiene las dimensiones de 2.00 x1.00 m de longitud, esta superficie se presenta relativamente plana, por la presencia de

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

ladrillo pastelero (0.20cm de largo X 0.13cm de ancho y con un grosor de 2.5mm. después de levantar los ladrillos pasteleros, la unidad presenta 2 capas o niveles estratigráficos.



Capa I: Presenta tierra suelta de color marrón se presenta húmeda y su forma es fácilmente desprendible, tierra grumosa, en esta capa no se evidencia material cultural, esta capa tiene un potencial es de 0.43 cm

Capa II: Esta capa su morfología es compacta, de color marrón oscura, su textura es homogénea por no tener elementos contemporáneos (fragmentos de tejas, piedras, basura). Se evidencio un fragmento de cerámica colonial vidriado, que tiene la forma de base de ceramio, presenta decoración, esta se halló a una profundidad de 47 cm, se evidencio también un fragmento osamenta animal aparentemente tallado por la punta, en un profundidad de 0.50 cm la potencia de esta capa es de 1.00 m.



UNIDAD N° 06

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Muro de la Epístola (Nave)

Superficie.

Esta unidad se encuentra ubicada al noroeste de la iglesia, en el Sector de la nave al lado del muro de la Epístola, esta unidad posee las dimensiones (2.00 x1.00 m).La superficie se presenta, plana con ladrillos pasteleros, de dimensiones de (0.20cm de largo por 0.13cm de ancho) y con un grosor de 2.5 cm.

Capa I: Presenta una capa compuesta de tierra suelta de textura grumosa, húmeda, que pierde rápidamente su morfología. Su potencia de esta capa es de (0.5cm), no se presenció evidencia de material cultural

Capa II: En esta capa se evidencio un empedrado con piedras de tamaño mediano, con tierra zarandeada (fina) la potencia de esta capa es de (0.13cm).no se evidencio material cultural en esta capa.

Capa III: Presenta tierra suelta de color marrón grumoso, con presencia de material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta, a una profundidad de (0.55cm), la potencia de esta capa es de (0.90cm)

Capa IV: En esta última capa se muestra que la tierra se presenta más compacta, se encuentra húmeda, en esta capa no se evidencio material cultural. La potencia de esta capa es de (0.17 cm). Tenemos que indicar que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con una profundidad de 0.50 aprox. después de la cuarta capa estratigráfica, esto con el objetivo de encontrar la cimentación del muro.



UNIDAD N° 07

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sito: Templo de Ccorcca

Sector: Baptisterio

Objetivo: Encontrar evidencia de material cultural. Descartar la posibilidad si la Capilla del Baptisterio fue edificada al mismo tiempo o fue una edificación posterior al Templo.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Ubicación: Se ubica en la Capilla del Baptisterio hacia el noreste del Templo presenta las medidas de 2.00 m x 1.00 m.

Superficie: Se presenta relativamente plana con tierra suelta, con presencia de humedad y grumosa, realizamos la limpieza de maleza remarcado de la unidad y el inicio de la excavación:

A una profundidad de 0.11 se observa osamenta disturbada (mandíbula) aparentemente de niño por la forma y el tamaño en la mismo terreno se observa parte de cráneo al parecer también de niño, siendo este registrado y fotografiado a escala a su vez a 0.10 centímetros de distancia se halla restos de prendas de menor tamaño.



Capa I: Encontrándonos en la capa I a 0.40 cm de profundidad tomada desde el terreno, se evidencia la indicio de un ataúd de madera agrietado, aparentemente de niño por el tamaño, realizando el registro arqueológico.



Se profundiza la unidad llegando a 0.55 cm se aprecia la evidencia de una prenda tejida con finas laminillas entrecruzadas de oro, al pie del ataúd de madera se halla una cuenta redonda pequeña de color blanco, las cuales son registradas y archivadas para su estudio correspondiente.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



A una profundidad de 0.60 cm se realiza el registro arqueológico del ataúd presentando una forma trapezoidal las medidas de 0.74 cm de longitud de largo, 0.25 de ancho de cabecera, y 0.15 cm de ancho de pie.

En la cabecera del ataúd a 0.03 cm se halla restos de franjas de telar con rombos de color turquesa con hilos amarillos y hiervas como si hubiera sido envuelto en un atado.



Se realiza el levantamiento del ataúd con el registro arqueológico limpieza con sumo cuidado y fotografiado a escala, el material cultural se halló en mal estado de conservación.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



A su vez se realizó el registro arqueológico y el levantamiento y almacenamiento del atado encontrando franjas de telar y hiervas.

Se procede a la eliminación de material excedente y continuar con la excavación

Capa II: Presenta tierra compacta no se encuentra evidencia de material cultural, se profundiza hasta llegar al cemento de muro.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*



Conclusión:

Se llega a la conclusión que por el material cultural encontrado como la mayor parte restos de osamenta de niño el Baptisterio era parte de Templo de suma importancia, al parecer estos niños fueron de nivel jerárquico importante, en su totalidad esta unidad se presentó disturbada algunos fragmentos menudos de osamenta

UNIDAD N° 08

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Baptisterio

Objetivo. El objetivo principal es encontrar evidencia de material cultural y descartar la posibilidad si la Capilla del Baptisterio fue edificada conjuntamente con el Templo, haciendo esto posible con la excavación llegando hasta suelo firme.

Actualmente se encuentra en proceso de exploración Arqueológica.

Ubicación: Se ubica en la Capilla del Baptisterio hacia el noreste del Templo presenta las medidas de 2.00 m x 1.00 m.

Superficie

Se realiza la eliminación de maleza presentando el terreno llano con bastante humedad.

Capa I: Se observa tierra suelta su color es la de un marrón claro, tiene una textura grumosa y seca, el cual fue rellenada en ciertas partes de esta unidad, definido así por su irregularidad estratigráfica, en la cual se observa disturbada, en la que se evidencia material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica y osamenta disturbada, en el perfil este y sur se observa

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

como un lente semicircular, en donde se registró todo el material, Presenta una potencia que varía de 0.26m. a 0.54m.

CAPA II: Presenta tierra suelta de color marrón a rojo claro, con poca humedad y presenta una textura grumosa con inclusión de pequeños fragmentos de rocas. Esta capa llega a extenderse hasta la superficie tiene una potencia de 0.40m. a 0.70m.

CAPA III: Presenta una tierra semi-compacta de color marrón oscuro con inclusión de pequeños fragmentos de rocas de diámetros que varían de 0.02m. a 0.05m. su humedad es relativamente mayor que a la de la CAPA II. Tiene una potencia que varía de 0.50m. a 0.60m.

CAPA IV: La tierra es compacta de color marrón oscuro, presenta mucha humedad y de textura semi-lisa. Tiene una potencia que varía de 0.50m. a 0.70m. En esta última capa no se evidencia material cultural de ningún tipo.



PISO FINAL I: este piso inicial final, se encuentra a una profundidad de 2.07 y contiene sobre su extensión (CAPA IV) un ordenamiento de piedras, a manera de entierro, ubicado en la esquina NW de la unidad, se realiza el respectivo registro y se procede a levantar para descartar posible entierro. Al ser desmontado no se llegó a evidenciar material cultural.

PISO FINAL II: Este segundo piso final, se encuentra a una profundidad de 2.56m. y contiene sobre su extensión (CAPA IV), con una cierta cantidad de piedras extendidas sobre esta superficie, el cual no tiene relación alguna con la pila de piedras que se encuentran en el PISO INICIAL FINAL, debido a que estas dos están separadas por tierra de un espesor de 0.53m.



Capa I, disturbada,
presencia de material
cultural.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Conclusión

La excavación realizada en este Sector, nos indica que después de realizar la construcción de la Capilla del baptisterio, no tuvo intervenciones ya que después de la primera capa disturbada que se identificó no se evidenció material cultural solo tejas coloniales y basura de esa época, que posiblemente corresponde a los trabajos iniciales de esta construcción, indicando que en los perfiles donde presenta este lente solo se realizó un pequeño hoyo para colocar el material encontrado, esto seguro procede de otro lugar del Templo al realizar sus intervenciones y/o huaqueos en el interior del Templo.

UNIDAD N° 09

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: (Contrafuerte del muro de la Epístola)

Superficie

Está ubicado en la parte externa de uno de los contrafuertes del muro de la Epístola, la superficie se presenta plana esta con la presencia de basura contemporánea tiene dimensiones de 2.00 x 1.00 m. la unidad se apertura con el objetivo de evidenciar la continuidad del contrafuerte que posiblemente se encuentra soterrado, como también la presencia de material cultural durante el proceso de remoción de suelos.

Capa I: En esta primera capa compuesta por tierra de color marrón suelta, de textura limosa se ha evidenciado material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica está en menor cantidad, acompañado de basura contemporánea, en casi toda la unidad se observa la presencia de elementos líticos dispuestos por su disposición estos formarían parte del contrafuerte que se encuentra adosado, posiblemente fueron retirados algunos elementos para la instalación de agua. La potencia de la capa 0.40 m.

En la misma unidad N°9 se prolonga una longitud de 1 m x 1 m ubicada hacia el sur, con el objetivo de verificar la secuencia del cimiento en el terreno del atrio del Templo. Se realiza la limpieza del terreno, remarcado en la superficie presenta tierra suelta y grama se llega a tierra firme a una profundidad de 0.20 cm en el cimiento del terreno se encuentran piedras colocadas a manera de relleno. No encontrando evidencia de que pudo ser el piso consecuente de piedras, llegando a la capa final.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Unidad N°9 se prolonga una longitud de 1 m x 1 m ubicada hacia el sur, con el objetivo de verificar la secuencia del cimiento en el terreno del atrio del Templo. Se realiza la limpieza del terreno, remarcado en la superficie presenta tierra suelta y grama se llega a tierra firme a una profundidad de 0.20 cm en el cimiento del terreno se encuentran piedras colocadas a manera de relleno. No encontrando evidencia de que pudo ser el piso consecuente de piedras, llegando a la capa final.

Capa II: Presenta tierra compacta, donde se evidencia restos de cerámica fragmentada se realiza una cala en el muro del contrafuerte n° 03 con el objetivo de verificar la secuencia de este, donde se hallan rocas a manera de relleno.



Conclusión:

Realizando la excavación Arqueológica muro del contrafuerte y de la profundización de cimiento se observa que el contrafuerte fue edificado posteriormente a la del Templo. Al inicio de la excavación se podía apreciar la estructura de las piedras a manera de un canal de agua para descartar esta posibilidad se llegó hasta el suelo firme de tierra no encontrando el cimiento de roca.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 10

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: (Contrafuerte 03, del muro de la Epístola)

Ubicación: Se encuentra ubicada en parte del muro de la Epístola y el contrafuerte n° 03, presenta dimensiones de 2.00m x 1.00m. . El objetivo de la apertura de dicha unidad consiste en realizar una comparación en relación a la unidad N° 09, en el cual se determinó que este contrafuerte no presentaba cimiento profundo llegando a 0.50 m aprox. y a manera de relleno.

Se realizan 06 ampliaciones en el área de excavación Arqueológica, presentan las siguientes dimensiones:

1° Ampliación: 2.00m x 1.00m, se realizó en la esquina SW, de la unidad para corroborar la presencia de cabeceras de muro que se halló fortuitamente durante la apertura de la excavación en el cual se observan que se prolongan hacia el lado sur de la unidad, esta primera ampliación para observar el cimiento del contrafuerte.



2° Ampliación: 2.50m x 1.00m, de igual dimensión pero en la esquina SE, para determinar el largo del muro y ver si este continua en la misma dirección

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

3° Ampliación: 1.00m x 0.50m, se trazó la ampliación de esta unidad en forma horizontal para poder cubrir casi todo el área de la unidad y determinar la continuidad del muro evidenciado.



Ampliación: 2.00m x 1.00m, se realiza el mismo método para la cuarta ampliación y determinar la continuidad del muro.

5° Ampliación: 2.00m x 0.50m, el mismo procedimiento pero con dimensiones solo de 0.50 m para determinar la continuidad del muro ya que se observa que este se prolonga a lo largo del contrafuerte N° 03.



6° Ampliación: 2.00m x 1.00m, la última ampliación se realiza porque ya se observa la esquina del muro evidenciado con el que podemos deducir que posiblemente esté esta continuando.

Conclusión:



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

El muro evidenciado en las ampliaciones que se ha realizado en la Unidad N° 10, que corresponde a un número de 06, se ha determinado que el muro pertenecía a los cimientos de un recinto de forma rectangular contemporánea que formaba parte de una posible torre que ha sido construido en los año 80 aproximadamente, información recogida por parte de un comunero antiguo de la zona, y corroborada con las excavaciones Arqueológicas

Superficie: Se halla en un área ligeramente plana, en el lugar de excavación se presenta una superficie llana.

Perfil Norte: Este presenta el cimiento del muro de la Epístola, se hallan piedras de diámetros menores a 57 cm x 60 cm y piedras medianas de 30 cm x 35 cm, se observan 07 hileras de piedras las más grandes ocupan un lugar uniforme de soporte de las estructura del muro de la Epístola. Se llega a observar una profundidad de 2.26 m desde la superficie del cimiento siendo esta la más honda en descripción de ciento de esta unidad.

Perfil Sur: Se observa piedras de gran tamaño se observa el muro de una posible edificación anterior que quiso realizarse, no tiene conexión alguna con el muro que va en dirección SUR. Presenta dimensiones de la piedras de diámetros menores a 76 cm x 44cm, se observa una profundidad en el muro de 1.72 m desde la superficie.

Perfil Oeste: Se presenta el muro del cimiento del contrafuerte n° 03, con una estructura rustica se observan 08 hileras de piedras edificadas. Su profundidad llega a 1.53 m desde la superficie.

Perfil Este: Se presenta la cara externa del muro hallado se observan 09 hileras de piedras edificadas, todas de un similar diámetro con una orden aparente, su profundidad llega a 1.60 m de la superficie.



En esta unidad denominada como UE-10 se llega a evidenciar un muro donde posiblemente se quiso realizar una torre o alguna estructura arquitectónica, el cimiento del muro se presenta con una longitud tomada desde el muro de la Epístola dirigido hacia el SUR del Templo de 4.52 m, donde continua su estructura para cerrar un muro interno dirigido hacia el OESTE del Templo con una dimensión de 2.52 m. Presenta una potencia de muro que varía de 1.26m a 0.71m, el muro se presenta y edifica dirigida desde el contrafuerte n° 03 hacia la cara interna del muro con una dimensión de 0.85 m.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Se evidencia material cultural correspondiente a osamenta humana de cráneos fracturados y extremidades superiores.



UNIDAD N° 11

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: contrafuerte N° 04, Muro de la Epístola.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el hacia el Sur del Templo presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m. Unidad que se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del contrafuerte ya que estas estructuras fueron construidas posteriormente y con relación a otras solo presentan un cimiento de 0.60 a 0.80 aprox.

Superficie: Se ubica en un área de terreno llano con tierra, donde nuestro objetivo principal como componente de arqueología es observar la cimentación del contrafuerte y poder hallar la evidencia de material cultural en referencia arquitectónica o Arqueológica.



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Perfil Norte: Se encuentra ubicada el cimientto del contrafuerte N°04 con rocas de mediano tamaño sin orden aparente, en su superficie presenta el mínimo comportamiento del trabajo de excavación arqueológico realizado en el contrafuerte N° 05.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.15 a 0.40 correspondiente a tierra semi compacta de color marrón oscuro, con presencia de humedad en los perfiles, donde se observa material cultural que corresponde a cerámica fragmentada en un numero de 14 fragmentos (13 fragmentos sin decoración-01fragmento con decoración).

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.80m. a 1.05m. Donde se observa tierra compacta, de color marrón oscuro, con mayor humedad en relación a la anterior donde evidenciamos material cultural de fragmentos de cerámica.

Llegamos a una profundidad total de 1.20m.

Observaciones: En la unidad se observa que el tubo de agua atraviesa la unidad de OESTE a ESTE, el cual limita y dificulta el trabajo de Investigación Arqueológica.

UNIDAD N°12

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Objetivo: Si existe la continuidad del muro y el cimientto del contrafuerte y si podría hallarse este sobre alguna edificación anterior pudiendo hallar así evidencia de material cultural, a su vez al estructura arquitectónica del contrafuerte.

Superficie: Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Sur de la unidad de 0.15 cm, debido a trabajos de restauración la unidad está ubicado al Sureste del Templo.

Capa I: Presenta piedras en cimientto y mortero de barro en medio de la unidad atraviesa un tubo de agua de 1/2 pulgada, esta fue hecha posterior a la construcción, esta capa presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil desprendimiento, se evidencio material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica disturbada en menor cantidad, el cual no presentaba orden alguno paso por el registro fotográfico y grafico de esta misma.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa II: Se realiza una cala de 1m x 1m presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil desprendimiento, se procede a retirar algunas piedras del cimiento llegando a una profundidad de 1.60m, observando Capa II y llegando a la capa final.



Conclusión:

Realizando la excavación Arqueológica muro del contrafuerte y de la profundización de cimiento se observa que el contrafuerte fue edificado posteriormente a la del Templo. El trabajo de construcción del contrafuerte no fue realizado por personal profesional, por la forma estructural que presenta en parte central del contrafuerte se tiene un relleno de piedras pequeñas y el mortero de barro de textura suelta, para la fecha tiene un desprendimiento dentro del muro.

UNIDAD N° 13

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Está ubicada al exterior del Templo, entre el contrafuerte N°05 y el muro de la Epístola, las dimensiones de la unidad son de 2.00 X 1.00m. de longitud, con una profundidad de 2.28m. y adicionándole una cala hacia el lado OESTE de la unidad con dimensiones de 1.00 X 0.50m. con una profundidad de 0.50m. Se apertura la unidad con el objetivo de ver la cimentación del muro, porque las unidades que fueron aperturados al pie de los contrafuertes no presentan cimentaciones.

SUPERFICIE: la superficie es plana, con tierra de desmonte y con presencia de un rollizo el cual sostiene el techo de calamina que fue construido temporalmente.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

CAPA I: Se observa tierra suelta, con poca humedad, también se observa en el perfil Sur raíces acompañado de bloques de roca que llegan a sobre salir hacia adentro de la unidad y, el cual llega a extenderse hasta la CAPA II, presenta una potencia de 0.34m.

CAPA II: Se trata de tierra semi-compacta, de color marrón claro, húmedo, su textura es grumosa con inclusión de piedras de menor dimensión, en esta capa se evidencia y recupera osamenta (cráneo fragmentado) como también fragmentos de cerámica. Tiene una potencia de 1.13m

CAPA III: Tierra compacta, de textura grumosa, de color marrón oscuro y con una humedad mayor a la de la CAPA II. Presenta una potencia de 0.48m.

CAPA IV: se observa tierra limosa, de textura semi-fina, con exceso de humedad, de color marrón oscuro a negro. Tiene una potencia de 0.30m,

Durante la apertura de zanjas, se determinó que en el muro de la Epístola si presenta cimentación con una profundidad de 2.00 m. En los dos perfil Norte la cimentación presenta un pandeamiento de 0.05 a 0.15 m. de regular estado de conservación, en el perfil Oeste presenta un pandeamiento 0.10 m. en regular estado, en los dos perfiles presenta humedad por presentar filtración de agua. La arquitectura presenta un aparejo rustico conformado por piedras de regular tamaño y mortero de barro, posteriormente se procederán a realizar trabajos de calzadura.



UNIDAD N°14

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Muro Testero (Parte posterior del Templo)

Objetivo:

Para registrar la evidencia de material cultural, esta se ubicó en el muro testero para observar el cimiento original de la edificación del Templo o alguna modificación que hubo ya que en la reseña histórica se menciona que en la estructura del muro se realizó una apertura de un vano dirigida hacia el tabernáculo y posiblemente pudo realizarse una modificación en el muro del cimiento. A su vez profundizar y llegar a suelo firme y observar las capas para observar el grado de incidencia en el terreno que hubo al realizar la vereda contemporánea.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Superficie. Esta unidad de dimensiones de (2.00 x 1.00 m), ubicada en el muro testero parte exterior de Templo en la vereda esta presenta un desnivel de 0.09 cm de altura se presenta plana con piso de concreto armado de 0.80 cm de ancho y una altura de 0.10 cm, y 0.20 cm de parte de la pista es se halla con tierra de desmonte de los trabajos de obras.

Capa I: Presenta una potencia de 0.10 cm de concreto armado.

Capa II: Se observa un empedrado de rocas de menor tamaño con mortero de cemento está realizada en una época contemporánea, en medio de la unidad se halla un tubo de agua a 0.80 cm del muro hacia la vereda.



Capa III: Presenta tierra húmeda de color marrón compacta no se halla evidencia de material cultural ya que esta la vereda fue realizada en la actualidad realizando trabajos de obras donde disturbaron todo el terreno, finalizando la capa III se observa el indicio de una roca de gran tamaño de forma trapezoidal de 0.75 cm x 0.78 cm.

Al parecer esta roca no es original de lugar ya que se encuentra encima de otras rocas más pequeñas, pudo ser ubicada de manera fortuita.

Para proseguir y llegar a la profundidad total se realizara una cala dirigida hacia el sur de la unidad para tener el espacio adecuado para la excavación y poder llegar al cimiento del muro y suelo firme.



Conclusión:

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Por los trabajos contemporáneos realizados tipo, vereda y pista de asfalto el terreno fue disturbado y removido no hallando ninguna evidencia de material cultural.

En la conclusión del muro se profundizo hasta el cimiento se observó un desprendimiento mínimo en el material lítico por la humedad que se observa en mayor parte del muro.

UNIDAD N° 15

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado al interior del Templo al lado izquierdo de la puerta de ingreso de la Capilla de la Sacristía, presenta dimensiones 2.00m x 1.00m.

El objetivo de la apertura de la unidad de excavación es determinar la profundidad del cimiento con relación al ingreso de la Capilla del Baptisterio, el cual se encuentra a una profundidad de 1.00 m. del que posiblemente el nivel del piso original se encuentre a esa profundidad.

SUPERFICIE: Se halla en un área ligeramente plana, de superficie llana, dirigida al oeste de la unidad se observa evidencia de material cultural lítico el cual corresponde al soporte del pulpito de dimensiones 0.23 x 0.21m presentando en el medio un hoyo donde va encajado el pulpito con 1 diámetro de 0.23m.



CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.04m de tierra suelta combinada con ladrillo pastelero.

El ladrillo pastelero abarca un área de 2.00m x 0.59m y el resto de la unidad presenta tierra de dimensiones de 2.00m x 0.41m.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



CAPA II: Presenta una potencia que varía de 0.06m a 0.12 m, presenta un empedrado de rocas medianas y pequeñas, la capa II ocupa de empedrado de 0.59 m x 2.00 m el resto se presenta como un relleno de tierra.



Observaciones:

En superficie se realizó el registro de la base del pulpito, llegando a la capa II del empedrado para poder proseguir con la excavación se procede a levantar el material lítico para luego ser evaluado.

Se observa el cimiento del muro de la Epístola que también pertenece parte de la Capilla de la Sacristía, se presentan piedras medianas de 10 cm y 30 cm las más grande con dimensiones de 45 cm a 60 cm, ubicadas de manera rustica con mortero de barro, donde se observan 07 hileras de piedras, donde llegamos a una profundidad de 1.96 cm culminado el cimiento.


**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.07m a 0.66m de tierra suelta de coloración marrón claro .donde en el perfil se hallan restos de tallos relativamente gruesos y una concentración de osamenta que abarca una de 0.18m y 0.44 m de tallos y material cultural de osamenta esta se encuentra fragmentada y en muy mal estado de conservación.

CAPA IV: Presenta una potencia de 0.75m. a 1.53m correspondiente a tierra semi compacta de color marrón claro , con presencia de humedad en esta capa no se evidencia material cultural de ningún tipo solo se observa la presencia de acumulaciones pequeñas de cloración rijo ocre y piedrecillas menudas.

CAPA V: Presenta una potencia que varía de 0.16 m a 0.58 m, correspondiente a tierra compacta marrón oscuro, con mayor humedad en relación con la capa anterior, no se evidencia material cultural de ningún tipo.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

UNIDAD N°16

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Sacristía (parte externa)

Superficie.

Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Sur de la unidad de 0.15 cm, debido a trabajos de restauración la unidad está ubicado al Noroeste de la iglesia en la parte externa y esquina de la capilla de la sacristía, presente 3 capas o niveles estratigráficos.

Capa I: Esta capa presenta tierra de color marrón clara, y su morfología; es suelta, y de fácil desprendimiento, se evidencio material cultural que corresponde a fragmentos de cerámica disturbada en menor cantidad a una profundidad de 0.25 m, lítico, un número promedio de 07 elementos a 0.47cm de profundidad, el cual no presentaba orden alguno paso por el registro fotográfico y gráfico de esta misma, como también fragmentos de teja colonial. La potencia de esta capa es de 0.60cm



Capa II: Esta capa presenta tierra mezclada de color más oscura por estar húmeda, con fragmentos de tejas y piedras dentro de este estrato en esta capa se evidencio material lítico, fragmentos de cerámica, osamenta y tejas coloniales disturbado en poca cantidad a una profundidad de (0.32 cm) y la potencia de esta capa es de (0.56cm). La presencia del material lítico no corresponde a algún ordenamiento de piedras que represente a un muro, simplemente son piedras que han sido colocadas o han colapsado posteriormente durante la construcción del muro de adobe que se encuentra al lado ya que este conjunto de piedras no presenta mortero ni mucho menos una continuidad.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Capa III: La tierra se observa que posee un color marrón oscuro (humedad) su morfología es compacta en esta capa se observa la presencia de 2 elementos líticos de dimensiones considerables (grandes), su morfología son semicirculares, y su diámetro promedio es de 0.60cm y están a una profundidad de 1.04m. Estas piedras no presentan orden alguno. La potencia de esta capa es de 0.50cm.



UNIDAD N°17

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Sacristía (parte externa)

Superficie: Esta unidad de dimensiones de (2.00 x1.00 m), con una superficie irregular en donde presenta un desnivel el lado Oeste de la unidad, por la presencia de tierra acumulada de los trabajos de restauración la unidad está ubicado al Noreste de la iglesia en la parte externa de la capilla de la sacristía.

Capa III: Unidad explorada el mes de Abril se continúa con la excavación llegando a suelo firme la capa continua con el mismo orden del terreno de tierra compacta de color marrón oscura, no se halla evidencia de material cultural.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Conclusión:

La unidad fue ubicada en este área por presentar un desnivel alto en el contrafuerte donde se halló abundante material de relleno y basura contemporánea se profundizó hasta llegar al cimiento donde el terreno se presentaba húmedo.

El personal de obras de arquitectura realizando los trabajos de calzadura de cimientos ubicados en la misma área de excavación, en un área de ampliación de 1.00m. x 0.30m. dirigida al ESTE de la unidad, se registra parte del material lítico, siendo estas piedras ubicadas secuencialmente a manera de muro.

Se realiza la ampliación dirigida de la misma manera al ESTE de la unidad tomando las dimensiones 1.00m. x 1.00m.

SUPERFICIE: Se presenta el terreno en un área de desnivel de 0.05m. con tierra de desmonte y material de relleno, teja fragmentadas, adobe dispersos alrededor de la ampliación y basura contemporánea.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

PERFIL ESTE

CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.30m. a 0.53m. con tierra semi-compacta, de color marrón claro, en esta capa se llega a observar osamenta de animal a una profundidad de 0.50m.

CAPA II: Presenta una potencia de 0.60m. a 0.70m. tierra compacta de color marrón oscuro, a una profundidad de 0.70m. se evidencia material cultural contemporáneo fragmentado perteneciente al cuello y parte de la asa de una jarrón de barro.

En la misma profundidad de 0.70m. se observa osamenta fragmentada perteneciente a una costilla.



PERFIL SUR

CAPA I: Se observa el muro y parte del cimiento de la capilla de la sacristía. Inicialmente el trabajo de excavación, se llega a una profundidad de 0.54m. se halla evidencia cultural lítico observándose la secuencia del muro hallado por el personal del componente de arquitectura.

Se observa un muro de una posible barda de ancho de 0.90m. a 0.85m y de una profundidad de 1.18m. de cimiento del muro.

Se realiza una segunda ampliación para seguir la secuencia del muro, posterior a la conclusión de la ampliación se observa la continuación de la posible barda.

Se realiza una tercera ampliación dirigida hacia el perfil OESTE de la segunda ampliación de dimensiones 1.00m. x 0.30m. estas dos llegan a una profundidad de 0.40m. y 0.45m. Que llegan hacia la base del cimiento del muro, esta segunda ampliación confirma la secuencia del muro.

La tercera ampliación se realiza con el objetivo de observar la potencia y ancho del muro.

La ampliación realizada y dirigida hacia el perfil OESTE, de la tercera ampliación, se evidencia en la CAPA II abundante restos de carbón vegetal con una potencia de 0.50m.

La ampliación registra que el muro hallado es de construcción anterior, debido a que este muro se entrecruza por debajo del muro de la capilla de la sacristía.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Con relación al muro que presenta una hilera de piedras se puede indicar que posiblemente pertenece a una cimentación de una terraza que fue construida anteriormente esto para adecuarse a la morfología del terreno, este mismo patrón se observa en la cimentación de la capilla de la sacristía lo que construyeron sobre un cimiento preexistente.

UNIDAD N°18

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Capilla de baptisterio (parte externa)

Superficie.

Presenta una superficie medianamente plana, está ubicada al lado del muro del baptisterio, en la parte externa sus dimensiones de esta unidad son de 1.00 x3.00 m de longitud.

Capa I: Esta capa presenta un color marrón (húmeda) tierra grumosa, que se disgrega fácilmente, en esta capa se evidencio material lítico, conglomerado, a una profundidad de 15 cm, superpuesta unas con otras, en esta capa no se evidencio material cultural, la potencia de esta capa es de 0.20cm.

Capa II: Esta capa presenta un tierra de color marrón oscuro (húmeda) y su textura es más fina, y compacta, en esta capa se evidencio nuevamente material líticos disturbados, de tamaño regular, en cantidad de 5 y 7 elementos a una profundidad de 0.49cm. En esta capa se evidenció fragmentos de cerámica disturbada, en cantidad regular de tipo colonial, a una profundidad de 0.57cm. La potencia de esta capa es de 0.70cm

Capa III: Presenta tierra de color aparentemente marrón oscuro, compacta ya que se llegó hasta la cimentación de este, en esta última capa no se evidencia material cultural de ningún tipo. La potencia de esta capa es de 1.19m.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 19

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Capilla de la Sacristía (parte exterior del Templo)

UBICACIÓN: Se encuentra ubicado al exterior del templo y de la capilla del baptisterio, la unidad de excavación por su ubicación se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del muro ya que con relación a otras unidades ubicadas en asociación a esta se evidencio un cimiento de aprox 1.60 a 1.80 m, la unidad de excavación presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m. y llega a alcanzar una dimensión total de 2.00m. x 2.00m. Incluidas las ampliaciones realizadas en ella por la presencia de material lítico que posiblemente corresponde a un muro.



SUPERFICIE: Se encuentra en un área que presenta una pendiente moderada que varía de 0.55m. a 0.65m.

CAPA I: Presenta una potencia que varía de 1.10m. a 1.35m. se observa tierra de coloración marrón claro, en los perfiles se observa la inclusión de basura contemporánea como son; restos de plástico, teja contemporánea fragmentada, piedras pequeñas con diámetros menores a 0.10m, también se observa raíces de gras, este último en gran porcentaje en el perfil norte.

Por debajo de los 1.03 del nivel se evidencia piedras grandes, medianas y de pequeño tamaño que van en dirección de ESTE a OESTE, piedras que pertenecen a un muro y con una variabilidad en cuanto a su inclinación y ancho de muro.

La cimentación de este muro presenta 05 hileras de piedras de variado tamaño.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Cabe mencionar que la cara SUR del muro muestra una inclinación pronunciada superior a 0.20m. la cara norte del muro, no muestra la misma inclinación que el del Sur.

CAPA II: Tiene una potencia que varía de 0.59m. a 0.77m. consta de tierra de coloración más oscura que la de la capa anterior, contiene mínima inclusión de basura contemporánea (teja) tiene una humedad media, debido por la cual se observa filtración proveniente del perfil ESTE.



PERFIL SUR:

El perfil sur viene a ser la cara externa del muro de la capilla del baptisterio, se observa 06 hileras de piedras en su cimentación, enumeradas desde el nivel de superficie, se observa piedras de diferentes tamaños, los cuales no mantienen un nivel en plomada, posiblemente se calzo tomando en cuenta la cara interna del muro del baptisterio, en el perfil se observa una piedra de diámetro 0.75m. que muestra fisura, debido posiblemente a la carga por encima de ella



PERFIL NORTE

Se presenta la cara externa del muro, esta fue una posible edificación para una estructura de un ambiente que sería habilitado para uso del Templo o edificaciones anteriores.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N°20

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: templo de Ccorcca

Sector: Al lado del muro del evangelio (parte externa)

Superficie.

Esta unidad se encuentra en la parte N.W del templo en la parte externa de la capilla del baptisterio, sus dimensiones son de 2.00 X1.00 m la superficie de esta unidad es irregular por presentar material de relleno durante el proceso de restauración de la iglesia.

Capa I: Presenta tierra suelta de color marrón ligeramente, clara, con presencia de elementos líticos y fragmentos de tejas en dimensiones pequeñas, en esta capa no se evidencio material cultural. la potencia de esta capa es de (0.30cm)

Capa II: Presenta tierra más consolidada en su morfología, es semi compacta, es de color marrón oscuro. En esta capa se halló fragmentos de cerámica disturbada aun nivel de (0.51 cm) de profundidad esta capa tiene una potencia de 1.07m. También mencionaremos que se hizo una cala de 0.50 x 1.00 m con de profundidad de 0.50 m aprox. con el objetivo de determinar la cimentación del muro.

UNIDAD N° 21

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral

Objetivo: Se realiza con el objetivo de observar si existe aún evidencia de cimiento de la barda perimetral que presentaba el templo.

Ubicación: Está encuentra ubicada al sur este de templo, pertenece a la vereda de la barda perimetral, específicamente en el cimiento de la edificación contemporánea, presenta las medidas de 2 m x 1 m. La unidad abarca el ancho del perímetro de la vereda.

Superficie: Presenta llana con lajas de concreto de 0.30 x .030 con un espesor de 0.02 a 0.05 y una altura vereda de 0.20 cm.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa I: Lajas de concreto con relleno de concreto armado de cemento no se halla ninguna evidencia de material cultural.

Capa II: Esta capa su morfología es suelta con restos de grava y arenilla, presenta evidencia de material cultural de cerámica fragmentada y osamenta fragmentada



Capa III: Se realiza un cala de 0.50 x 1.00 m con el objetivo de profundizar y llegar al cimiento de la edificación contemporánea y poder observar si aún podemos hallar evidencia de la barda perimetral que antiguamente se encontraba.

Conclusión: El terreno se encontró disturbado y solo presenta cimentación de construcción de la edificación contemporánea mas no de la barda perimetral original.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 22

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Ambiente N° 02 (interior)

Ubicación: Se encuentra ubicado al Sur-Este del templo. En el interior de una edificación contemporánea denominada ambiente N°02. Presenta dimensiones de 2.00mt x 1.00m. El objetivo de la apertura de la unidad de excavación es el de evidenciar si existe la cimentación de la barda perimetral y determinar si la construcción contemporánea se realizó por encima de cimentación preexistente si existiera.

Superficie: Se presenta llana, en el perfil sur se observa una roca adherida al muro con dimensiones 0.33 m x 0.20m. Alrededor se observa material de trabajo del componente de arquitectura.



Capas:

CAPA I: Presenta un potencia que varía de 0.06m a 0.21m con tierra suelta de fácil desprendimiento de color marrón claro de textura seca con inclusión de piedras medianas ubicadas sin un orden aparente con diámetros menores a 0.28m también se observa basura contemporánea (plásticos, tejas) y fragmentos de ladrillo pastelero.

CAPA II: Presenta una potencia que varía de 0.58m a 0.80m, de tierra semicompacta con una mínima presencia de humedad de color marrón claro con dimensiones de piedra menuda, ladrillo pastelero, teja y fragmentos de osamenta humana disturbada de extremidades superiores e inferiores en muy mal estado de conservación. Se observa por debajo de los 0.03 m de la superficie 02 piedras de diámetros 0.39 y 0.31 m, los cuales pertenecen al muro que tiene una potencia 0.37 m. muro el cual sale hacia el interior de la unidad.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.48m a 0.79m, de tierra compacta con una fuerte presencia de humedad en relación con la capa II, con tierra de coloración marrón oscuro, con inclusión de pequeñas piedras con diámetro menores a 0.06 m .no se evidencia presencia de material cultural siendo esta la capa final llegando a una profundidad de 1.73m. Se observa también fragmentos de tejas a una profundidad de 0.48 m del nivel, se observa una hilera que contiene 03 piedras orientadas en posición horizontal, el cual tiene un diámetro de extremo a extremo de 0.37, que viene a ser el ancho del muro, se dirige viene hacia el interior de la unidad, y que vendría a conformar la primera hilera de la cimentación del muro.



Perfil Este:

Se observa el cimiento del ambiente N° 01 con una profundidad de 0.78 m. esta corresponde a una edificación contemporánea, se presentan de manera rustica y con piedras de regular tamaño, con mortero de barro. Se observa 3 hileras de piedra. A una profundidad de 0.82m entre la primera y segunda hilera se halla incrustada la evidencia de material óseo correspondiente a dos fragmentos de menor tamaño, este elemento óseo posiblemente pertenece a la extremidad superior (cubito, radio) o extremidades inferiores (tibia, peroné).



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Perfil Norte:

Capa I: Tiene una potencia que varía de 0.06 a 0.21 m. contiene tierra suelta de color marrón claro, con inclusión de piedra con diámetros menores a 0.26 m también se observa teja fragmentada o4 y restos de osamenta animal.

Capa II: Tiene una potencia que varía de 0.50 a 0.68 m, con tierra de color marrón claro, presenta humedad mínima la capa contiene inclusiones de teja colonial fragmentada e incluso de pequeñas piedras con menores a 0.06 m.

Se evidencia asentada, en mal estado de conservación fragmentos de osamenta humana perteneciente posiblemente a radio, cubito, peroné y radio.

Perfil Oeste

CAPA I: Tiene una potencia de 0.07 a 0.01m. Tierra suelta de color marrón claro.

CAPA II: tiene una potencia que varía de 0.70 a 0.75 m.

Esta capa contiene 02 piedras de diámetros 0.28 y 0.22 m que se encuentran por debajo de los 0.47 m de nivel la capa contiene incluso de teja fragmentada y pequeñas piedras

Tiene un color marrón oscuro, grumoso con humedad mínima.



Con la apertura de la unidad de excavación primero se determinó que la presencia de teja colonial se observa hasta la capa II, indicando que hasta esa altura se produjo remoción de tierra para realizar la construcción contemporánea evidenciándose junto con eso basura contemporánea como también osamenta humana y de animal encontrándose la capa disturbada. La hilera de piedras que se observa solo presenta 01 hilera sin registros de cimentación propio de un muro pero este se presenta orientado en forma horizontal con la culminación de la excavación se determinara su origen.



Perfil Sur: En la superficie se muestra adosado al perfil la evidencia de material lítico de piedra no trabajada de 0.32m de ancho por 0.19m de altura, el material lítico forma parte del perfil del muro, profundizando se halla el cimiento del muro donde se halla a 0.64m del nivel, este cimiento posiblemente pudo pertenecer a la barda o tal vez a otro tramo sur-norte que atravesaría el templo.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 23

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Parte Interna de la Barda perimetral.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el templo interna, presenta las dimensiones de 2.00m x 1.00 m. Realizamos la ejecución de la unidad para concluir si existe alguna evidencia del cimiento de la barda del Templo, o poder hallar alguna evidencia de construcción arquitectónica anterior o más antigua y alguna evidencia de material cultural



Superficie: Se ubica en un terreno ligeramente inclinado con una pendiente que varía de 0.09m a 0.15m, hacia el extremo SUR de la unidad trazada se encuentra ubicado un tramo consecuente de rocas apiladas a manera de banquillo con una altura de 0.32 en la superficie.

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.22m a 0.42m, correspondiente a tierra compacta de coloración marrón claro, no presenta humedad en el perfil se observa evidencia de inclusión de piedras, cal, plástico y teja fragmentada hacia el perfil NORTE se observan mínima cantidad de raíces.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.29m a 0.44m consta de tierra semicompacta de coloración marrón oscuro presenta humedad relativa en relación a la capa II, presenta inclusión mínima de pequeñas piedras de coloración rojizo las cuales se encuentran ubicadas indistintamente, donde se halla evidencia de material cultural de fragmentos de osamenta, disgregadas en el S-E de la unidad encima de unas rocas sin un orden aparente.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.23m a 0.39m consta de tierra semi arcillosa presenta una coloración marrón oscuro a negro, debido a la presencia de tierra limo, se evidencia material cultural correspondiente a 01 cráneo humano, descontextualizado.



Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.23m a 0.39m consta de tierra semiarcillosa presenta una coloración marrón oscuro a negro, debido a la presencia de tierra y limo. Realizando una cala de exploración ubicada hacia la barda donde hallamos el cemento no encontramos evidencia de material cultural solo parte del cemento de la barda.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 24

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 04

Ubicación: Se encuentra ubicado al sur del templo en el sector contrafuerte N° 04, y al Este de la Unidad N° 10, Para este caso con relación la Unidad N° 10 se apertura con el objetivo de presenciar y determinar el cimiento del contrafuerte N° 04, la unidad de excavación presenta las siguientes dimensiones 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se encuentra en un área ligeramente plana, con un desnivel que varía de 0.03m. a 0.05m. en toda el área a excavar

Capa I: Presenta tierra semi compacta de coloración marrón claro, en la tierra se observa la inclusión de basura contemporánea, como teja y restos de plástico en mínima cantidad, la CAPA I, contiene también pequeñas piedras con diámetros menores a 0.05m.



En esta capa se evidencia material cultural que corresponde a cerámica en un número de 22 fragmentos, así como también material óseo en un número de 04 fragmentos.

Capa II: Presenta tierra semi compacta de coloración marrón oscuro, se evidencia la inclusión de piedrecillas y en mínimo porcentaje de teja fragmentada, esta CAPA contiene también fragmentos de cerámica y osamenta en mínima cantidad. El material óseo se encuentra en mal estado de conservación por encontrarse disturbada.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

En planta se observa piedras grandes, medianas y de pequeño tamaño, en un número total de 42, con diámetros menores a 0.66m. dispersas en todo el área excavada, cuyas cuales no mantiene un orden lógico con la construcción del templo, por lo que se concluye que estas pudieron haber colapsado del muro en la etapa de construcción o posiblemente fue material lítico que no llegó a ser utilizado en la construcción, pero el cual estaba dispuesta para el mismo fin.



UNIDAD N° 25

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral (parte interna).

Ubicación: Se encuentra ubicado en la barda interna del Templo, frente al contrafuerte n° - 03, con dimensiones de 2.00 x 1.00. Se realiza la ejecución de la unidad para concluir si existe alguna evidencia del cimiento de la barda del Templo, o poder hallar alguna evidencia de construcción arquitectónica anterior o más antigua y alguna evidencia de material cultural.

Superficie: Se ubica en un área ligeramente plana, donde se halla adherido a la barda un tramo continuo a manera de banquetas efectuadas con piedras de regular tamaño.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Perfil Sur

Se encuentra ubicado el muro del cimiento de la barda edificadas con rocas de regular tamaño entre pequeñas y medianas colocadas de manera rustica, con mortero de barro en su profundidad en superficie llega a 0.32 m, las cuales son retiradas para profundizar en el mismo cimiento de la barda perimetral no hallando ninguna evidencia anterior.

Capas

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.11m. a 0.42m de tierra semi compacta de coloración marrón claro, con inclusión de basura contemporánea con residuos de tejas, raíces, cenizas, y franjas delgadas de tierra de coloración negruzca.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.46m. a 0.78m de tierra compacta de color marrón oscuro, se evidencia material cultural, correspondiente a una porra fracturada (se encontraba entre las armas más utilizadas por los ejércitos, consta de material de piedra en forma estrellada. Y presenta un agujero central que servía para introducirles un mango de madera.) Presenta las dimensiones de 7m x 4m.



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.04 m a 0.22 m, de tierra compacta de coloración marrón oscuro, no se evidencia de material cultural por el cual llegamos a la profundidad final de la capa.



UNIDAD N° 26

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral (parte interna).

Ubicación: Se encuentra ubicado al SW del templo, en el sector de la barda perimetral en la parte interna esta, se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento original de la estructura y aprox a cuanto de profundidad desde el nivel de la superficie se encuentra ya que esta es una estructura contemporánea. Presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se halla en un terreno donde se observa un ligero desnivel de 10°.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Perfil Sur: En el perfil observamos el cimientó de la barda perimetral, donde se presenta 03 hileras de piedras de diámetros 8cm. x 12cm, las más pequeñas y 20cm. x 60cm. la más grande, terminando el cimientó se observa la CAPA III de la unidad donde se hallan piedras menudas de coloración rojiza en tonos degradados.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.48m. a 0.06m de tierra compacta de coloración marrón claro, con textura seca, el perfil presenta basura contemporánea de tejas fragmentadas, piedras pequeñas, raíces delgadas y raíces de grama.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.13 a 0.62m. de tierra semi compacta de coloración marrón oscura, con presencia de humedad mínima, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica en un número de 11, no presenta decoración, presenta también raíces de grama y piedra menuda de color rojizo.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.03m. a 0.18m. de tierra semi compacta de coloración negra, con mayor presencia de humedad en relación a la CAPA II, no se evidencia material cultural, donde llegamos a roca madre

OBSERVACIONES: En la unidad presenta la misma morfología de terreno en la capa final de roca madre en relación con la trinchera 06 ubicada a 03m hacia el lado NW de la unidad 26. Llegamos a una profundidad total de 1.41m.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

UNIDAD N° 27

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01

Ubicación: Se encuentra ubicada al OESTE del templo al lado izquierdo del ingreso principal del templo, presenta dimensiones de 2.00m por 1.00m.

Superficie: En superficie presenta en el área un desnivel en el terreno de 0.10m, de comportamiento llano.



Perfil norte: Se encuentran los muros del cimiento del contrafuerte n-01, hasta la profundidad que se encuentra el avance de la excavación se pueden observar 02 hileras de piedras en dirección del muro.

Perfil Este: Se observa la primera evidencia de un empedrado rocoso a una profundidad de 0.31 m del nivel, esta evidencia lítica se presenta en forma de escalón abarracando dentro de la una unidad unja potencia que varía de 0.38 m a 0.75 m la piedra más profunda se encuentra a 0.80 m.

Perfil Sur

Capa I : Presenta una potencia que varía de 0.38 m a 0.57 m, donde se reconoce tierra de color marrón claro y tierra semi compacta, donde se evidencia material lítico, disgregadas sin un orden constructivo aparente.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.10 m a 0.28 m, presenta tierra compacta de color marrón oscuro, se evidencia material cultural de osamenta humana a una profundidad de 1.12m.

En los hallazgos de osamenta se presentan los huesos de las extremidades inferiores que corresponden a:

- 05 Falanges (extremidad inferior derecha)
- 01 Tarso
- 01 Tibia
- 01 Peroné



Se realiza una ampliación de dimensiones de 2.00 m x 0.50 m dirigida hacia el perfil SUR para recuperar la evidencia de la osamenta, evidenciando:

- 02 Falanges (extremidad inferior izquierda)
- 01 Tibia
- 01 Peroné
- 02 Fémur
- 02 pares de Íleo y Pubis



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Capa II: Proseguimos con el registro escrito y fotográfico minucioso de la osamenta humana donde se evidencio un entierro primario que corresponde a dos individuos de ambos sexos:

INDIVIDUO N°01:

Se encuentra ubicado en el sector de la puerta del ingreso principal en el atrio, orientado al sur de la unidad, el hallazgo pertenece a un entierro primario articulado semi completo, la osamenta hallada varía en profundidades de:

Cráneo – I – 01: 1.9m de profundidad

Extremidades Superiores: 1.32m de profundidad

Extremidades Inferiores: 1.31m de profundidad

Se halla al individuo al interior de una fosa, correspondiente al sexo masculino con una edad aproximada de 35 a 40 años en posición extendida. Se observa en regular estado de conservación el cráneo, díagrama dentario, vertebras del área lumbar, cervicales y extremidades superiores; estas se presentan a manera de descanso, la extremidad superior derecha se encuentra por debajo de la extremidad superior izquierda y 3 fragmentos de falanges sobre el humero.



En las extremidades inferiores se halla asociado de un par de sandalias de cuero, que aparentemente no pertenecen al individuo ya que son de menor tamaño en referencia al individuo; estas se observan en mal estado de conservación una semicompleta de dimensiones 17cm de largo, 7cm de ancho y la otra fragmentada por la mitad de 7cm de largo y 7cm de ancho (esta presenta 3cm de amarradera).

El entierro cristiano se halló asociado a rocas medianas y pequeñas que se hallan a manera de soporte alrededor del cráneo y el omoplato del individuo N° 01 a manera de cubierta. El entierro está orientado de Oeste a Este, con dirección al ingreso del templo.

La osamenta presenta un largo máximo de 1.53m y un ancho máximo de 32m.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



INDIVIDUO N° 02:

El entierro se encuentra ubicado en el sector de la puerta de ingreso principal, en el atrio orientado al norte de la unidad a una profundidad de:
 Cráneo – I – 02: 1.24m de profundidad
 Extremidades Superiores: 1.36m de profundidad
 Extremidades Inferiores: 1.38m de profundidad

Se halla el individuo al interior de una fosa, correspondiente al sexo femenino con una edad aproximada de 40 a 45 años en posición extendido, se observa en muy mal estado de conservación.



Presenta cráneo y extremidades inferiores incompletas y extremidades superiores faltantes. La posición del cráneo se ubica apoyado al hueso del humero del individuo N°01. La osamenta presenta un largo máximo de 1.48m y un ancho máximo de 0.28m. La osamenta se halla en muy mal estado de conservación ya que carece de extremidades inferiores y parte del tórax, en los huesos se observa coloración oscura debido al contacto directo que hubo con el tipo de tierra, se observa desgaste y porosidad en parte de la osamenta.

Conclusión

En la unidad de excavación se registró dos entierros cristianos primarios que corresponden a dos individuos de ambos sexos (varón y mujer), se hallaron juntos posiblemente por algún parentesco familiar consanguíneo o matrimonial los dos individuos están orientados de Oeste a Este con dirección al altar mayor del templo, se encontró asociado a este dos pares de sandalias, posiblemente pertenecían a uno de estos individuos. Se llega a una profundidad total de 1.43m.

OBSERVACIONES:

Recibimos la visita profesional de la Antropóloga Física la Sra. Elva Torres del Gabinete de Antropología física de la Dirección Desconcentrada del Cusco - Ministerio de cultura quien realizó el análisis insitu de la UE - 27 (donde se hallan 02 individuos), TE - 03 (01 individuo),y la TE – 01 (osamenta disturbada).

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



UNIDAD N° 28

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral externa del templo.

Ubicación: Se encuentra junto a la barda perimétrica hacia el lado ESTE del mismo, en el sector calle, sus dimensiones son de 2.00 x 1.00m

Superficie: Presenta una superficie plana debido a que la unidad se encuentra dentro de las dimensiones de la vereda. El objetivo es de evidenciar la cimentación original de la barda perimetral ya que esta fue construida paralelamente con el templo.



CAPA I: Esta capa presenta losas de piedra asfáltica con dimensiones de 0.31m. por 0.31m. y con un espesor de 0.05m. acompañado por debajo de las losas de piedra, por un agregado de concreto (gravilla con cemento), el cual sirvió para asentar las losas asfálticas.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

CAPA II: esta capa contiene empedrado con hormigón, el diámetro de las piedras varía de 0.12m. a 0.30m. Presenta una potencia de 0.18m.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.07m. a 0.10m. se observa tierra compacta de color negro, con presencia de humedad, se observa la capa estratigráficamente homogénea.

Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.80m. a 0.89m. se observa tierra de color marrón oscuro con presencia de humedad, con inclusión de piedras menudas y teja fragmentada. Se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica, a una profundidad de 1.11m. del nivel. Se registra la cimentación del soporte de la barda perimetral, se registra piedras apiladas secuencialmente al muro de la barda.

Capa V: Presenta una potencia que varía de 0.30m. a 0.40m., con tierra de color negro compacta con restos menudos de carbón, en esta capa se encuentra incluida una capa adicional de color rojo con potencia que varía de 0.10m. a 0.31m. con presencia de humedad.

En el perfil SUR se observa una roca adherida con dimensiones de 0.42m. x 0.68m. se llega a una profundidad de 1.93

Perfil Oeste: Se observa el cimiento del muro de la barda, llegando a una profundidad total de 1.74m. el muro se presenta con piedras ubicadas sin un orden secuencial. Se encuentran con mortero de barro.

UNIDAD N° 29
REGISTRO DE EXCAVACION

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral externa del templo.



Ubicación: Se encuentra en la parte externa de la barda perimétrica hacia el lado OESTE del mismo, y paralelo a la unidad de excavación N° 28, con dimensiones de 2.00 X 1.00m. de longitud con una profundidad que varía de 0.47m. a 0.93m.

Superficie: Presenta una superficie irregular, con un desnivel de 0.07m. Se observa una roca de gran tamaño que sale hacia la superficie y el cual fue utilizado como parte de la cimentación de la barda perimétrica. El objetivo es determinar la cimentación original

ya que esta presenta un desnivel fuerte con relación a la parte interna de esta

CAPA I: Esta capa presenta tierra suelta, de color marrón claro, se trata de tierra seca con inclusión de piedras y rocas fracturadas de diámetros que varían de 0.05m. a 0.18m. Tiene una potencia que varía de 0.10m. a 0.40m. Esta capa contiene bloques de rocas que salen hasta por encima de la superficie y el cual forma parte de la cimentación de la barda perimétrica.



Se determinó con la excavación aperturada que la barda solo presenta una cimentación de 0.20 m. ya que esta esta sobre roca madre. que sirvió como soporte en el momento de la construcción, esto se observa en toda la barda perimetral.

UNIDAD N°30

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Torre Exenta

Ubicación: Se ubica a sur oeste, en la Torre exenta en el pie de la escalinata de piedra presenta medidas de 2.00m x 1.00m.

Superficie.

Presenta terreno llano realizado con material de concreto armado con mortero de barro.



Capa I: Presenta concreto armado con espesor de 0.03 cm.

Capa II: Presenta un empedrado de rocas con mortero de cemento.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Capa III: Se presenta tierra compacta húmeda se observa un tubo de agua $\frac{1}{2}$ pulgada, y un tubo de desagüe estos sin uso aparente. Se evidencia material cultural como cerámica fragmentada, llegando a capa final del cimiento y suelo firme.

Conclusión: La unidad se halla disturbada por la construcción de la vereda y el trabajo que se realizó para colocar estos dos tubos que se hallan dentro de la unidad.

UNIDAD N° 31

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01

Ubicación: Se encuentra ubicada la unidad al OESTE del templo y al pie del contrafuerte N° 01, en el área abierta del ingreso principal del templo presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m.

Superficie: Se halla la unidad en un área de ligero desnivel 0.10m. de altura dirigida hacia el OESTE del templo donde se hallaban rocas apiladas del componente de arquitectura.



Perfil Este: Se presenta el muro del cimiento del contrafuerte desde el último peldaño del escalón, llega a una profundidad de 1.49m. se observa 06 hileras de piedras medianas, están edificadas de manera rustica.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.19 a 0.86 de tierra compacta, de coloración marrón claro, seca, de textura grumosa, donde se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica en un número de 09 de los cuales 03 presentan decoración. En la misma capa en relación con la ampliación de la unidad se registra evidencia de material de 06 fragmentos presentan decoración y 12 fragmentos sin decoración en su superficie, también se observa osamenta en un número de 01 bolsa conformado por huesos largos de las extremidades superiores e inferiores, en los perfiles se observa piedras menudas, pedazos pequeños de carbón, fragmentos de teja. En el perfil Norte y Sur abarcan las posibles zarpas o soportes del cimiento del contrafuerte.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.00m. a 1.24m. de tierra semi compacta de coloración marrón oscuro por presencia de material orgánico, con humedad mínima en los perfiles, se evidencia y recupera material cultural de fragmentos de cerámica en un número de 19, los cuales no presentan decoración en su superficie.



También se observa en los perfiles restos de raicillas pequeñas y mínima cantidad de piedrecillas pequeñas.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.12 a 0.21 de tierra compacta de coloración marrón claro, con mínima cantidad de humedad con restos de piedras menudas en el área, se halla evidencia de material cultural que corresponde a un cráneo fracturado a una profundidad de 2.03 del nivel y 02 piedras disgregadas de regular tamaño que no tienen relación con el contrafuerte.

Se llega a una profundidad de 1.27m.



UNIDAD N°32

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: Cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: templo de Ccorcca

Sector: Torre Exenta (Parte posterior)

Ubicación: Ubicada en parte posterior de la torre exenta que ocupa el tramo de la calle, que forma parte del camino al QapaqÑan

Objetivo: Si aún se puede apreciar la cimentación original de la Torre Exenta, o presento alguna modificación en esta.

Superficie: La superficie se encuentra con mucha maleza rocas grandes y grama cerca a la unidad se encuentra un poste de electricidad.



Capa I: En la excavación se observa tierra semicompacta color marrón se profundiza a 0.15 cm llegando al nivel del camino empedrado registro del camino QapacÑan.

Se realiza una cala de 0.50cm x 0.50 cm, hacia el sur de la unidad se observa parte de un tronco de poste de electricidad, piedras de relleno y soporte alrededor del tronco.



UNIDAD N° 33

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Presbiterio

Ubicación: Se encuentra ubicado al ESTE del templo en el sector presbiterio, en el sub sector donde se hallaba la mesa del altar mayor, presenta las dimensiones de 2.00m. x 1.00m. Unidad de excavación que se apertura con el objetivo evidenciar material cultural ya que está ubicado en un lugar sagrado (Presbiterio), y de acuerdo con informaciones en este sector se evidencia material óseo de personajes importantes que estuvieron y permanecieron en el templo.

Superficie: Se encuentra en área que presenta un ligero desnivel de 0.02m. a 0.03m. Hacia el lado OESTE se dirige la inclinación.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.05m. a 0.07m. que se conforma por ladrillo pastelero y mortero el cual sirvió para el asentado del ladrillo, la potencia que presenta el ladrillo pastelero es de 3cm. y dimensiones de 0.24m. de largo y 0.12 de ancho es de época contemporánea se presenta de color anaranjado claro, textura fina y cocción uniforme.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.10m. a 0.25m. donde se encuentra un empedrado de rocas de mediano y pequeño tamaño a una profundidad que varía de 0.43m. a 0.48m, desde el nivel.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.43m. a 1.20m. Consta de tierra suelta el cual contiene una mínima cantidad de material cultural en relación a la hallada en la trinchera N° 11, la tierra presenta la inclusión de osamenta deteriorada, diminuta y de difícil clasificación.



Capa IV: Se realiza esta consideración a rocas como CAPA IV, por hallárselas por debajo y en medio de la tierra suelta, que viene a ser la CAPA III, estas rocas se encuentran a una profundidad que varía de 0.42m. a 0.53m. del nivel, estas se presentan sin un orden aparente de construcción..

A una profundidad de 1.20m. y 1.76m. se llega a evidencia la roca madre que ocupa el área de la unidad de excavación.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

UNIDAD N° 34

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Barda perimetral parte externa del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en la barda interna en el área de la plaza principal del Distrito de Ccorcca presenta las dimensiones de 2.00m x 1.00m.

Superficie: La unidad de excavación se encuentra ubicada hacia el área de la barda interna hacia la plaza del Distrito de Ccorcca, en un terreno relativamente llano.



Perfil Oeste: Se observa en este perfil el cimiento de la barda perimetral de rocas pequeñas y medianas, la ubicación de estas se presenta de manera rustica con mortero de barro, en el muro se encuentra un pandeamiento llegando a una profundidad dirigida hacia el muro de 40cm, por el cual no se puede continuar con el trabajo de excavación en profundidad, sin embargo en el lado norte se llega al cimiento de roca madre.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Perfil Este: Se observa en este perfil en concreto armado que pertenece a la vereda que presenta un escalón hacia la pista este presenta concreto armado y mortero de cemento donde no se evidencia restos de ningún material cultural.

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.06m. a 0.12m. compuesta por lajas de concreto armado, estas presentan en superficie dimensiones de 37 cm x 39 cm, unidas con mortero de cemento y arena.



Capa II: Presenta una potencia de 0.15m. a 0.25m correspondiente a un empedrado de rocas pequeñas y medianas con niveles que varían de 0.32 m a 0.57m se encuentran unidas con mortero de cemento y arena.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.04 m a 0.14 m, correspondiente a tierra a una franja delgada de coloración negruzca y causa de carbón y ceniza hallada en el perfil, la capar también presenta humedad en el terreno no se evidencian restos de material cultural.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.53 m a 1.08 m con tierra semi compacta de coloración marrón oscuro, donde se hallan restos de fragmentos de tejas y piedrecillas menudas, no se evidencia restos de material cultural, llegando a la capa final evidenciamos roca madre concluyendo con el trabajo.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

TRINCHERAS DE EXCAVACION

TRINCHERA N°01

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicada al interior del templo en el sub sector Sotocoro/ Nave, presenta dimensiones de 3.00m por 1.00m.

Superficie: Se encuentra en un área plana, con un desnivel de 0.05m dirigida al ESTE, en un terreno de tierra.



Perfil Norte

CAPA I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.05m con una capa combinada de tierra de coloración marrón claro con ladrillo pastelero de dimensiones 12.5cm por 0.20m y 0.03m de espesor con un aparejo espina de pez (palmera)

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.09m a 0.18m de una capa combinada de tierra de coloración marrón oscuro, con un empedrado de rocas de regular tamaño con dimensiones de 0.6m por 0.19m y las más pequeñas con dimensiones de 0.02m por 0.04m.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.13m a 0.2m que corresponde a una capa de coloración amarillenta posiblemente de limo, con inclusión de cenizas y cal que pudo servir para la preservación del material orgánico en descomposición y su posible emanación en el momento y posterior al entierro.

Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.54m a 0.72m, tierra suelta de coloración marrón clara; a una profundidad de 0.73m en el perfil se evidencia material cultural correspondiente a osamenta humana presentando una potencia de 0.36m (cráneos, fémur, tibias).



Prosiguiendo con la excavación nos ubicamos en la misma capa IV a una profundidad de 1.10m del nivel, se evidencia osamenta humana de cráneos, fémur, pelvis, vertebras.




**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capas:

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.3m a 0.5m combinada con tierra de coloración marrón claro y ladrillo pastelero de dimensiones de 12.5m por 0.20m con un espesor de 0.4m.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.09m por 0.18m con tierra de coloración marrón oscuro, con un empedrado de rocas de regular tamaño con dimensiones de 0.06m por 0.19m y las más pequeñas con dimensiones de 0.02m por 0.04m.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.02m por 0.13m, de coloración amarillenta de limo con inclusión de cenizas y cal.



Capa IV: Presenta una potencia que varía de 0.54m a 0.72m, tierra suelta de coloración marrón claro.

Nos ubicamos en dirección OESTE de la trinchera donde se sigue evidenciando entierros secundarios en donde se observa que la osamenta humana se presenta totalmente disturbada que correspondiente a:

Numero de huesos largos:

19 – Fémur

CRANEOS:

- 10 – Completos
- 10 – Fragmentados
- 03 – Incompletos

Asociados:

- 02 – Completos
- 06 – Incompletos

Fragmentos de Cerámica

Se llega a una profundidad de 1.16m



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

OBSERVACIONES:

Se incluye dentro de la trinchera de excavación la evidencia de registro correspondiente a una tarjeta color naranja, donde se describe el concepto de registro de la osamenta humana hallada, para algún estudio posterior que pueda servir de valor cultural.



TRINCHERA N° 02

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicado en sector denominado como NAVE, presenta dimensiones de 5.00m x 1.00m, la trinchera se ubica cerca de la zona del presbiterio.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Superficie: Se encuentra en un área de superficie plana y llana.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.03m por 0.05m combinada con una franja de tierra de color marrón claro y ladrillo pastelero de dimensiones 12.5m por 0.20m y un espesor de 0.03m.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.7m a 0.17m, con un empedrado de piedras pequeñas y medianas de dimensiones 2.5cm por 3cm y 10.5cm por 17cm, con mortero de barro.



CAPA III: Presenta una potencia que varía de 0.68m a 0.76m de tierra suelta de color marrón claro. A una profundidad de 0.98m de nivel se evidencia material cultural de osamenta humana correspondiente a la parte frontal del cráneo conjuntamente con osamenta disturbada, dirigida hacia el lado OESTE de la trinchera de un número de 05 cráneos fragmentados en muy mal estado de conservación y huesos largos de extremidades ubicadas disgregada mente.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Ubicados en la trinchera 02 a una profundidad de 1.04m del nivel se halla la evidencia del material cultural correspondiente a un ataúd de madera, presentando como primer indicio la parte frontal del féretro



El hallazgo corresponde a un ataúd de madera en pésimo estado de conservación en forma trapezoidal, de un largo total de 1.80m, un ancho de cabecera de 0.46m y ancho de pie de 0.14m. Iniciamos abriendo con sumo cuidado el ataúd ya que se encuentra en muy mal estado de



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

conservación, por presentarse poroso y quebradizo de fácil fractura.

En el interior del ataúd hallamos la evidencia de un resto humano que casi no se distingue por encontrarse en muy mal estado de conservación de difícil descripción a simple vista. Proseguimos evaluando el ataúd no encontrando ninguna referencia de fechas o símbolos que hubieron podido ser realizados en la estructura del ataúd.



Realizamos una cala de exploración, ubicada en medio de los dos hallazgos entre la osamenta disturbada y el ataúd presenta dimensiones de 0.50 a 1.00m donde encontramos tierra de coloración marrón claro y en los perfiles tierra de fácil desprendimiento.



Se halla

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

la evidencia de material cultural correspondiente a una sandalia de cuero, a una profundidad de 1.31m.



TRINCHERA N°03

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 05 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio de la puerta principal del templo, al pie del contrafuerte 02, con dimensiones de 3.00m. x 1.00m.

Superficie: Se presenta el área dela trinchera llana, donde frecuente el tránsito peatonal, con un ligero desnivel de 0.04

Perfil Este: Se observa el cimiento del contrafuerte N° 02, a una profundidad de 0.52m. a manera de zarpas, se presenta 02 hileras de piedra, la profundidad del cimiento de la zarpa llega a 1.72m. del nivel.

PERFIL SUR:

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.85m. a 0.12m. de tierra semi-compacta de color marrón claro, con basura contemporánea, pedazos de bolsas de plástico, fragmentos de teja y ladrillo. La CAPA I desde la superficie se agrieta porque; el área de excavación de la trinchera continua siendo transitada.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa II: presenta una potencia que varía de 0.87m. a 0.27m de tierra compacta de color marrón oscuro. Se observa pequeñas partículas de carbón vegetal y fragmentos de ladrillo.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.35m. a 0.04m. de tierra compacta, que varía de color marrón oscuro a tierra negra ubicada de acuerdo al contexto.

En esta CAPA III se evidencia un hallazgo de material cultural arqueológico, siendo esta osamenta humana.



Entierro funerario de tipo secundario, se encuentra en posición extendida, la parte del cráneo se encuentra orientada hacia el OESTE en dirección del templo y las extremidades inferiores hacia el ESTE en dirección del templo, como si el individuo ingresaría al templo, esta posición es usual en este tipo de entierros en templos.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Se encuentra asociado al entierro, piedras ubicadas alrededor del cráneo, como protección o posiblemente un tipo distintivo de entierro.

Al pie del entierro ubicado hacia el sur-este, en el perfil de la trinchera se observa la tierra de color negro, como si hubiera sido quemado.

La osamenta humana se presenta con partes faltantes como; costillas, clavícula, vertebras, humero (izquierdo), cubito, radio, carpos, metacarpos, falanges y partes de la cintura pélvica. En la osamenta se muestran partes fragmentadas-deterioradas como; cráneo, humero (derecho), fémur (derecho), tibia, tarsos, metatarsos y falanges. También se observa osamenta completa como; fémur (izquierdo) y peroné.

En el lado NW-NE, se realiza una ampliación de 1.00 x 1.00 m. como se observa en la foto las piedras presentan continuidad posiblemente forma parte de la estructura o a manera de gradas para el ingreso principal al templo. A un nivel de 0.44, durante los trabajos se evidencia material lítico que corresponde a un fragmento de una porra o macana (*chaskachuqui* en quechua o lanza con punta de estrella) dimensiones aprox. 0.10 x 0.06 cm. de piedra andesita con presencia de cuarzo y piedra blanca. Como se sabe esta pieza fue utilizada como arma de guerra, el agujero central servía para introducir el mango de madera, que eran utilizados por los honderos y arqueros pertenecía a las ramas de tipo ofensivo se registró en regular estado de conservación (fragmentada).



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

TRINCHERA N°04**REGISTRO DE EXCAVACION**

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área Libre

Ubicación: Se encuentra ubicado al SUR OESTE del templo en el atrio lateral de la epístola en la puerta de ingreso del ambiente del almacén de Obra, con dimensiones de 3.00m por 1.00m.

Superficie: Se halla en una superficie llana con un desnivel que varía de 0.15m a 0.20m



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.14m a 0.41m. Se observa tierra compacta de coloración marrón claro, con plásticos, piedras medianas y pequeñas, teja fragmentada, raíces y material cultural fragmentado de cerámica en cantidades mínimas.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.16m a 0.43m. Se observa tierra compacta de coloración marrón claro con humedad, en los perfiles se observa plásticos, piedras medianas, teja fragmentada y residuos de carbón.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



En esta capa con orientación hacia el OESTE, a una profundidad de 0.82m se evidencia material cultural lítico correspondiente a la parte de un MORTERO fracturado, en uno de sus lados presenta vitrificado con dimensiones de 12 cm de largo y 5.3 cm de ancho



A una profundidad de 0.73m dentro de un terrón de tierra, al ser retirado se halla dentro de esta una lasca de cuarzo, presenta dimensiones de 3.3cm de largo y 2.1 cm de ancho.

En esta capa también se observa piedras disgregadas que varían en profundidad de 0.89m a 0.69m están dispersas sin un orden constructivo aparente.




**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.31m a 0.50m con presencia de tierra semicompacta con coloración marrón oscuro, con evidencia de fragmentos de cerámica en abundante cantidad raicillas. Orientada al perfil SUR se observa una potencia de 0.10m de tierra negra. A una profundidad de 1.10m al interior de un terrón de tierra se halla evidencia de una segunda lasca de cuarzo trabajada en dimensiones 3.3 cm de largo y 3.5 cm de ancho.



Dirigidas hacia el perfil OESTE a una profundidad de 1.13m hallamos la evidencia de material cultural, de fragmentos de osamenta disturbadas en mal estado de conservación, correspondientes a una mandíbula fracturada superpuesta entre los huesos largos (Fémur, tibia y peroné).



Se realiza el registro escrito, gráfico y fotográfico para luego proceder a liberar el material cultural.

Llegando a una profundidad de 1.04m se halla la roca madre de gran tamaño y a una profundidad total de 1.45m.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



**TRINCHERA N° 05
REGISTRO DE EXCAVACION**

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio lateral epístola presenta las dimensiones de 2.00 m x 1.00m. Se realiza la excavación de la trinchera con el objetivo de hallar alguna evidencia cultural.

Superficie: Se halla en un área relativamente plana con presencia de humedad en el área del terreno.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.16m a 0.68m , correspondiente a tierra compacta de coloración marrón claro donde se evidencia basura contemporánea, pedazos de teja , rafias de plástico, raicillas, y evidencia de material arqueológico de fragmentos de osamenta humana disturbados, entre estos se observan, extremidades inferiores en su mayoría y 01 cráneo y piedrecillas de color rojo ocre.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.25m a 0.60m donde se observa material cultural correspondiente a fragmentos de osamenta humana fragmentada, ocupando un área de 180m en la trinchera y 0.35m de potencia en el perfil la osamenta se encuentra disgregada en la capa del extremo norte de trinchera y las extremidades inferiores que no presenta otra parte del contexto.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.48m a 0.73m donde no se evidencia material cultural, se presenta tierra semicompacta de coloración marrón oscuro y algunas franjas negras, con presencia de humedad mayor al de la capa anterior, con presencia de piedrecillas menudas de color rojo ocre.



TRINCHERA N° 06

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Atrio ingreso Lateral al templo.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área denominado atrio lateral epístola, en dirección de la puerta de ingreso lateral de Templo presenta las dimensiones de 3.00m x 1.00m.

Superficie: Se halla en un área ligeramente plana y llana donde se realizaba parte del tratamiento del barro.



Calle Saphy N° 723 Cercado, Cusco - Perú. Teléfono: (084) 235356 – 263366.
<http://www.drc-cusco.gob.pe>

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.07m a 0.42 m de tierra semicompacta de coloración marrón claro con inclusión de relleno contemporáneo se observa un empedrado de piedras pequeñas que viene hacer el piso de del área abierta del Templo dejando como una pestaña de evidencia, y piedra de coloración rojo ocre, raíces pequeñas y delgadas, fragmentos de teja. En el perfil OESTE de esta capa se evidencia material cultural correspondiente a fragmentos de material óseo.



Capa II: Para continuar con la excavación realizamos una cala explorativa orientada hacia el lado OESTE de la trinchera. Presenta una potencia que varía de 0.78m a 1.10m, de tierra semicompacta de color marrón claro con una inclusión de basura contemporánea donde se observan raíces muy pequeñas, piedrecillas pequeñas con diámetros menores a 0.12 m y pequeños fragmentos de osamenta que se encuentran en muy mal estado de conservación.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.27 m x 0.50m consta de tierra semi arcillosa y limosa de coloración marrón oscuro a negro, debido a la inclusión de limo en gran cantidad, la capa presenta una humedad mínima.



TRINCHERA N° 07

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre ingreso Lateral

Ubicación: Se encuentra ubicado en la puerta lateral del ingreso al templo, lado izquierdo en el atrio parte central. Presenta las dimensiones de 3.00m. x 1.00m.



Superficie: se halla en un área llana con un ligero desnivel de 0.10m. Dirigida hacia el oeste del templo, alrededor se observan piedras apiladas para uso del componente de arquitectura y basura contemporánea.

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.26m. x 0.60m. de tierra semi-compacta de color marrón claro, con piedrecillas menudas, raíces de grama, plástico y fragmentos de ladrillo.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.40m. x 0.81m. de tierra compacta de color marrón claro, presenta humedad en el terreno.

Se observa a una profundidad de 0.45m. – 0.82m. del nivel, piedras de regular tamaño disgregadas en la esquina NE, la piedra de un diámetro mayor se encuentra a una profundidad de 0.75m. Estas son retiradas para continuar con la excavación, debido a que no tienen un significado constructivo. A una profundidad de 0.42m. se evidencia material lítico correspondiente a un mortero fracturado, que tiene como dimensiones; 0.33m. de largo, 0.20m. de ancho y 0.16m. diámetro del gastado vitrificado.



Llegando a una profundidad de 0.52m. se evidencia 01 material cultural de metal, objeto redondo con un orificio en medio 4.1cm. x 4.1cm.

También se evidencia fragmentos de cerámica y osamenta humana a una profundidad de 1.00m.



Entre la CAPA II y la CAPA III a una profundidad de 1.02m. de la superficie se evidencia fragmentos de osamenta, en una potencia de 0.11m. siendo estos restos óseos pertenecientes al fémur, tibia, partes de extremidades y dos cráneos ubicados a una profundidad de 1.40m. y 1.42m. en mal estado de conservación por la presencia de humedad y totalmente disturbados.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



Capa III: a una profundidad de 1.59m. se evidencia rocas de gran tamaño, esta CAPA III presenta una potencia que varía de 0.50m. a 0.08m. con tierra compacta, color marron oscuro y negra presentándose con más humedad que la capa anterior, se observan fragmentos de teja, piedras menudas y restos de carbón.

Se evidencia piedras de gran tamaño en la capa final, con una potencia de 0.40m. en su altura. Se llega a una profundidad total de 2.01m.



*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

TRINCHERA N°08

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Nave

Ubicación: Se encuentra ubicado en la nave central de templo, en dirección del ingreso lateral. Presenta las dimensiones de 3.00m por 1.00m. El objetivo de la trinchera es evidenciar material cultural ya que por su ubicación se encuentra en una zona de gran relevancia.

Superficie: Se presenta en un área del terreno ligeramente plano.



Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.03m a 0.04m con una capa combinada de tierra de coloración marrón clara y ladrillo pastelero con aparejo espina de pez (palmera), de dimensiones 0.20m por 12.5m y un espesor de 0.03m, en esta parte de la ubicación de la trinchera se observa la unión en forma de cruz que va una hilera de ladrillos de NORTE a SUR y de OESTE a ESTE.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.04m a 0.16m de un empedrado de piedras de pequeña y mediano tamaño con dimensiones de 0.02m por 0.04m y 0.16m por 0.20m, con mortero de barro.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.50m por 1.18m correspondiente a tierra suelta; en esta capa no se evidencia material cultural importante, posiblemente fue registrada por intervenciones anteriores, no presenta el mismo comportamiento de otras unidades.

Se observan concentración de material óseo casi menudo en muy mal estado de conservación en mínimas cantidades, piedras menudas como cascajo, pedazos de ceniza, telas deterioradas e incompletas y una sandalia incompleta.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Llegamos a la capa final donde se evidencia roca madre en todo el perímetro de la trinchera, con profundidades irregulares que varían de 1.16m a 1.91m llegando a concluir que se trata de un afloramiento de rocas.



TRINCHERA N° 09

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Área libre

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área abierta del evangelio en dirección de la barda en la parte circular, y la parte exterior de la capilla de la sacristía presenta dimensiones de 2.00m x 1.00m.

Superficie: Se halla en un área de desnivel, por la morfología del terreno con inclinación de 10 ° hacia el Sur, con presencia de tierra de desmonte y material de relleno se observa humedad en el terreno.



Calle Saphy

tel: (084) 235356 – 26
www.drc-Cusco.gob.pe



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.01m a 0.16m que corresponde a tierra compacta de coloración marrón claro en el perfil de textura seca, con piedrecillas menudas no se evidencia material cultural.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.12m a 0.44m correspondiente a tierra semicompacta de coloración marrón claro de desmonte y basura contemporánea, plásticos y rocas medianas disgregadas, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica.

Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.11m a 0.66m correspondiente a tierra semicompacta de coloración marrón oscuro, con inclusión de ceniza, vidrios con humedad mínima, donde observamos un posible empedrado, pero al realizar una ampliación ubicada hacia el lado SUR – ESTE de la trinchera verificamos que no se trataba de un empedrado sino que fueron disgregadas de manera indistinta, se evidencia material cultural de fragmentos de cerámica.




**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa IV: Presenta una potencia que varía 0.15m a 0.41m correspondiente a tierra compacta de coloración marrón, con inclusiones de residuos color rojizo y cenizas.

Capa V: Presenta una potencia que varía 0.50m a 0.77m correspondiente a tierra semi compacta de coloración marrón oscuro con mayor inclusión de cenizas, piedrecillas de coloración rojiza,

Capa VI: Presenta una potencia que varía 0.09m a 0.42m correspondiente a tierra semi compacta de coloración marrón claro, con presencia de humedad mayor en relación con la capa V, con menor cantidad de inclusión de piedrecillas.



TRINCHERA N° 10

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Área libre parte externa del muro del Evangelio.

Ubicación: Se encuentra ubicado en el área del evangelio entre las capillas de la Sacristía y del Baptisterio, presenta dimensiones de 3.00m x 1.00m, en un área de desnivel y terreno de desmorte.

Superficie: Se encuentra ubicado en área de desnivel en 5cm orientado hacia el OESTE en un terreno de tierra de desmorte y donde se preparaba barro por lo cual se halla húmeda.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.30m a 0.70m correspondiente a tierra con inclusión mínima de basura contemporánea, de tierra compacta de coloración marrón claro, con raicillas pedazos menudo de carbón y cenizas plásticos y retazos de bolsas y piedrecillas menudas.

Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.34m a 0.79m con tierra compacta con inclusión mínima de basura contemporánea fragmentos de tejas y piedrecillas de coloración rojo ocre en mínima cantidad la tierra de coloración marrón claro.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.27m x 0.45m de tierra compacta de coloración oscura con inclusión de tejas piedrecillas con carbón menudo.

TRINCHERA N° 11

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Presbiterio

Ubicación: Se encuentra ubicado al interior del templo en el sector presbiterio junto al muro del evangelio presenta las dimensiones de 3.00m. x 1.00m. la unidad por su ubicación se apertura con el objetivo de evidenciar el cimiento del muro del Evangelio y evidencias materiales como osamenta humana, por encontrarse la unidad en un lugar sagrado.

Superficie: Se encuentra en un are plana cuyo desnivel varia en 0.01m. debido a la presencia de tierra sobre el ladrillo pastelero contemporáneo.



Capa I: presenta una potencia que varía de 0.05 a 0.07m. está conformado por ladrillo pastelero y una ligera capa de concreto, material con el que fue asentado el ladrillo pastelero.

El ladrillo pastelero presenta las siguientes dimensiones 0.24m. de largo, 0.12m. de ancho y 0.03m. de espesor, el ladrillo pastelero data de época contemporánea y presenta como características, color anaranjado claro, pasta fina y cocción uniforme.

Capa II: presenta una potencia que varía de 0.16m. a 0.28m. donde se observa piedras de mediano y pequeño tamaño dispersas en toda la trinchera, juntamente con el concreto, las piedras tienen diámetros menores a 0.47m. y se encuentran por debajo de los 0.38m. del nivel.



Capa III: Presenta una potencia que varía de 0.10m. a 1.23m. donde se observa tierra suelta de coloración marrón claro, se evidencia

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

material cultural que corresponde a cerámica y osamenta, se recupera 02 fragmentos de cerámica vidriada y 07 fragmentos de osamenta en mal estado de conservación.

A una profundidad de 0.92 del nivel, se evidencia material cultural que corresponde aun lítico, lo que se le vendría a denominar TUNAWA, el cual presenta las siguientes dimensiones 0.46m. de largo, 0.27m. de ancho y 0.05m. de espesor.

Capa IV: presenta una potencia de 0.03m. se evidencia ladrillo pastelero antiguo, con dimensiones de 0.20m. de largo 0.12m de ancho y con un espesor de 0.03m. de espesor, con un aparejo (textura) espina de pescado que se ha evidenciado a un nivel de 0.43 m, en el cual demuestra que todo el área estaba cubierto por ladrillo pastelero antiguo y fue retirado para realizar la nueva construcción y darle un nivel alto para diferenciarlo del nivel de piso de la nave. Este ladrillo pastelero se observa en el extremo OESTE de la trinchera por lo cual se sugiere que quede como pestaña en la restauración del templo.



Capa V: presenta una potencia que varía de 0.50m. a 0.94m. consta de tierra compacta de color marrón claro, con inclusión de piedrecillas, no se evidencia material cultural.

Capa VI: Tiene una potencia que varía de 0.10m. a 0.31m. Presenta tierra compacta de color marrón oscuro, con inclusión de piedra en mínimo porcentaje y con diámetros menores a 0.15m. no se evidencia material cultural de ningún tipo.

TRINCHERA N° 12
REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 01 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado al nor-oeste del templo, al pie del contrafuerte N°08, presenta las dimensiones de 3.00 x 1.00 mt

SUPERFICIE:- Se encuentra ubicado en un área de desnivel de 10cm, en la esquina sur este se ubica un posible contrafuerte que no fue concluido su construcción, alrededor se observa adobes del desmonte del techo, carrizos y basura contemporánea como bolsas de plástico y tejas fragmentadas.



Perfil Este: El perfil este presenta una cimentación de muro con piedras de grande a regular tamaño, con diámetros que varían de 0.80 m a 0.10 m, se observa en promedio de 06 hileras de piedras con un tratamiento rústico en su construcción, con mortero de barro. Posiblemente fue parte de la cimentación de un contrafuerte que estaba junto al muro del evangelio. Presenta un ligero pandeamiento.

PERFIL SUR

Capa I: Presenta una potencia que varía de 1.50 m a 0.12 m, la tierra es de color marrón claro, con inclusión de piedras con diámetros que varían de 0.13 m a 0.05 m, también se observa en el perfil estratigráfico fragmentos pequeños de teja, plástico, raíces de grama y material contemporáneo correspondiente a una lata. Se observa una pequeña coloración oscura de la tierra en el perfil oeste a causa de la presencia de ceniza, llega a una profundidad de 1.82mt. En esta primera capa se evidencia y registra osamenta humana disturbada que corresponden a fémur y a un cráneo.



Capa II: Presenta una potencia que varía de 0.98 m a 0.56 m, observándose tierra compacta de color marrón oscuro con una inclusión mínima de piedra con diámetros menores a 0.06 m, también se observa raíces y pequeños fragmentos de teja



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa III. Presenta una potencia que varía de 0.88 m a 0.10 m, la tierra es de color marrón oscuro, presenta humedad.- Se observa en las paredes del perfil: teja, raíces pequeñas.- La textura de la tierra es semifina .

**TRINCHERA – Ampliación TE- 13 TE – 03
REGISTRO DE EXCAVACION**

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio. Templo de Ccorcca

Sector: Contrafuerte N° 02 (parte exterior del Templo)

Ubicación: Se encuentra ubicado en la parte del ingreso principal y parte del contrafuerte n°02 se toman las dos trincheras para realizar una ampliación en ambas trincheras TE -14 Y TE – 03 donde llegamos a unir las ocupando una excavación en área de dimensiones 3.70m x 3.00.

Superficie: Se halla en un área de un ligero desnivel ya que nos ubicamos en una posible escalinata.



Capa I: Iniciamos la excavación con el tramo dirigida al NORTE de la TE – 03 donde ubicamos piedra a un nivel de 0.34m y 1.20m de rocas de gran tamaño.

En dicha capa dirigidos hacia la TE- 13 hallamos un empedrado a manera de escalinata con un nivel de 0.38m a 1.34m.

Realizando la Investigación de excavación llegamos y observamos la naturaleza inicial de las rocas una parte del empedrado se observa más antiguo y una posterior por la ubicación de las rocas, y por el tamaño y orden de las rocas y formas del mortero.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa II: Ubicado hacia la TE-13 hallamos la evidencia de material cultural de un cráneo como primera evidencia a una profundidad de 1.03m y el resto del contexto funerario como la parte de las extremidades superiores e inferiores en muy mal estado de conservación, correspondiente a sexo femenino de entierro primario.



Ampliación TE-13 TE-03 - Entierro Primario

TRINCHERA N°14

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Área libre

Ubicación: Se encuentra ubicado en el atrio de la puerta principal templo al lado derecho, al pie de la construcción contemporánea presenta las medidas de 3.00 m x 1.00 m.

Superficie: Se encuentra en un área de abundante desmante, ya que por esta zona se realiza el tránsito de tierra de desmante al volquete.

También se observa basura contemporánea como plásticos, desechos de lanas.



Perfil Sur

Capa I: Presenta una potencia que varía de 0.11 m a 0.24 m presenta tierra semi compacta, de color marrón claro, con agrietamientos presenta raicillas de chilca color amarillento, y piedras menudas cascajo.

En la trinchera se encuentra atravesando un conducto de tubería de agua. Esta tubería atraviesa este perfil, ubicándose a 0.02 m de profundidad del nivel de la superficie. El tubo es cortado para continuar con el trabajo de excavación.



En este perfil se evidencia el cimiento de la edificación contemporánea de piedras, en donde se presencia 04 hileras. En este mismo perfil se evidencia material lítico que corresponde a 02 tunawas, la primera de diámetro 0.19 m x 0.27 m una profundidad de 0.37 m y la segunda 0.15 x 0.23 m profundidad de 0.29 m.

Calle Sap



fono: (084) 23535
www.drc-Cusco.g



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa II: Presenta una potencia un fragmento de osamenta humana perteneciente a la parte de un cráneo de un diámetro 0.11 x 0.16 m orientada la parte del cráneo hacia el norte.

Capa III: Presenta una potencia de 0.61 a 0.68 m de tierra compacta de color negro.



Perfil Norte

Capa I: Lo más resultante, una profundidad de 0.02 m se registra el otro lado de la tubería de ½ pulgada que fue cortada para continuar la excavación.

También se hallan los restos de raicillas de chilca y restos mínimos de mica y carbón.

Se llega a una profundidad total de 1.54 m.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**



TRINCHERA N° 15

REGISTRO DE EXCAVACION

Departamento: cusco

Provincia: Cusco

Distrito: Ccorcca

Sitio: Templo de Ccorcca

Sector: Barda Perimetral parte externa del Templo

Ubicación: se encuentra ubicado al exterior del templo, junto a la barda perimétrica, al final y en medio de ella. Sus dimensiones de esta trinchera exploratoria son de 3.00m. x 1.00m. con una profundidad que varía en cada 1.50m. por encontrarse este en pendiente.

Superficie: La superficie que presenta esta trinchera, es la de pendiente pronunciada que varía de 0.70m. a 1.30m. por cada 1.50m de longitud de la trinchera. Con el objetivo de evidenciar la cimentación original de esta y posiblemente alguna arquitectura que formaba parte del arco que antiguamente conformaba la barda.



Capa I: Presenta un empedrado con concreto, el cual es parte del asfalto de la pista que da hacia la plaza, el cual tiene una potencia que varía de 0.10 m. a 0.14 m. se encuentra en el extremo ESTE de unidad y por encima de la roca madre.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Capa II: tiene una potencia que varía de 0.06m. a 0.54m. presenta tierra suelta o de relleno, de color marrón claro, esta capa contiene en ella dos hileras de piedras el cual forma parte de la cimentación de la barda y el cual continua en dirección a la torre del campanario.

Se determinó con la excavación aperturada que la barda solo presenta un cimentación de 0.10 m. ya que se encuentra sobre roca madre, que sirvió como soporte en el momento de la construcción, esto se observa en toda la barda perimetral, más no se evidencio arquitectura que formaba parte del arco según las referencias históricas ha existido.



Vistas de Supervisión realizadas por la Arqlga. Nery Lima Armuto, trabajadora del Área de Patrimonio Arqueológico de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.

5. Informe y Acta de supervisión Arqueológica.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Se presenta copia de los informes y acta de supervisión, ver en Anexos.

6. Copia de las fichas de inducción.

Se realizaron charlas de inducción Arqueológica, que consistió en charlas al personal obrero del Componente de Infraestructura Arquitectónica y personalmente a los trabajadores que realizaban trabajos de excavación, las charlas estuvieron relacionadas con temas de Patrimonio y Cultura.

CHARLAS DE SEGURIDAD E INDUCCIÓN: Debido a la contratación de personal como Asistente Arqueóloga, Obreros A y Obreros C, el día 10 de marzo se realizaron charlas de seguridad a cargo de la residente de la obra, quien realizó charlas de seguridad al personal del Componente de Investigación Arqueológica.



Charlas de Seguridad en Obra realizado por el Residente de Obra.



Por ser considerado Monumento Virreinal Religioso el Templo Santiago apóstol de Ccorcca, se realizó un pago antes de empezar y aperturar las unidades y Trincheras de Excavación

VI. PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SITIO

1. Nivel de impacto al terreno

Durante la apertura de excavaciones en el interior y exterior del Templo Santiago apóstol de Ccorcca, no hubo impacto al terreno, debido a que los trabajos fueron

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

manuales para lo cual se utilizaron picos y palas, cuidando en todo el trabajo que no se afecte a los entierros existentes. Después de su respectivo análisis de los entierros in situ, siempre y cuando sea necesario se retiró los entierros y se trasladó en triplay al Gabinete de Arqueología para su cuidado respectivo y una vez que los trabajadores del Componente de Infraestructura Arquitectónica realizaban el tratamiento respectivo, se devolvía los entierros a su lugar de donde fue extraído.

2. Plan de Contingencia

Durante el Plan de Monitoreo Arqueológico no hubo hallazgos importantes en vista que se trata de capa de relleno, evidenciándose tierra marrón claro, textura arenosa asociado a piedras pequeñas, tejas fragmentadas, escasos fragmentos de cerámica. Los trabajadores de la obra recibieron charlas de inducción y sabían cómo actuar en caso de hallazgos de material cultural ya sea mueble o inmueble.

Con respecto a las unidades y trincheras de excavación por la cantidad de entierros evidenciados la excavación Arqueológica fue más cuidadosa y se registró por capas y niveles.

3. Medidas de Mitigación y/o prevención tomadas

Se tomaron las siguientes medidas de mitigación:

- a. La presencia del arqueólogo en terreno, vigilando los movimientos de tierra y otras actividades que puedan impactar sobre posibles hallazgos.
- b. El registro escrito, gráfico y fotográfico fue constante.

VII. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HALLAZGOS FORTUITOS Y/O MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS OBRAS

En el distrito de Ccorcca existen la presencia del camino Qapaqñan con dirección al Kuntisuyo y la presencia del sitio Arqueológico de Teqsecocha, evidencias culturales que ya se tiene registrados y catastrados por la Dirección Desconcentrada de Cultura.

VIII. MANEJO Y DEPOSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

Todo el material cultural recuperado en las excavaciones Arqueológicas poseen su respectivo registro como clasificación y análisis del material cultural, escrito, gráfico y fotográfico lo cual han sido llevados al Gabinete de la Institución para su respectivo almacenamiento.

8.1 SUGERENCIAS SUSTENTATORIAS SOBRE EL DESTINO FINAL DEL MATERIAL CULTURAL

Una vez que el material cultural recuperado sea entregado los almacenes de la Institución se sugiere conservarlos ya que existe una posibilidad de que la Municipalidad Distrital de Ccorcca proporcione de un lugar adecuado para su posterior conservación y exhibición.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar Valerio

1801 Documentos del Archivo Desconcentrada del Cusco sección diezmos año 1801 folios 3.

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

Archivo del Arzobispado de Cusco

1808 "Libro de Fábrica de la iglesia" "

1993 "La Pintura Mural Andina Siglos XVI – XIX" Editorial Milla Batres S.A. Lima – Perú. (1973).

Archivo Desconcentrada del Cusco Fondo Documentario.

Archivo Desconcentrada de Cusco. Grupo Documentario Tesorería Fiscal Libro de Matriculas de la Provincia de Paruro. Libros 1-5. Año 1830-1851

Barreda Murillo Luis " Historia y Arqueología pre Inca".

1993 Barrera Murillo Luis Publica en la Revista Universitaria sobre "El Hombre de Qorqa".

2002 Brian S. Bauer, Las Antiguas Tradiciones Alfareras de la Región Del Cusco, CBC Cusco.

1962 Cieza de León Pedro Crónica Del Perú. Ed. Espasa Calpe. S.A. Lima.

2006 Cumpa Palacios Claudio, Dina Rueda, realizan el registro arqueológico del distrito de Qorqa.

2002 Díaz Yampi Ana María Informe de Investigación Arqueológica; Camino al Contisuyo. INC. Cusco.

1945 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas. Ed. Andina Lima.
Kauffman Doig Federico " Historia del Perú antiguo.

Marzal, Manuel

1969 "La Cristianización del Indígena Peruano". En Revista Allpanchis Phuturinga Vol. 1, No. 1.

Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Investigación y Catastro realiza el registro de sitios arqueológicos del distrito de Qorqa.

1982. POOL, Deborah. "El Cristianismo Colonial". En: Revista Allpanchis N° 19. Cusco.

2005 Proyecto Qhapaq Ñan realiza el Registro Arqueológico del Sistema Vial Andino Hatum Ñan de la Población de Qorqa.

Ravines Rogger. Comentarios Testimonios: Visitas y Composición de Tierras Paruro.

1947 Sarmiento de Gamboa Pedro Historia General Indica. Ed. Rosemblat. Emecé.

1946 Sequeiros Alfredo, Costumbres de la Provincia de Paruro, Monografía, Vol. 5. UNSAAC.
Valcárcel, Luis E

1985 "Historia del Perú Antiguo" I Tomo, quinta Edición, Juan Mejía Baca - Lima

Villanueva Urteaga Horacio. Economía y Sociedad en el Sur Andino. CBC. Cusco 1982.

1982 Horacio Villanueva Urteaga. Economía y Sociedad en el Sur Andino CBC

Cusco

1982 "Cuzco 1689 - Economía y Sociedad en el Sur Andino". Centro de Estudios Rurales Andinos
Bartolomé de las Casas.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

2010 Perfil “Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Artístico del Templo de Santiago Apóstol de Ccorcca.

CONCLUSIONES

El Templo Santiago Apóstol de Ccorcca, construido en un área de 473.32 m² y con un perímetro de 246.72 ml. El Templo encierra, características arquitectónicas y obras artísticas, constituidas por retablos, púlpito, lienzos y esculturas, entre otros, constituye un hito urbano e histórico, edificado aún con la mano de obra de los naturales de la zona, con gran contenido

*INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO*

artístico al interior del Templo, sincretizan la vivencia, costumbres, arte y religión practicadas por la cultura popular ancestral de época colonial, que ha perdurado.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Proyecto de Investigación Arqueológica y Monitoreo Arqueológico se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El estado de deterioro de los contrafuertes del Templo fueron debido a factores naturales y antrópicos, las filtraciones por capilaridad, la falta de mantenimiento y la mala intervención que tuvo por parte de la población local permitieron que algunos paramentos no cumplan funciones como darle soporte y estabilidad a los muros; esto ocasiono que con los años el Templo se deteriore paulatinamente causando fisuras, rajaduras, pérdida de revoque, así como la pérdida de verticalidad de los paramentos.
2. En el Templo hubo varias remodelaciones esto por la evidencia de cimientos en la unidades 24 y 10 de una estructura en el muro exterior de la epístola donde se nota un cambio en la construcción en el periodo colonial evidencias que han transformado la tipología original, como también la presencia en los mampuestos de los muros quicios, etc como parte del relleno del muro; evidencias que se hallaron durante los trabajos de Monitoreo de calzadura de sobre cimientos. Dentro de la tipología de tejas se encontraron dentro de las excavaciones Arqueológicas 04 tipos de tejas que corresponderían a 4 distintas periodos o tiempos, esto debido a la calidad del acabado el grosor de la teja, los diámetros y el ángulo que forma el arco de la tejas, lo que nos indicaría que la teja más gruesa, grande y tosca correspondería a la primera etapa de la construcción del templo colonial donde se techo con este material cerámico toda la estructura de la nave. Los otros 03 tipos de tejas es posible que se hayan empleado en las subsiguientes intervenciones de retechado después del templo del terremoto de 1650 y otros momentos de remodelación en el cual tuvieron que participar la población local y quizás circundante para estos 04 tiempos coloniales y republicanos de construcción y/o remodelación. La diferenciación de adobes indica también que el Templo fue intervenido en diferentes épocas, esto por los fragmentos de cerámica y los elementos líticos utilizados en el adobe que también se encontraron en 4 diferentes tamaños.
3. El nivel de piso original de la nave se halló a 1.00 m de profundidad esto en base a que : en la unidad de la nave 2, 5 y 8, se halló en la base de las trincheras un nivel de piso de tierra compacto o apisonado que tal vez correspondería al primer nivel de ocupación del templo en la época colonial; las remociones encontradas debajo de un metro en toda la nave corresponden a procesos post o sacerdotes de la primera etapa colonial con el fin de habilitar espacio y seguir enterrando a los individuos importantes de la zona. Para el altar en ese mismo periodo se encontró a 0.30 aprox. La evidencia en la trinchera 11, la presencia de ladrillo pastelero en un área 0.95 x 0.50 debajo del altar actual, estas conjeturas se apoyan en el hallazgo de la base del altar mayor donde se evidencio dos obras artísticas a 0.70 m. que coincidiría con el nivel de piso hallado en las excavaciones Arqueológicas lo que reflejaría un cambio o remodelación por las personajes importantes y sacerdotes locales.
4. Los contextos funerarios encontrados en el interior del templo (nave) son distintos a los encontrados en el exterior del templo debido a tales diferencias como: los individuos enterrados en el interior poseían una estructura funeraria compuesta por cajones de madera o ataúd con individuos supuestamente importantes que tenían la posición extendida cubito dorsal de los cuales se encontraron un total de 24 de los cuales 04 se evidencian a manera de alveolos en el área de enterramiento o estructura funeraria y los

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

18 individuos en dos fosas comunes; estos personajes enterrados al interior posiblemente correspondieron a varones y mujeres de rangos importantes dentro de la sociedad de Ccorcca en los inicios del periodo colonial quienes por las nuevas costumbres e ideologías de la religión católica tenían que enterrarse en la nave. Con relación de los individuos hallados en el exterior del templo se evidencio un numero de 04 todos estaban en posición extendida en cubito dorsal dos en el atrio y en las bases del contrafuerte N° 02, estos individuos corresponderían quizás por el área donde se encontraron para ese periodo colonial a personajes de baja clase social basados en que la estructura funeraria no presento cajones o ataúd de clases sociales altas. Sobre los individuos encontrados en la Investigación Arqueológica se determinaron que se hallaron un aproximado de 28 individuos (04, en la parte externa) y 24 en el interior del templo (nave); según los resultados de la antropología física solo se analizaron in situ dos contextos funerarios del atrio principal los pocos resultados que nos dieron fueron el sexo y edades promedio de cada uno.

5. El análisis del material cultural ha podido determinar que la mayoría de fragmentos pertenecen a vasijas, arribalos, platos y ollas que presentan decoración la mayoría de estos son de estilo Inca, indicando que estos servían solo de consumo y depósito de alimentos (chicha y maíz), y muy poco de estos son fragmentos de cerámica que servían para la preparación, manifestando que posiblemente solo el lugar era un sitio de paso y se realizaba algunos pagos importantes ya que también se ha evidenciado fragmentos que presentan decoración en menor tamaño que pertenecen a una cerámica del Cusco. Todo el material cultural nos ha brindado una cronología relativa del Periodo Intermedio Tardío (killke), Horizonte Tardío (Inca) colonial y Republicano.
6. La presencia de elementos líticos de andesita trabajados algunos de factura Inca, colonial fueron reutilizados para la construcción del Templo que fueron hallados en los sobrecimientos; así mismo se evidencio fragmentos de cerámica Inca en los adobes, mortero de arcilla, son indicadores de la presencia Inca en el Templo Santiago Apóstol de Ccorcca.
7. Dentro del Plan de Monitoreo Arqueológico se utilizó herramientas manuales para evitar algún daño al Patrimonio cultural; la excavación Arqueológica fue sistemática, minuciosa recuperando la mayor información posible. En el cual se determinó que entre los trabajos de calzaduras se halló en la puerta del baptisterio una superposición de dos niveles de piso de una misma ocupación colonial, estos son indicadores de una continuidad del uso del espacio, están distanciados o superpuestos en 1.00 m aprox. , El primer nivel de piso el más profundo está compuesto de bloques de piedra que reflejarían la intención de dar cierta calidad o importancia al baptisterio al resto de la nave que no se hallaba empedrada, esto en base a las unidades excavadas en la nave (2,8 y 5).

RECOMENDACIONES

1. Es posible que existiera un tambo Inca en Ccorcca esto en base a las excavaciones se evidenciaron material lítico que corresponden a morteros o mushkas, tunawuas o manos de molienda para actividades cotidianas domésticas de preparado de alimentos y bebidas para albergar a los visitantes en los tambos además se encontraron algunos fragmentos



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

de porras Incas relacionadas para las guerras y se sabe que en los tambos existían áreas para quedarse, áreas para una convivencia temporal y áreas para guardar armas de guerra para defenderse estas conclusiones son preliminares y se recomienda seguir realizando trabajos Arqueológicos con fines de Investigación para corroborar la existencia de estructuras de tambo en los exteriores del templo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ono: (d
www.c

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Visita por parte Participación de la supervisión a la Obra.



Calzaduras de sobre cimentación en el interior del templo sector capilla del Baptisterio.



Trabajos que corresponden al levantamiento de osamenta humana (cráneos), durante los trabajos de Investigación Arqueológica y registro gráfico, escrito y fotográfico de las unidades de excavación.



Charlas que fueron dictadas

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

por parte de los componentes, para todo el personal de la obra (obreros, y obras de arte), dando a conocer sobre los trabajos que se vienen realizando



Durante los trabajos de excavación en la trinchera N° 14 se registraron 02 tunawuas fragmentadas, que se hallaron en los perfiles de la trinchera de excavación



Trabajos que consisten en el recuperado del material cultural evidenciado durante los trabajos de excavación y registro Arqueológico

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Análisis Insitu del material cultural (osamenta), que fue realizado por la Antropóloga Física la Lic. Elva Torres, del Gabinete de Antropología Física de la Institución.



Visita y Participación de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de Cultura Cusco



Primera supervisión por parte de la oficina del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico Lic. Nery Lima dando conformidad a los trabajos de inicio de Investigación Arqueológica.

INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO



Segunda supervisión por parte de la Oficina de patrimonio, la Lic. Arqlga. Nery Lima verificando las unidades de excavación, en donde indico sus recomendaciones.



Tercera supervisión por parte de la oficina de Patrimonio Arqueológico dando conformidad y el visto bueno a los trabajos para ya culminar con las excavaciones



INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ultima supervisión por parte de la oficina del área Funcional de Patrimonio, dando conformidad a los trabajos de excavación Arqueológica año 2014



Proceso de selección de las bolsas de cerámica para proceder a su lavado.



Proceso de selección para el registro fotográfico del material cultural.



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

Proceso de codificado del material cultural (cerámica), cada fragmento con su respectivo código.



Registro Fotográfico del material cultural que corresponden a fragmentos de cerámica.



Visita por parte del área funcional de supervisión de Proyectos, la Lic. Arqloga. Amalia Valencia



**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

ANEXOS

- Documentos de aprobación
- Documentos de supervisión
- Copias de informes de supervisión
 - Fichas de inducción
 - Plano de ubicación
 - Plano de Planta
- Fichas de control de Monitoreo Arqueológico
- Diarios de campo (cuaderno de obra)



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura Cusco

Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio
Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural

Área Funcional de Obras y Puesta en
Valor de Bienes Muebles e Inmuebles.

**INFORME FINAL: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL
RELIGIOSO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCCA
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO**

FICHAS